

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6369609858
Datum aktivace kuponu:	04. 02. 2026 13:22:05
Platnost do:	06. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBJP6NjXNZ010638

✓ kontrolní číslice je v pořádku**Tovární značka**
ŠKODA**Model**
FABIA**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
70 kW**Objem**
999 ccm**Datum výroby**
22. 07. 2021**Datum 1. registrace**
24. 08. 2021⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	07/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 22. 07. 2021 Stáří vozidla: 4 roky 6 měsíců Barva vozidla: Bílá Candy – kód 9P Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	08/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 24. 08. 2021 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 24. 08. 2021 Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	08/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu
	11/2021	9 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2022	03/2022		 Česko	Poškození
	03/2022	23 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2022	29 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2022	32 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2022	53 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2022	63 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2023	05/2023	84 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2023	96 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2023	107 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2024	04/2024	126 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2024	151 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2024	158 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2025	01/2025		 Česko	Poškození
	01/2025	163 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2025		 Česko	Poškození

05/2025	176 000 km	Česko	Záznam tachometru	
08/2025	189 000 km	Česko	Měření emisí	
Datum kontroly:		18. 08. 2025		
Číslo protokolu:		CZ-470294-25-08-0041		
08/2025	189 000 km	Česko	STK	
Typ kontroly:		Pravidelná		
Datum kontroly:		19. 08. 2025		
Číslo protokolu:		CZ-3710-25-08-0469		
09/2025	189 000 km	Česko	Záznam tachometru	
11/2025	189 000 km	Česko	Inzerce vozidla	
2026	01/2026	189 000 km	Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 3.

Datum	03/2022
Země	ČR
Výše pojistného plnění	8 839 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 3.

Datum	01/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	7 753 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 3

Datum	04/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	71 846 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Zadní čelo
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení




Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 04. 02. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 04. 02. 2026
Česko	ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 02. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE

IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA FABIA(NJ53M4) 1.0 TSI 70kW Ambition Combi Tour
Motor	999 ccm; 1,00 L; 70 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	5,7 / 3,8 / 4,5
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blikáčů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Konzole na podlaze

LED světla: postranní blikače a denní svícení

Manuální 5-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, MQ 200 5F, typ – manuální

Multifunkční displej 6,5, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 16,5

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivo

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 1 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátka ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Ventilace: pylový filtr a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr, 6,0 " šířka, 38,1 a 15,2

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Ambition Plus

Funkčnost

Tempomat

Kola/Pneumatiky

Kola z lehké slitiny Alore 7Jx16"

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Bluetooth

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svólávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svólávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svólávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svólávací akce podstoupilo.

Svólávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	30. 09. 2023	Více info
bezpečnostní pásy / sedadla	11. 02. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Bílá Candy – kód 9P
Barva při první registraci v CZ	Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	04. 02. 2026
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země**Databáze**

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	24.08.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	24.08.2021
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	FABIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DKL
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	70
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	189
Maximální hmotnost povolena (kg)	1585
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1585

Technický popis – rozšířený






Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4262
Šířka celková (mm)	1732
Výška celková (mm)	1503

Rozvor (mm)	2455
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	560/560
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2585/2585
Ráfky náprava 1	7.0JX16 ET46
Pneumatiky náprava 1	215/45 R16 86H
Ráfky náprava 2	7.0JX16 ET46
Pneumatiky náprava 2	215/45 R16 86H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,4
Další záznamy	Rozchod: 1441+1435, [Alternativní provedení vozidla:, *42: (#16): TŘÍDA A50-X], #V.7: CO2: 123 g/km, #14: ROZCHOD: 1 441/1 435, #D.2, #3, #4: 5J, ACDKLDX01, NFM5FM5DF0024BIN1C7A, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla:, #N: s přívěsem náprava 2:+44 kg, #N.1-N.2: , 185/60 R15 84H 6,0JX15 ET38, 215/40 R17 87V 7,0JX17 ET46, 215/45 R16 86H 7,0JX16 ET46, 185/60 R15 88H M+S 6,0JX15 ET38, 195/55 R15 85H M+S 6,0JX15 ET43, 195/55 R15 85H M+S 6,0JX15 ET38, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2455
Emise CO2 (g/km)	123

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	28. 11. 2025
Inzerovaný nájezd	189 119 km



Záznam 2/2





Foto


Datum pořízení inzerátu

19. 01. 2026

Inzerovaný nájezd

189 119 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.