

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 6602203967 **Místo inspekce:** Brno Renocar Česká 385

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AN1154	Výrobní číslo (VIN):	TMBAJ8NX0PY034134
Značka a název:	Škoda Octavia	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	1968	Prověřit:	Ne
Výkon:	110kW	Datum registrace:	12.12. 2022
Barva:	Černá m.	Karoserie:	Liftback
Pohon:	Přední	STK měsíc:	12
Druh paliva:	Nafta	STK rok:	2026
Stav baterie [%]:	x	Datum vrácení	03.06. 2025
		(zabavení) vozu:	
Kabel - elektro:	Ne	Stav tachometru:	48421
Životnost baterie [%]:	x	Stav paliva:	1/4
Převodovka:	Manuální		

Škoda Octavia 2.0 TDI 110kW Style

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✓	Diagnostika EOBD:	Nelze zjistit
Dálniční známka - 2.díl:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
Platnost DZ měsíc:	06	Servisní knížka:	Elektronická
Platnost DZ rok:	2025	Servisní kontrola:	✓
Tankovací karta:	✗	Datum posl.prohlídky:	19.12. 2023
2 sady pneumatik:	✓	Návod k obsluze:	✓
Povinná výbava:	✓		

VÝBAVA**Přítomná výbava vozidla:**

palubní počítač | 8x airbag | deaktivace airbagu spolujezdce. | nastavitelný volant | multifunkční volant | posilovač řízení | aut.klimatizace | dvouzónová klimatizace | dělená zadní sedadla | isofix | vyhřívaná sedadla | výškově nastavitelná sedadla | podélný posuv sedadel | výsuvné opěrky hlav | polohovací sedadla | autorádio | USB | bluetooth | satelitní navigace | imobilizér | bezklíčkové startování | startování tlačítkem | start-stop systém | alu kola | el. okna | tónovaná skla | vyhřívané přední sklo | senzor stěračů | el. zrcátka | el. sklopná zrcátka | vyhřívaná zrcátka | automaticky zatmavovací zrcátka | centrál dálkový | bezklíčkové odemykání | mlhovky | přední světlá LED | denní svícení | senzor světel | manuální převodovka | 6 rychlostních stupňů | adaptivní tempomat | aut. aktivace výstražných světlometů | parkovací kamera | hlídání jízdního pruhu | parkovací senzory přední | parkovací senzory zadní | ABS | EDS | protipokluzový systém kol (ASR) | stabilizace podvozku (ESP) | nouzové brzdění (PEBS) | brzdový asistent | aut.zabrzdnění v kopci | senzor tlaku v pneumatikách | plní 'EURO VI'

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Goodyear	205/55 R17 V	Letní	4
Pneu PP	Goodyear	205/55 R17 V	Letní	4
Pneu PZ	Goodyear	205/55 R17 V	Letní	4
Pneu LZ	Goodyear	205/55 R17 V	Letní	4

Disky pneu na vozidle Hliníkové

2.sada pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Semperit	205/55 R17 V	Zimní	6
Pneu PP	Semperit	205/55 R17 V	Zimní	6
Pneu PZ	Semperit	205/55 R17 V	Zimní	6
Pneu LZ	Semperit	205/55 R17 V	Zimní	6

Disky 2. sady pneu Pouze pneu

Pneu rezerva	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Plnohodnotná	Kumho	205/60 R16 V	Letní	
Typ rezervy	Plnohodnotná			

Disky pneu rez. Ocelové**ZKUŠEBNÍ JÍZDA**

Zkušební jízda:

**Seznam poškození****Exteriér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akcept.	Náklady na opravu
1	Motor	Tlumení kapoty motoru	Poškozené	Výměna		663,37 Kč

Opraveno dne: 13.07.2025

2	Karoserie	Kapota	Odřeni	Rozleštění	X	433,50 Kč
Opraveno dne: 13.07.2025						

Náklady na opravu všech poškození zjištěných na vozidle	1 096,87 Kč
Náklady na opravu jsou uvedeny bez DPH v měně Kč (CZK)	

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.

Datum tisku: 03.06.2025

Technický stav vozidla odpovídá jeho stáří, počtu najetých kilometrů a obvyklému opotřebení. Podrobnější popis technického stavu vozidla je uveden výše.

Přebírající potvrzuje svým podpisem, že se podrobně seznámil s technickým stavem prodávaného ojetého vozidla, absolvoval zkušební jízdu a vozidlo přebírá jak stojí a leží.

Datum:

Předávající

Přebírající

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto VIN 1



Foto VIN 2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto motoru



Levý přední

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Přední část vozu



Pravý přední

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Sedadlo spolujezdce



Dveře spolujezdce vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé sedadlo



Zadní pravé dveře vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý zadní



Zadní část vozu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Známka STK




Kufr

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý zadní



Zadní levé sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé dveře vnitřní část



Strop

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Palubní deska celá



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Sedadlo řidiče



Dveře řidiče vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Palubní deska od řidiče



Servisní interval

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**1**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškozené
Část vozu	Motor	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	Tlumení kapoty motoru	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné
		Náklady na opravu	663,37 Kč



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

Poškození č. 1 opraveno dne 13.07.2025

**2**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	Kapota	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné
		Náklady na opravu	433,50 Kč

A close-up photograph of a 'CARBACK' metal polycrystalline ruler. The ruler is rectangular and features several circular measurement markings of different sizes. It is placed on a dark, reflective surface. The ruler has 'CARBACK' and 'METALLI POLICRISTALLINI' printed on it. The circular markings are labeled with measurements like '50 mm', '60 mm', '70 mm', '80 mm', '90 mm', '100 mm', '110 mm', '120 mm', '130 mm', '140 mm', '150 mm', '160 mm', '170 mm', '180 mm', '190 mm', '200 mm', '210 mm', '220 mm', '230 mm', '240 mm', '250 mm', '260 mm', '270 mm', '280 mm', '290 mm', '300 mm', '310 mm', '320 mm', '330 mm', '340 mm', '350 mm', '360 mm', '370 mm', '380 mm', '390 mm', '400 mm', '410 mm', '420 mm', '430 mm', '440 mm', '450 mm', '460 mm', '470 mm', '480 mm', '490 mm', '500 mm', '510 mm', '520 mm', '530 mm', '540 mm', '550 mm', '560 mm', '570 mm', '580 mm', '590 mm', '600 mm', '610 mm', '620 mm', '630 mm', '640 mm', '650 mm', '660 mm', '670 mm', '680 mm', '690 mm', '700 mm', '710 mm', '720 mm', '730 mm', '740 mm', '750 mm', '760 mm', '770 mm', '780 mm', '790 mm', '800 mm', '810 mm', '820 mm', '830 mm', '840 mm', '850 mm', '860 mm', '870 mm', '880 mm', '890 mm', '900 mm', '910 mm', '920 mm', '930 mm', '940 mm', '950 mm', '960 mm', '970 mm', '980 mm', '990 mm', '1000 mm'. The ruler is positioned diagonally, with the top-left corner towards the upper left of the frame. The background is dark and out of focus, showing some faint lines and a circular pattern in the upper right corner.

Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Poškození č. 2 opraveno dne 13.07.2025