

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

7520382926

Datum aktivace kuponu:

05. 04. 2024 10:25:09

Platnost do:

05. 05. 2024 10:25:09

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle




VIN

WVGZZZ5NZGW062568


Tovární značka
VOLKSWAGENDruh vozidla
osobníObjem
1395 ccmModel
TIGUANPalivo
naftaDatum výroby
02. 12. 2015Typ karoserie
kombiVýkon
92 kWDatum 1. registrace
06. 01. 2016**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

2. Kontrola najetých kilometrů



Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	prosinec	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div> <div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>02. 12. 2015</div> </div> <div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>8 let 4 měsíce</div> </div> <div> <div>Barva vozidla:</div> <div>cervena metaliza divoka tresen - kód A3T</div> </div> <div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Česko</div> </div> <div> <div>Strana řízení:</div> <div>levostranné</div> </div> </div>			
2016	leden	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div> <div> <div>Datum přihlášení vozidla:</div> <div>06. 01. 2016</div> </div> <div> <div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div> <div>06. 01. 2016</div> </div> <div> <div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div> <div>1 měsíc</div> </div> <div> <div>Přihlášeno jako:</div> <div>Nové</div> </div> <div> <div>Barva vozu při přihlášení:</div> <div>ČERVENÁ</div> </div> </div>			
	leden	 Česko	Vystavení technického průkazu
	duben	9 500 km	Záznam tachometru
	říjen	20 500 km	Záznam tachometru
	prosinec	22 000 km	Záznam tachometru
2017	květen	29 000 km	Záznam tachometru
	říjen	36 500 km	Záznam tachometru
2018	duben	42 500 km	Záznam tachometru
	červen	 Česko	Poškození
	září	43 000 km	Záznam tachometru
	září	48 000 km	Záznam tachometru

2019

duben	54 500 km		Záznam tachometru
srpen		 Česko	Poškození
říjen	62 500 km		Záznam tachometru
prosinec	63 500 km	 Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 13. 12. 2019
Číslo protokolu: CZ-411035-19-12-0012


prosinec 63 500 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 16. 12. 2019
Číslo protokolu: CZ-3112-19-12-0925


2020

duben	66 000 km		Záznam tachometru
říjen	73 000 km		Záznam tachometru

2021

duben	77 500 km		Záznam tachometru
červenec	79 500 km		Záznam tachometru
říjen	81 500 km		Záznam tachometru
prosinec	82 500 km	 Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 14. 12. 2021
Číslo protokolu: CZ-411035-21-12-0018


prosinec 82 500 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 15. 12. 2021
Číslo protokolu: CZ-3112-21-12-0852


2022

březen	82 500 km		Záznam tachometru
listopad	92 000 km		Záznam tachometru

2023

duben	96 500 km		Záznam tachometru
říjen	103 500 km		Záznam tachometru
prosinec	104 500 km	 Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	18. 12. 2023
Číslo protokolu:	CZ-411035-23-12-0021

prosinec	104 500 km	 Česko	STK
----------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	19. 12. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3112-23-12-0736

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2.

Datum	06/2018
Země	ČR
Výše škody	1 855 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

Číslo záznamu 2 / 2.

Datum	08/2019
Země	ČR
Výše škody	1 855 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 05. 04. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 05. 04. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 04. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 04. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN TIGUAN() 1.4 TSI 90kW Comfort Edition
Motor	CZDB; 1 390 ccm; 1,40 L; 92 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	7,8 / 5,5 / 6,4
Převodovka	QKP; manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
ABS
Automatické spuštění všech blinkerů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Počet airbagů: 6
Program stabilizace přívěsu
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Regenerační brzdy
Signalizace nezapnutých bezp. pásů 2
Systém řízení stability ESP
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Standardní vybavení

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektronická ruční brzda

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 64

Kombinovaná anténa

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: postranní blikače

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej 6,5, dotykový obrazovka a 1

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vpředu, radar, parkovací senzor vzadu, radar a kamera

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Standardní vybavení

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Informace o parkovacím prostoru

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Parkovací asistent: vzadu, plně automatické parkování

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakované, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakované, automaticky sklápění při couvání, ukazatele směru

Elektricky sklopná zrcátka

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 98, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr a 6,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Standardní vybavení

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: titanový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava**Pakety**

Soubor zimní výbavy

Exteriér

Metalický lak

Podélný strešní nosič černý

Rezervy

Dojezdové rezervní kolo

Komfort

Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	15. 02. 2021	Více info
karoserie / zranění	11. 05. 2020	Více info
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	Více info
airbag / bezpečnostní pásy	21. 09. 2019	Více info
karoserie / požár	20. 10. 2018	Více info
airbag / zranění	12. 08. 2016	Více info
zámek dveří / zranění	15. 07. 2016	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	cervena metaliza divoka tresen - kód A3T
Barva při první registraci v ČR	ČERVENÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 04. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	06.01.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	06.01.2016
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	TIGUAN
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	CZD
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	92.00
Při otáčkách (ot/min)	5 000
Zdvihový objem (ccm)	1 395
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	186
Maximální hmotnost povolená (kg)	2 040
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2 040

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 426
Šířka celková (mm)	1 809
Výška celková (mm)	1 645
Rozvor (mm)	2 605
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 600/1 600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	740/740
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 680/3 680
Ráfky náprava 1	6,5JX17 ET33
Pneumatiky náprava 1	6,5JX17 ET33; 215/60 R17 96V
Ráfky náprava 2	6,5JX17 ET33
Pneumatiky náprava 2	6,5JX17 ET33; 215/60 R17 96V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75.0
Při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk za jízdy (db)	71.0
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7.8/5.5/6.4
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19 (*42): TŘÍDA A50-X] CO2: 182/130/149 g/km ROZCHOD: 1 549/1 551 #D.2 (*5; *6; *7): 5N; ACCZDBX0; FM6FM6BB003NDSTVR27MM62 #V.9b (*17): 136/2014W; EURO 6 W Variabilní provedení vozidla: #12 (*29): max 4528 #14 (*31): max 1701; #F.1/F.2 (*36): s přívěsem: +40 kg #N (*37): s přívěsem náprava 2: +70 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max1577 mm Náprava 1: max. 1575 mm #20-21(*44-45): 215/65 R16 98H 6,5Jx16 ET33; 235/50 R18 97V 7,0J x 18 ET43; 235/55 R17 99V 7,0Jx17 ET43 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	149

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.