

## TECHNICKÝ PROTOKOL

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	EL9 54AE
Značka a typ vozidla	Škoda Superb Combi IV 1.4 TSI 115 kW DSG L&K
Druh vozidla	Osobní
Číslo karoserie VIN	TMBJW9NP6L7046117
Technický průkaz číslo	UK 355722
Rok výroby	2020
Uvedení do provozu	2/2020
Stav km	53720km
Barva karoserie	černá crystal metalíza
STK / Emise do	2/2024
Země původu	ČR
Odpčet DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

### KAROSERIE

Karoserie ☒ původní ☐ koroze ☒ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

Zadní nárazník, postranice lakována.

*pr. nárazník - výměna*


### POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Poslední servisní prohlídka	29.5.2023
Záruka mobility	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Servisní knížka	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Ostatní dokumentace k vozu	ANO
Klíče od vozu / počet	3ks
Vozidlo po havárii	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Poznámka	

### PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Motorový olej	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav oleje	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Chladicí kapalina			
Množství / stav chladicí kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		
Brzdová kapalina	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné <input type="checkbox"/> doporuč. výměna		

### AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



## POHON VOZU

Pohon ☒ 4x2 ☐ 4x4

Stav ☐ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ zjevná závada  
☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce

Poznámka

## MOTOR

Motor ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ po výměně

Chod motoru ☐ zvýšená hlučnost  
☐ snížený výkon  
☐ kouřivost  
☐ zvýšená spotřeba oleje  
☐ zjevná závada

Stav rozvodového řemene / řetězu ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ doporučená výměna

Poznámka

## SPOJKA

Spojka ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ snížená účinnost  
☐ doporučená oprava / výměna  
☐ hlučnost / vibrace setrvačníku

Poznámka

## PŘEVODOVKA

Převodovka ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ po výměně  
☐ zvýšená hlučnost  
☐ zjevný únik oleje  
☐ zjevná funkční vada

Poznámka

## NÁPRAVA

**Přední náprava**

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ vůle v uložení a závěsech  
☐ mechanické poškození  
☐ snížená účinnost

**Zadní náprava**

☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ vůle v uložení a závěsech  
☐ mechanické poškození  
☐ snížená účinnost

Poznámka

## ŘÍZENÍ

Řízení ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ zvýšená vůle  
☐ projevy netěsnosti  
☐ táhne stranou  
☐ zjevná závada

Poznámka

## BRZDY

Brzdy ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ po výměně  
☐ snížená účinnost  
☐ zjevná závada  
☐ doporučená výměna  
☐ koroze

**Stav obložení**

Ruční brzda ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ dlouhý proběh  
☐ snížená účinnost  
☐ zjevná závada

Poznámka

## TLUMIČE

Tlumiče ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ po výměně  
☐ snížená účinnost  
☐ doporučená výměna

Poznámka

## VÝFUKOVÝ SYSTÉM

**Výfukový systém** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ po výměně  
☐ zvýšený hluk  
☐ zvýšená koroze  
☐ netěsnosti  
☐ doporučená výměna

**Filtr pevných částic DPF?** ☒ ano ☐ ne

**Stav filtru DPF** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ zjevná závada / nutná výměna  
☐ doporučená výměna

**Stav**

**Poznámka**

## DVEŘE

**Dveře** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☒ zámky nepoškozeny  
☐ vadný zámek  
☐ vůle v závěsech  
☐ plynové vzpěry funkční  
☒ el. vzpěry funkční  
☐ zjevná závada

**Poznámka**

## INTERIÉR

**Interiér** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ bez poškození  
☐ poškozený  
☐ znečištěný

**Poznámka**

## KLIMATIZACE

**Klimatizace** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ snížená účinnost  
☐ hlučnost

**Poznámka**

## BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

**Bezpečnostní pásy** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ poškozené  
☐ chybějící  
☐ nutná oprava  
☐ zjevná závada

**Poznámka**

## AIRBAGY

**Airbagy** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ zjevná závada

**Poznámka**

## SEDADLA

**Stav sedadel** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☐ znečištěná  
☒ funkční posun + sklápění  
☒ funkční vyhřívání sedaček  
☐ zjevná závada

**Poznámka**

## OKNA / SKLA

**Okna / skla** ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání  
☒ funkční vyhřev  
☒ funkční ostřik  
☒ mírně poškozené, posekané od kamínků  
☐ poškozená

**Poznámka**

## AKUMULÁTOR

**Akumulátor** ☒ původní  
☐ po výměně  
☐ snížená účinnost  
☐ doporučená výměna

**Poznámka**



## ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční

Poznámka

## POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	Dezén v mm
Lékárnička	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	
Trojúhelník	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	

## POZNÁMKY

Provozi oděrky po celém voze

## ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - datum, jméno, podpis) Michal Holinka 31.5.2023

Převzal (technik - datum, jméno, podpis) Petr Pyšný 31.5.2023

## PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Podpis (razítko)

## PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	<input type="checkbox"/> ocelové	<input checked="" type="checkbox"/> hliníkové
Typ pneu	<input checked="" type="checkbox"/> letní	<input type="checkbox"/> zimní
Výrobce, značka, rozměr	Pirelli 235/40 R19 96W	
Stav pneu v mm	LP 6	LZ 6
	pp 5,5	pz 3,5
Odpovídá homologaci	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
Doporučená výměna	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
Bezp. šrouby kol	<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne

Poznámka

## KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Podpis (razítko)