

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2079443497
Datum aktivace kuponu:	24. 05. 2023 15:22:15
Platnost do:	23. 06. 2023 15:22:15

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVVZZZAUZJP527521

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Objem
1598 ccm

Model
GOLF

Palivo
nafta

Datum výroby
25. 08. 2017

Typ karoserie
kombi

Výkon
85 kW

Datum 1. registrace
15. 09. 2017





⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	srpen	0 Km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:25. 08. 2017</div><div>Stáří vozidla:5 let 8 měsíců</div><div>Barva vozidla:Bílá Pure - kód OQ</div><div>Vyrobena pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div>			
	září	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:15. 09. 2017</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:15. 09. 2017</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:BÍLÁ</div></div>			
2018	leden	4 800 Km	 Česko Poškození
	únor	 Česko	Poškození
2019	květen	 Česko	Poškození

2021

červen

 Česko

Poškození

září

92 000 Km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

14. 09. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3808-21-09-0585

září

92 000 Km

 Česko

Kontrola emisí

Datum kontroly:

14. 09. 2021

2022

únor

 Česko

Poškození

červen

 Česko

Poškození

2023

leden

122 000 Km

 Česko

Evidenční prohlídka

Typ kontroly:

Evidenční prohlídka

Datum kontroly:

30. 01. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3226-23-01-1399

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.

- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 6

Datum	01/2018
Země	ČR
Výše škody	22 194 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Pravá strana
Stav tachometru	4 800 km



Číslo záznamu 2 / 6.

Datum	02/2018
Země	ČR
Výše škody	8 603 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 3 / 6

Datum	05/2019
Země	ČR
Výše škody	51 593 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana, Levá strana, Levá zadní strana



Číslo záznamu 4 / 6

Datum	06/2021
Země	ČR
Výše škody	10 033 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo



Číslo záznamu 5 / 6

Datum	02/2022
Země	ČR
Výše škody	33 548 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 6 / 6

Datum	06/2022
Země	ČR
Výše škody	17 240 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana



5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 24. 05. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 24. 05. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	24. 05. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN GOLF(BV537V05) 1.6 TDI 85 kW BMT Comfortline Variant
Motor	DDYA; 1 598 ccm; 1,60 L; 85 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,6 / 3,8 / 4,1
Převodovka	RTD; manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení	
	Bezpečnost
ABS	
Automatické spuštění všech blinkačů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Počet airbagů: 7	
Program stabilizace přívěsu	
Protipokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Rekuperace brzdové energie	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: monitorování řidiče	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
	Funkčnost
12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu	
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)	

Standardní vybavení

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 5-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej 6,5, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1, kolečko a 16,5

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Tempomat se senzory vzdálenosti

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Standardní vybavení

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 195 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, nízký valivý odpor, průměr: 15, pneumatiky: 195 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr, 6,0 " šířka, 38,1 a 15,2

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, piano černá na dveřích, piano černá na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, sklopná, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Exteriér

Základní lak Bílá Pure

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

4 dodatečné reproduktory

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	Více info
havárie / podvozek	15. 12. 2017	Více info
havárie / pneumatiky	07. 07. 2017	Více info
airbag / zranění	01. 04. 2017	Více info
airbag / zranění	01. 04. 2017	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Bílá Pure - kód OQ

Barva při první registraci v ČR

BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	24. 05. 2023
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	15.09.2017
Datum první registrace vozidla v ČR	15.09.2017
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	GOLF
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	DDY
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	85.00
Při otáčkách (ot/min)	3 250
Zdvihový objem (ccm)	1 598
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	BILÁ
Maximální rychlost (km/h)	200
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 930
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 930

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4 567
Šířka celková (mm)	1 799
Výška celková (mm)	1 446
Rozvor (mm)	2 620
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980

Technický popis - rozšířený

Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 500/1 500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	680/680
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 445/3 445
Ráfky náprava 1	6JX15 ET43
Pneumatiky náprava 1	6JX15 ET43; 195/65 R15 91H
Ráfky náprava 2	6JX15 ET43
Pneumatiky náprava 2	6JX15 ET43; 195/65 R15 91H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	68.0
Při otáčkách (ot/min)	2 375
Hluk za jízdy (db)	73.0
Spotřeba předpis	2016/646W
Spotřeba paliva (l/100km)	4.6/3.8/4.1
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19 (*42): TŘÍDA A50-X] CO2: 120/99/106 g/km ROZCHOD: 1 533/1 504 #D.2 (*5; *6; *7): AUV; VACDDYAXO; FM5FM5A4051N7MMON1VL61VR2 #V.9b (*17): 2016/646W; EURO 6 W Variabilní provedení vozidla: #12 (*29): max 4674 #14 (*31): max 1515; #F.1/F.2 (*36): s přívěsem: +15 kg #N (*37): s přívěsem náprava 2: +45 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1520 mm Náprava 1: max.1549 mm #20-21(*44-45): 205/55 R16 91V 6Jx16 ET48; 205/55 R16 91V 6,5Jx16 ET46 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	106

14. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.