

TECHNICKÝ PROTOKOL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VOZIDLA

RZ	9AC 0350
Značka a typ vozidla	Hyundai i30 Combi 1,6 CRDi 100 kW 7DCT Style Premium
Druh vozidla	osobní
Číslo karoserie VIN	TMAH381AGMJ092331
Technický průkaz číslo	UM 513372
Rok výroby	2021
Uvedení do provozu	7.2.2022
Stav km	35252
Barva karoserie	šedá
STK / Emise do	7.2.2026
Země původu	Česká republika
Odpočet DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

KAROSERIE

Karoserie ☒ původní ☐ koroze ☒ opravovaná

Pokud opravovaná, rozsah opravy / poznámka

Provozní oděrky.


POPIS TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA

Údržba v autorizovaném servisu	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Poslední servisní prohlídka	24.3.2023 při 27902 km
Záruka mobility	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne
Servisní knížka	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Ostatní dokumentace k vozu	návod k obsluze
Klíče od vozu / počet	2 ks
Vozidlo po havárii	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> ne
Poznámka	

PROVOZNÍ NÁPLŇ

Motorový olej	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav oleje	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné	<input type="checkbox"/> doporuč. výměna	
Chladicí kapalina			
Množství / stav chladicí kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné	<input type="checkbox"/> doporuč. výměna	
Brzdová kapalina	poslední výměna dne	při	km
Množství / stav brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> ok <input type="checkbox"/> nedostatečné	<input type="checkbox"/> doporuč. výměna	

AKTUÁLNÍ POŠKOZENÍ KAROSERIE A TLOUŠŤKA LAKU



POHON VOZU

Pohon ☒ 4x2 ☐ 4x4

Stav ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ zjevná závada
☐ doporučená výměna oleje v rozvodovce

Poznámka

MOTOR

Motor ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně

Chod motoru ☐ zvýšená hluchost
☐ snížený výkon
☐ kouřivost
☐ zvýšená spotřeba oleje
☐ zjevná závada

Stav rozvodového řemene / řetězu ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ doporučená výměna

Poznámka

SPOJKA

Spojka ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ snížená účinnost
☐ doporučená oprava / výměna
☐ hluchost / vibrace setrvačníku

Poznámka

PŘEVODOVKA

Převodovka ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ zvýšená hluchost
☐ zjevný únik oleje
☐ zjevná funkční vada

Poznámka

NÁPRAVA

Přední náprava	Zadní náprava
<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
<input type="checkbox"/> vůle v uložení a závěsech	<input type="checkbox"/> vůle v uložení a závěsech
<input type="checkbox"/> mechanické poškození	<input type="checkbox"/> mechanické poškození
<input type="checkbox"/> snížená účinnost	<input type="checkbox"/> snížená účinnost

Poznámka

ŘÍZENÍ

Řízení ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ zvýšená vůle
☐ projevy netěsnosti
☐ táhne stranou
☐ zjevná závada

Poznámka

BRZDY

Brzdy ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ snížená účinnost
☐ zjevná závada
☐ doporučená výměna
☐ koroze

Stav obložení

Ruční brzda ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ dlouhý proběh
☐ snížená účinnost
☐ zjevná závada

Poznámka

Stav brzdového obložení: přední 50 % + zadní 50 %.

TLUMIČE

Tlumiče ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ snížená účinnost
☐ doporučená výměna

Poznámka

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Výfukový systém ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ po výměně
☐ zvýšený hluk
☐ zvýšená koroze
☐ netěsnosti
☐ doporučená výměna

Filtr pevných částic DPF? ☒ ano ☐ ne

Stav filtru DPF ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ zjevná závada / nutná výměna
☐ doporučená výměna

Stav

Poznámka

DVEŘE

Dveře ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☒ zámky nepoškozeny
☐ vadný zámek
☐ vůle v závěsech
☒ plynové vzpěry funkční
☐ el. vzpěry funkční
☐ zjevná závada

Poznámka

INTERIÉR

Interiér ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ bez poškození
☐ poškozený
☐ znečištěný

Poznámka

KLIMATIZACE

Klimatizace ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ snížená účinnost
☐ hluchost

Poznámka

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Bezpečnostní pásy ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ poškozené
☐ chybějící
☐ nutná oprava
☐ zjevná závada

Poznámka

AIRBAGY

Airbagy ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ zjevná závada

Poznámka

SEDADLA

Stav sedadel ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☐ znečištěná
☒ funkční posun + sklápění
☒ funkční vyhřívání sedaček
☐ zjevná závada

Poznámka

OKNA / SKLA

Okna / skla ☒ odpovídá počtu ujetých km, charakteru a době užívání
☒ funkční výhřev
☒ funkční ostřik
☒ mírně poškozené, posekané od kamínků
☐ poškozená

Poznámka

AKUMULÁTOR

Akumulátor ☒ původní
☐ po výměně
☐ snížená účinnost
☐ doporučená výměna

Poznámka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Světlomety, konc. světla, mlhovky, směrovky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Osvětlení interiéru, osvětlení a funkce přístrojové desky	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Vyhřívání a ovládání oken, přední + zadní stěrače, ostřikovače	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Klimatizace, topení, ventilátor, nezávislé topení	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční
Navigace, rádio, přehrávač	<input checked="" type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční

Poznámka

POVINNÁ VÝBAVA

Rezervní kolo	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	Dezén v mm
Lékárnička	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	
Trojúhelník	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	
Kompletní nářadí (zvedák, klíč na kola, sada žárovek, vesta)	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne	

POZNÁMKY

Rozbité zrcátko ve stínítku spolujezdce.

PNEUMATIKY A DISKY

Typ disků	<input type="checkbox"/> ocelové	<input checked="" type="checkbox"/> hliníkové
Typ pneu	<input checked="" type="checkbox"/> letní	<input type="checkbox"/> zimní
Výrobce, značka, rozměr	Michelin Primacy 4 225/45 R17	
Stav pneu v mm	LP 6 mm	LZ 6 mm
	PP 6 mm	PZ 6 mm
Odpovídá homologaci	<input checked="" type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
Doporučená výměna	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne
Bezp. šrouby kol	<input type="checkbox"/> ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne

Poznámka

LZ disk odřený.

ZA HAVEX AUTO

Zpracoval (mechanik - jméno, podpis) 9.10.2023 Miroslav Paul

Převzal (technik - jméno, podpis) 11.10.2023 Tomáš Klíma

PROVOZOVATEL

Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)

KUPUJÍCÍ

Potvrzuji převzetí vozidla a potvrzuji, že jsem byl s jeho stavem seznámen.

V _____ dne _____

Podpis (razítko)