

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

3510996360

Datum aktivace kuponu:

11. 01. 2024 14:25:16

Platnost do:

10. 02. 2024 14:25:16

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBER6PJ5P4028411

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
FABIA

Typ karoserie
hatchback

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
81 kW

Objem
999 ccm

Datum výroby
10. 11. 2022

Datum 1. registrace
15. 12. 2022





⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

| Datum | Stav tachometru | Země | Popis |
|---|-----------------|---|-------------------------|
| 2022 | listopad | 0 km | Vozidlo vyrobeno |
| <div><div>Datum výroby vozidla:10. 11. 2022</div><div>Stáří vozidla:1 rok 2 měsíce</div><div>Barva vozidla:Oranžová Phoenix metalíza - kód 2X</div><div>Vyrobeno pro trh:Česko</div><div>Strana řízení:levostranné</div></div> | | | |
| | prosinec |  Česko | Přihlášení vozidla v ČR |
| <div><div>Datum přihlášení vozidla:15. 12. 2022</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:15. 12. 2022</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:1 měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ORANŽOVÁ</div></div> | | | |
| 2023 | únor |  Česko | Záznam tachometru |
| | květen |  Česko | Poškození |
| | květen |  Česko | Záznam tachometru |

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.

- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1.

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Datum | 05/2023 |
| Země | ČR |
| Výše škody | 16 955 CZK |
| Druh události | Pojistná událost |
| Evidovaná místa poškození | Čelní nebo jiné sklo vozidla |

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

| Zdroj | Ke dni 11. 01. 2024 |
|---|-----------------------------------|
|  Česko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Kanada - Policie | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko - Databáze pojišťoven | NE - není evidováno jako odcizené |
|  EU - Soukromé databáze* | NE - není evidováno jako odcizené |

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země | Ke dni: 11. 01. 2024 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE - není evidováno |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 11. 01. 2024 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING | NE |
| ALD Automotive | NE |
| BMW_FS | NE |
| CASH4CAR | NE |
| COFIDIS | NE |
| ČSOB Leasing, a.s. | NE |
| D.S. Leasing, a.s. | NE |
| ESSOX LEASING | NE |
| FCE Credit, s.r.o. | NE |
| GMAC | NE |
| Home Credit CZ | NE |
| HoppyGo (carsharing *) | NE |
| IMPULS-Leasing | NE |
| Leasing České Spořitelny a.s. | NE |
| Mercedes-Benz | NE |
| MONETA Auto | NE |
| MONETA Leasing | NE |
| Oberbank Leasing | NE |
| Raiffeisen Leasing | NE |
| Toyota FS Czech | NE |
| UniCredit Leasing | NE |
| UNILEASING a.s. | NE |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 11. 01. 2024 |
|----------------------------------|--------------|
| VEXCAR | NE |
| Vltavín Leas, a.s. | NE |
| VWFS | NE |
| ZASTAV TO | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava | NE |

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla | |
|----------------------|--|
| Vozidlo | SKODA FABIA(PJ34N5) 1.0 TSI 81kW Style |
| Motor | DLAA; 999 ccm; 1,00 L; 81 kW |
| Palivo | benzín |
| Spotřeba l/100km | - / - / 5,1 |
| Převodovka | UHC; manuální; 6 převodových stupňů |

| Standardní vybavení | |
|--|--|
| Bezpečnost | |
| ABS | |
| Automatické spuštění všech blinkerů | |
| Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ | |
| Boční airbagy vpředu | |
| Brzdový asistent BAS | |
| Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech | |
| Elektronické rozdělení brzdné síly EBD | |
| Hlavové airbagy přední a zadní sedadla | |
| Indikace nízkého tlaku v pneumatikách | |
| Isofix příprava | |
| Multikolizní brzdění | |
| Počet airbagů: 6 | |
| Protiprokluzový systém ETC | |
| Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním | |
| Rekuperace brzdové energie motor | |
| Signalizace nezapnutých bezp. pásů 5 | |
| Systém řízení stability ESP | |
| Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdi při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil | |

Standardní vybavení

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení, 999 a 999

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 40

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 999, 999, 0 a 999

Konzole na podlaze

LED světla: potkávací světla, postranní blikáče a denní svícení

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej 8,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Standardní vybavení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: pylový filtr a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 88, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr, 5,5 " šířka, 38,1 a 14,0

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Standardní vybavení

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky a kůže

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Style PLUS

Funkčnost

Parkovací kamera vzadu

Parkovací senzory vpředu a vzadu

Vyhřívané čelní sklo

Zadní kotoučové brzdy

Exteriér

Metalická barva

Kola/Pneumatiky

Kola z lehké slitiny Proxima 6J x 16" (černá, černé Aero kryty)

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (dojezdové) s příslušenstvím

| Volitelná výbava |
|--|
| Komfort |
| Sunset |
| Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava |
| Multifunkční kožený volant vyhřívaný |

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce | Datum vyhlášení | Detail |
|------------------|-----------------|---------------------------|
| airbag / zranění | 30. 09. 2023 | Více info |

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

| Barva vozidla | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Barva dle výrobce vozidla | Oranžová Phoenix metalíza - kód 2X |
| Barva při první registraci v ČR | ORANŽOVÁ |

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

| Informace o provedeném značení skel | 11. 01. 2024 |
|-------------------------------------|--------------|
| Značení skel | NE |

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

| Země | Databáze |
|-------|------------------------|
| Česko | Státní registr vozidel |

| Technický popis - základní | |
|-------------------------------------|------------------|
| Druh vozidla | OSOBNÍ AUTOMOBIL |
| Datum první registrace vozidla | 15.12.2022 |
| Datum první registrace vozidla v ČR | 15.12.2022 |
| Tovární značka | ŠKODA |
| Obchodní označení | FABIA |
| Kategorie vozidla | M1 |
| Výrobce motoru | VOLKSWAGEN AG |
| Typ motoru | DLA |
| Palivo | BA |
| Maximální výkon (kW) | 81 |
| Zdvihový objem (ccm) | 999 |
| Emisní třída | EURO 6D |
| Barva karoserie | ORANŽOVÁ |
| Maximální rychlost (km/h) | 204 |
| Maximální hmotnost povolená (kg) | 1630 |
| Maximální hmotnost přípustná (kg) | 1630 |

| Technický popis - rozšířený | |
|----------------------------------|--------------|
| Počet míst celkem | 5 |
| Počet míst k sezení | 5+ |
| Počet náprav - z toho poháněných | 2 / 1 PŘEDNÍ |
| Délka celková (mm) | 4108 |
| Šířka celková (mm) | 1780 |
| Výška celková (mm) | 1463 |
| Rozvor (mm) | 2 552 |

| Technický popis - rozšířený | |
|--|--------------------|
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg) | 870/870 |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg) | 800/800 |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1100/1100 |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 590/590 |
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg) | 2730/2730 |
| Ráfky náprava 1 | 6.0JX16 ET45 |
| Pneumatiky náprava 1 | 195/55 R16 91V |
| Ráfky náprava 2 | 6.0JX16 ET45 |
| Pneumatiky náprava 2 | 195/55 R16 91V |
| Brzdy provozní | NE |
| Brzdy parkovací | NE |
| Hluk stojícího vozidla (db) | 68 |
| Při otáčkách (ot/min) | 3750 |
| Hluk za jízdy (db) | 66 |
| Spotřeba předpis | 2018/1832AP; //5.1 |
| Spotřeba paliva (l/100km) | 5,1 |
| Emise CO2 (g/km) | 116 |

14. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.