

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

4944019374

Datum aktivace kuponu:

15. 01. 2024 14:30:23

Platnost do:

14. 02. 2024 14:30:23

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
U5YPB814ABL017117



Tovární značka
KIA

Model
SPORTAGE

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
99 kW


Objem
1591 ccm

Datum výroby
22. 09. 2010

Datum 1. registrace
20. 10. 2010

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2010	září	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:22. 09. 2010</div><div>Stáří vozidla:13 let 4 měsíce</div><div>Barva vozidla:kód E5B</div><div>Vyrobeno pro trh:Není k dispozici</div><div>Strana řízení:Není k dispozici</div></div>			
říjen		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:20. 10. 2010</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:20. 10. 2010</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc</div><div>Přihlášeno jako:Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:ŠEDÁ-METAL</div></div>			
říjen		 Česko	Vystavení technického průkazu
2011	srpen	3 700 km	Servisní záznam
říjen	4 100 km		Servisní záznam
listopad	4 000 km		Servisní záznam
2012	srpen	8 500 km	Servisní záznam
2013	březen	11 000 km	Záznam tachometru
září	16 500 km		Záznam tachometru
2014	únor	20 000 km	Záznam tachometru
prosinec	25 000 km	 Česko	STK
<div><div>Typ kontroly:Pravidelná</div><div>Datum kontroly:12. 12. 2014</div><div>Číslo protokolu:CZ-3804-14-12-0502</div></div>			

2015

duben

26 000 km

Záznam tachometru

2016

březen

29 500 km

Záznam tachometru

duben

29 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

11. 04. 2016

Číslo protokolu:

CZ-3851-16-04-0923

květen

30 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

05. 05. 2016

Číslo protokolu:

CZ-3843-16-05-0203

říjen

29 500 km

Záznam tachometru

prosinec

39 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

05. 12. 2016

Číslo protokolu:

CZ-3851-16-12-0252

2017

červen

43 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

13. 06. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3803-17-06-0374

2019

leden

65 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

08. 01. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3803-19-01-0103

leden

65 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

08. 01. 2019

Číslo protokolu:

CZ-480560-19-01-0034

2020

srpen

79 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

19. 08. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3851-20-08-1245

říjen

79 500 km

 Slovensko

Inzerce vozidla

listopad

79 500 km

 Slovensko

Inzerce vozidla

2021

leden

80 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

14. 01. 2021

Číslo protokolu:

CZ-560616-21-01-0202

leden

80 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

21. 01. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3643-21-01-0499

březen

80 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

29. 03. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3213-21-03-0895

prosinec

87 500 km

Záznam tachometru

2023

leden

98 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 01. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3240-23-01-0712

leden

98 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 01. 2023

Číslo protokolu:

CZ-420821-23-01-0472

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	08/2011
Stav tachometru:	3 700 km
Materiál (výčet)	SENDER ASSY-FUEL PUMP

Číslo záznamu 2 / 4

Datum	10/2011
Stav tachometru:	4 100 km
Materiál (výčet)	FILTR
	SHELL ULTRA 5W-40
	CINOL ZIMNI
Práce (výčet)	Kontrola karoserie

Číslo záznamu 3 / 4

Datum	11/2011
Stav tachometru:	4 000 km
Materiál (výčet)	BZDS VENTIL
	215/70 R16 Copper
	7Jx16 Sportage alu disk

Číslo záznamu 4 / 4

Datum	08/2012
Stav tachometru:	8 500 km
Materiál (výčet)	LEVER COMPLETE-GEAR SHIFT

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 15. 01. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 15. 01. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 01. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 01. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	KIA
Název modelu	Sportage
Označení modelu	SPORTAGE(SLE), G 1.6 GDI
Úroveň výbavy	GL (LX)
Modelový rok	2011
Datum výroby	22.09.2010
Datum počátku záruky	15.10.2010
Kód motoru	G4FD
Motor	G 1.6 GDI
Objem ccm	1591
Objem(l)	1,60
Počet válců	4
Palivo	GASOLINE
Sériové číslo motoru	G4FDAU991962
Kód barvy	E5B
Kód Čalounění	WK
Emise	EURO-5
Karosérie	5DR 5P WAGON
Oblast	EUROPE
Sériové číslo převodovky	TZ39AU106327
Převodovka	MANUAL TM
Řazení	MAN
Pohon	2WD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	A/BAG LABEL (PASS SIDE) - B LANGUAGE

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ACTIVE HEAD RESTRAINT - DRIVER + PASS SIDE
Ostatní	AIR BAG - FRONT - DR AND PASS SIDE
Ostatní	AUDIO - PA710R (RAD+CD+MP3+RDS)
Ostatní	AUTO DR LOCK'G & UNLOCK'G - SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
Ostatní	BODY TYPE - 5DR 5P WAGON
Ostatní	BRAKE PERFORMANCE - ESC (ELECTR. STABIL. CONTROL)
Ostatní	BRAKE PERFORMANCE - ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
Ostatní	BURGLAR ALARM - B/ALARM
Ostatní	CAR COOLER (FR) - MANUAL A/CON
Ostatní	CLUSTER - CONVENTIONAL
Ostatní	DAY TIME RUNNING LIGHT - DEDICATED LED TYPE
Ostatní	DR ARM REST COVERING - PLASTIC
Ostatní	DR CENTRAL LOCK'G - DR'S & PASSS CTRL
Ostatní	EEMS (EL. ENERGY MGMT SYSTEM) - AMS - ALTERNATOR MGMT SYSTEM
Ostatní	EMBLEM (GRADE) - GL
Ostatní	EMISSION - EURO-5
Ostatní	ENGINE CAPACITY - 1600 CC GAMMA
Ostatní	ENGINE TYPE (CARBURATOR) - DOHC - GDI
Ostatní	FREQUENCY SMART KEY - GENERAL (433.9 MHZ)
Ostatní	FRT FOG LAMP - CLEAR LENS
Ostatní	FUEL - GASOLINE
Ostatní	GRADE - GL (LX)
Ostatní	GRAN - CENTER FACIA - METAL PAINT
Ostatní	HEAD LAMP LEVELING DEVICE - MANUAL
Ostatní	CHILD ANCHOR - REMOTE FOLDING-RR SEAT
Ostatní	IGNITION ILLUMINATED - BUBL TYPE
Ostatní	KEY SET - KEYLESS ENTRY - FOLDING KEY
Ostatní	Kód ACU - IW24
Ostatní	LUGGAGE TRIM - LUGGAGE SCREEN
Ostatní	MODEL - SL CAR MODEL - 2ND BYTE

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	MODEL (1) - MODEL 1ST BYTE
Ostatní	MODEL YEAR - MY 2011
Ostatní	MUD GUARD - FR & RR
Ostatní	O/S HANDLE - BODY COLOR
Ostatní	O/SIDE MIRROR COLOR - BODY COLOR
Ostatní	ON-BOARD DIAGNOSTICS - E O B D
Ostatní	POWER WINDOW - DRIVER'S - AUTO DOWN
Ostatní	RADIATOR GRILLE - SILVER PAINT
Ostatní	RAIN SENSOR - RAIN SENSOR
Ostatní	REGION - EUROPE
Ostatní	ROOF RACK - ROOF RACK
Ostatní	RR DR & BACK & QTR GLASS - TINTED
Ostatní	RR SPOILER - A TYPE - WITH HMSL
Ostatní	SEAT COVERING - CLOTH
Ostatní	SIDE REPEATER - STD TYPE (FENDER)
Ostatní	SPARE TIRE WHEEL - AL WHEEL & TIRE (FULL SIZE)
Ostatní	STEERING COLUMN - MANUAL TILT & TELESCOPIC
Ostatní	STEERING WHEEL - 4-SPOKE LEATHER
Ostatní	SUNVISOR TYPE (EXTENSION) - FR (DR+PASS)
Ostatní	T G S KNOB TRIM - MT - LEATHER
Ostatní	T/M TYPE (1) - 4*2
Ostatní	T/M TYPE (2) - MANUAL TM
Ostatní	TEMPERATURE UNIT - CENTI GRADE
Ostatní	TIRE ASSY MAIN - 215/70 R16
Ostatní	TRIP COMPUTER - TRIP COMPUTER
Ostatní	UPR TRIM FINISHING - PLASTIC (PAINT)
Ostatní	WARNING & INDICATOR - CHECK ENGINE
Ostatní	WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Ostatní	WHEEL ASSY MAIN - A TYPE - 6.5J*16
Ostatní	WINDSHIELD GLASS TYPE - TINTED (W/O S/BAND)

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / elektronika	24. 05. 2013	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	kód E5B
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ-METAL

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	15. 01. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	20.10.2010
Datum první registrace vozidla v ČR	20.10.2010
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	SPORTAGE
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O., SLOVENSKO
Výrobce motoru	KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O., SLOVENSKO
Typ motoru	G4FD
Palivo	BA 95 B
Maximální výkon (kW)	99.0
Při otáčkách (ot/min)	6 300
Zdvihový objem (ccm)	1 591
Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	ŠEDÁ-METAL
Maximální rychlost (km/h)	178
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 830
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 830

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 440
Šířka celková (mm)	1 855
Výška celková (mm)	1 635
Rozvor (mm)	2 640
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 200/1 200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 030/3 030
Ráfky náprava 1	6.5JX16 ET31.5
Pneumatiky náprava 1	6.5JX16 ET31.5; 215/70R16 100H
Ráfky náprava 2	6.5JX16 ET31.5
Pneumatiky náprava 2	6.5JX16 ET31.5; 215/70R16 100H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	83.0
Při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk za jízdy (db)	72.0
Spotřeba předpis	692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	8.2/6.0/6.8
Další záznamy	CO2: 190/139/158 g/km Variabilní provedení vozidla: *4:HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O. *14: 1 645 - se střešním nosičem. *20-21: 6.5J x 17 ET35; 225/60R17 99H. Vozidlo plní požadavky zákona č: 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	158

14. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2

Foto


Datum pořízení

27. 10. 2020

Inzerovaný nájezd

79 282 km





Záznam 2/2


Foto


Datum pořízení

25. 11. 2020

Inzerovaný nájezd

79 282 km





Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.