

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

2804104376

Datum aktivace kuponu:

15. 03. 2024 13:01:33

Platnost do:

14. 04. 2024 13:01:33

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBJG7NE4F0150666



kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

OCTAVIA

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

77 kW

Objem

1598 ccm

Datum výroby

19. 12. 2014


Datum 1. registrace

27. 08. 2015

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů


Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	prosinec	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div><div>Datum výroby vozidla:</div><div>19. 12. 2014</div><div>Stáří vozidla:</div><div>9 let 3 měsíce</div><div>Barva vozidla:</div><div>stříbrna reflex-metaliza - kód A7W</div><div>Vyrobeno pro trh:</div><div>Česko</div><div>Strana řízení:</div><div>levostranné</div></div>			
2015	srpen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div><div>Datum přihlášení vozidla:</div><div>27. 08. 2015</div><div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div><div>27. 08. 2015</div><div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div><div>8 měsíců</div><div>Přihlášeno jako:</div><div>Nové</div><div>Barva vozu při přihlášení:</div><div>ŠEDÁ</div></div>			
	srpen	 Česko	Vystavení technického průkazu
2016	březen	30 000 km	Záznam tachometru
	listopad	61 000 km	Záznam tachometru
2017	leden	 Česko	Poškození
	leden	65 000 km	Záznam tachometru
	únor	68 000 km	Záznam tachometru
	červen	 Česko	Poškození
	červen	79 500 km	Záznam tachometru
	srpen	84 000 km	Záznam tachometru
	říjen	91 500 km	Záznam tachometru
2018	říjen	122 500 km	 Česko Záznam tachometru
	listopad	125 000 km	 Česko Záznam tachometru




2019

duben	148 500 km		Záznam tachometru
červen	154 000 km		Záznam tachometru
srpen	164 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 05. 08. 2019
Číslo protokolu: CZ-3303-19-08-0117

srpen	164 000 km	 Česko	Měření emisí
-------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 05. 08. 2019
Číslo protokolu: CZ-430705-19-08-0063



září	168 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
září	168 000 km	 Slovensko	Inzerce vozidla
říjen	168 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 21. 10. 2019
Číslo protokolu: CZ-3635-19-10-0846

2020

květen	170 000 km	 Česko	Záznam tachometru
říjen	171 500 km		Záznam tachometru

2021

květen	173 000 km	 Česko	Záznam tachometru
červenec	174 000 km		Záznam tachometru
září	174 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 06. 09. 2021
Číslo protokolu: CZ-3635-21-09-0143

září	174 500 km	 Česko	Měření emisí
------	------------	---	--------------

Datum kontroly: 06. 09. 2021
Číslo protokolu: CZ-461016-21-09-0098

2022

červenec

180 500 km

Záznam tachometru

říjen

181 500 km

 Česko

Záznam tachometru

2023

srpen

186 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

11. 08. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3635-23-08-0392

srpen

186 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

11. 08. 2023

Číslo protokolu:

CZ-461016-23-08-0263

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2.

Datum	01/2017
Země	ČR
Výše škody	6 621 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

Číslo záznamu 2 / 2.

Datum	06/2017
Země	ČR
Výše škody	6 694 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 15. 03. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 19. 03. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	19. 03. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	19. 03. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA OCTAVIA(5E5334) 1.6 TDI CR DPF Ambition Combi
Motor	CLHA; 1 598 ccm; 1,60 L; 77 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,0 / 3,7 / 4,2
Převodovka	MWX; manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkerů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Multikolizní brzdění	
Počet airbagů: 7	
Protipokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Signalizace nezapnutých bezp. pásů 5	
Systém řízení stability ESP	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	

Standardní vybavení

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: postranní blinkače

Manuální 5-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 3,780:1 první převodový stupeň (poměr), 1,940:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,190:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,820:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,630:1 pátý převodový stupeň (poměr), 3,600:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ250-5F, typ - manuální

Multifunkční displej 5,0, dotyková obrazovka a 1

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Okenní anténa

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Sada na opravu pneumatik

Stěrače:

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Standardní vybavení

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Make-up zrcátka ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Luxusní obložení: hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Standardní vybavení

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava**Pakety**

Paket Ambition Plus

Funkčnost

Tempomat

Exteriér

Metalické barvy

Střešní nosič, černý

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klic na kola, bez sady na opravu pneumatik

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Komfortní telefonování s Bluetooth

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
havárie / motor	09. 11. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	stříbrna reflex-metaliza - kód A7W
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	15. 03. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	27.08.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	27.08.2015
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Typ motoru	CLH
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	77.00
Při otáčkách (ot/min)	4 000
Zdvihový objem (ccm)	1 598
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	191
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 892
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 892

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 659
Šířka celková (mm)	1 814
Výška celková (mm)	1 465
Rozvor (mm)	2 668
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 500/1 500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	650/650
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 392/3 392
Ráfky náprava 1	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 1	6JX15 ET47; 195/65 R15 91H
Ráfky náprava 2	6JX15 ET47
Pneumatiky náprava 2	6JX15 ET47; 195/65 R15 91H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	68
Při otáčkách (ot/min)	2 375
Hluk za jízdy (db)	71.0
Spotřeba předpis	136/2014J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5.0/3.7/4.2
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X] CO2: 131/96/109 g/km ROZCHOD: 1 533/1 504 #D.2: 5E; ACCLHAX0; NFM5FM5A4051STVL0 #V.9b: 136/2014J; EURO 5 Variabilní provedení vozidla: #N: +45 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1520 mm Náprava 1: max.1549 mm #20-21: 195/65 R15 91H 6Jx15 ET43; 205/55 R16 91H 6.5Jx16 ET46; 225/40 R18 92Y 7.5Jx18 ET51; 225/45 R17 91H 7Jx17 ET49; 205/50 R17 89H M+S 6Jx17 ET48; 205/50 R17 89H M+S 6Jx17 ET45; 205/55 R16 91H M+S 6Jx16 ET50; 205/55 R16 91H M+S 6Jx16 ET48 #12: max 4781 #14: max 1495 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	109

14. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	18. 09. 2019

Inzerovaný nájezd

168 073 km



Ilustrační foto



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
HAVEX Car Protect

Prodloužená záruka **HAVEX Car Protect** nabízí:

- Široký seznam krytých součástí
- Rychlé a kvalitní zpracování pojistných událostí
- Neomezený počet pojistných událostí až do výše limitu pojistného plnění

Volitelné parametry

- Pojistná doba až 3 roky.
- Limit 30 000 najetých km za každý rok pojištění.
- Limit pojistného plnění až 100 000 Kč na jednu událost, celkem až 200 000 Kč.

NECHTE SVÉ STAROSTI NA NÁS
 PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA HAVEX CAR PROTECT KRYJE NÁHLE A NEPŘEDVÍDATELNÉ VNITŘNÍ MECHANICKÉ, ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ PORUCHY VOZIDEL.

Záznam 2/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	28. 09. 2019

Inzerovaný nájezd

168 073 km



Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.