

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

0254234791

Datum aktivace kuponu:

05. 04. 2024 08:42:14

Platnost do:

05. 05. 2024 08:42:14

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle




VIN

VF3CUYHYSKY004329

Tovární značka
PEUGEOTModel
2008Typ karoserie
kombiDruh vozidla
osobníPalivo
naftaVýkon
75 kWObjem
1499 ccmDatum výroby
21. 12. 2018Datum 1. registrace
26. 02. 2019**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	prosinec	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div> <div>Datum výroby vozidla:</div> <div>21. 12. 2018</div> <div>Stáří vozidla:</div> <div>5 let 3 měsíce</div> <div>Barva vozidla:</div> <div>EWP - LAK BÍLÝ BANQUISE</div> <div>Vyrobeno pro trh:</div> <div>Česko</div> <div>Strana řízení:</div> <div>levostranné</div> </div>			
2019	únor	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<div> <div>Datum přihlášení vozidla:</div> <div>26. 02. 2019</div> <div>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:</div> <div>26. 02. 2019</div> <div>Doba od výroby po 1. přihlášení:</div> <div>2 měsíce</div> <div>Přihlášeno jako:</div> <div>Nové</div> <div>Barva vozu při přihlášení:</div> <div>BÍLÁ</div> </div>			
	únor	 Česko	Vystavení technického průkazu
	březen	50 km	Záznam tachometru
2020	leden	28 000 km	 Česko Poškození
	únor	30 500 km	Záznam tachometru
	červenec	53 000 km	Servisní záznam
	srpen	60 000 km	Záznam tachometru
	listopad	74 000 km	Servisní záznam
2021	únor	91 000 km	Záznam tachometru
	červen	110 000 km	Servisní záznam
	říjen		Servisní záznam
	říjen	116 000 km	Záznam tachometru
	listopad	118 500 km	Záznam tachometru
	prosinec	123 000 km	Servisní záznam
	prosinec	123 000 km	 Česko Poškození
	prosinec	120 000 km	Servisní záznam

2022

leden	121 500 km	Záznam tachometru
únor		Servisní záznam
duben	127 500 km	Servisní záznam
květen	127 500 km	Záznam tachometru
květen	128 000 km	Servisní záznam
listopad	132 000 km	Záznam tachometru

2023

leden	132 500 km	Servisní záznam
únor	134 500 km	 Česko STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	24. 02. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3132-23-02-0481

únor	134 500 km	 Česko	Měření emisí
------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	24. 02. 2023
Číslo protokolu:	CZ-003132-23-02-0481

květen	136 000 km	Záznam tachometru
--------	------------	-------------------

2024

únor	145 500 km	Záznam tachometru
------	------------	-------------------

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	01/2020
Země	ČR
Výše škody	10 455 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Pravá strana
Stav tachometru	28 000 km



Číslo záznamu 2 / 2

Datum	12/2021
Země	ČR
Výše škody	55 345 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá zadní strana, Podlaha
Stav tachometru	123 000 km



5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 10

Datum	07/2020
Stav tachometru:	53 000 km
Materiál (výčet)	195/60R16 89V K125 Ventus Prime 3 Hankook
Práce (výčet)	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

Číslo záznamu 2 / 10

Datum	11/2020
Stav tachometru:	74 000 km
Materiál (výčet)	195/60R16 89H Kristall Control HP Fulda
Práce (výčet)	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

Číslo záznamu 3 / 10

Datum	06/2021
Stav tachometru:	110 000 km
Práce (výčet)	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

Číslo záznamu 4 / 10

Datum	10/2021
Práce (výčet)	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

Číslo záznamu 5 / 10

Datum	12/2021
Stav tachometru:	123 000 km
Materiál (výčet)	OCELOVY DISK 25g
	Ventil TR525, 50ks/box
	SLIT RAFKU
	Ochr.dutin transpar.vosk.400ml
	TEROSON Primer PU 8519P 25ml
	TEROSON BOND480 CR310ML
	AILE AR
	OCHR LISTA
	ZAD ROZS

Číslo záznamu 6 / 10

Datum	12/2021
Stav tachometru:	120 000 km
Materiál (výčet)	195/60R16 89H Kristall Control HP Fulda
Práce (výčet)	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

Číslo záznamu 7 / 10

Datum	02/2022
Práce (výčet)	Vozidlo kategorie B

Číslo záznamu 8 / 10

Datum	04/2022
Stav tachometru:	127 500 km
Práce (výčet)	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

Číslo záznamu 9 / 10

Datum	05/2022
Stav tachometru:	128 000 km
Práce (výčet)	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

Číslo záznamu 10 / 10

Datum	01/2023
Stav tachometru:	132 500 km
Práce (výčet)	Likvidace pneu fleet
	TLAKU PNEU TPMS/VOZIDLO

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 05. 04. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 05. 04. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 04. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 04. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	PEUGEOT 2008(1PI4SYTMDJK0A0J0) GT LINE 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6
Motor	1 499 ccm; 1,50 L; 75 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,1 / 3,3 / 3,6
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
ABS
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Isofix příprava
Počet airbagů: 6
Protiprokluzový systém ETC
Rekuperace brzdové energie motor
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2
Systém řízení stability ESP
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Funkčnost
12v zásuvka vpředu a vzadu

Standardní vybavení

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze

LED světla: denní svícení a zadní světla

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální

Multifunkční displej 7,0, dotykový obrazovka, Přístrojová deska 1 a 17,8

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Selektivní katalytická redukce:

Standardní vybavení

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Volba typu terénu včetně nastavení TR/ESP

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče, make-up zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva tónovaná, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na bocích vozu

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index U, index nosnosti: 86, typ zimní M+S, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 6,5 " šířka, 43,2 a 16,5

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: tónovaná

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Standardní vybavení

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky a kůže

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - syntetická kůže

Přední sedadla: typ - sportovní, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný a sedadlo sklopné do roviny

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Exteriér

Nemetalický lak Bílá Banquise

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce

Datum vyhlášení

Detail

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	20. 06. 2023	Více info
emise / motor	15. 01. 2022	Více info
havárie / motor	18. 08. 2021	Více info
emise / motor	17. 01. 2020	Více info
emise / motor	28. 10. 2019	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	EWP - LAK BÍLÝ BANQUISE
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 04. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	26.02.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	26.02.2019
Tovární značka	PEUGEOT
Obchodní označení	2008
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	PSA
Typ motoru	YH01
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	75
Zdvihový objem (ccm)	1499
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	182
Maximální hmotnost povolená (kg)	1700
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1700

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4159
Šířka celková (mm)	1739
Výška celková (mm)	1570

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2537
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	920/920
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	860/860
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1260/1260
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	640/640
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2660/2660
Ráfky náprava 1	6.50J16 (E=20)
Pneumatiky náprava 1	195/60 R16 86T
Ráfky náprava 2	6.50J16 (E=20)
Pneumatiky náprava 2	195/60 R16 86T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2017/1347BG
Spotřeba paliva (l/100km)	4,2/3,4/4
Emise CO2 (g/km)	98

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.