

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9746123706
Datum aktivace kuponu:	19. 06. 2025 13:48:34
Platnost do:	19. 07. 2025 13:48:34

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBER6NW7M3077819

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
SCALA**Typ karoserie**
hatchback**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
81 kW**Objem**
999 ccm**Datum výroby**
05. 01. 2021**Datum 1. registrace**
22. 01. 2021⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	01/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	<p>Datum výroby vozidla: 05. 01. 2021</p> <p>Stáří vozidla: 4 roky 5 měsíců</p> <p>Barva vozidla: Stříbrná Brilliant metalíza – kód 8E</p> <p>Vyrobeno pro trh: Česko</p> <p>Strana řízení: levostranné</p>			
	01/2021		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	<p>Datum přihlášení vozidla: 22. 01. 2021</p> <p>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 22. 01. 2021</p> <p>Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc</p> <p>Přihlášeno jako: Nové</p> <p>Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ</p>			
	01/2021		Česko	Vystavení technického průkazu
2022	02/2022		Česko	Poškození
	06/2022	21 000 km	Česko	Záznam tachometru
	11/2022	29 000 km	Česko	Záznam tachometru
2023	02/2023	32 500 km	Česko	Záznam tachometru
2024	02/2024		Česko	Poškození
	02/2024	57 000 km	Česko	Záznam tachometru
	03/2024	58 500 km	Česko	Záznam tachometru
	07/2024	66 000 km	Česko	Záznam tachometru
	08/2024		Česko	Poškození
	09/2024	70 500 km	Česko	Záznam tachometru
	11/2024		Česko	Poškození
	12/2024	76 000 km	Česko	Záznam tachometru
2025	01/2025		Česko	Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 5.

Datum	02/2022
Země	ČR
Výše škody	34 185 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 5.

Datum	02/2024
Země	ČR
Výše škody	12 477 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

Číslo záznamu 3 / 5.

Datum	08/2024
Země	ČR
Výše škody	22 650 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 4 / 5.

Datum	11/2024
Země	ČR
Výše škody	35 304 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 5 / 5.

Datum	01/2025
Země	ČR
Výše škody	15 242 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 19. 06. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 19. 06. 2025
------	----------------------

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

19. 06. 2025

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Scala
Označení modelu	SCALA AMB TS81/1.0 M6F
Modelový rok	2021
Datum výroby	05.01.2021
Datum prodeje	03.02.2021
Kód barvy	8E
Barva	Stříbrná Brilliant metalíza
Kód barvy střechy	8E
Kód převodovky	USN
Kód motoru	DLAA
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	81
Počet válců	3
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NW13J5

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	4-vál. zážehový motor 1,6L Agregát: 050.F
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB bez aktivního tempomatu
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Asistent změny stopy	Asistent změny stopy
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
Clona	Bez clony
COC dokumenty	COC-dokument 10

Čelní okno	Tónované čelní sklo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační fólie/emblémy	Bez dekorativní fólie/emblémů
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Deštník	Deštník
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídatných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní – Geomet D
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák na brýle	Držák na brýle
Dveře	4-dvéřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Funkce volání	Ovládací přístroj pro volání o pomoc/ nouzové volání s eCall
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hinterachsgewicht	Hmotnost zadní nápravy – provedení 1
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlometry	LED-hlavní světlometry
Hlavové opěrky	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu – 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 05
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "13" pro zadní nápravu
Hodiny	Bez hodin (vně nástrojů)
Houkačka	S jednotónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Bez chladicího boxu
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stíračů s fotosenzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera bez distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk ocelový 6J x 16
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Kontrola bezpečnostních pasů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu

Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Zakrytí kola
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlometry
Množství paliva	Zvýšená sériová náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní - provedení 3
Motory	3-vál. zážehový motor 1,0 L/81 KW TSI Agregát: TJ4
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium"
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobkou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Lakovaný nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odkládací kapsy vzadu ve dveřích	S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
Odkládací schránka	S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením
Ochrana laku / ochrana při transportu	Bez povrchové ochrany s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozků	S přídavnou spodní ochranou pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	Bez bočních ochranných lišt
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Rozšířené opatření pro tlumení hluku v interiéru
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	S přídavným osvětlením (vnitřní osvětl.)
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řeči / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívána
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Standardní lišty
Palivový systém	Palivový systém zážehový- vstřikování, tropizovaný
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"

Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 91V super-optimalizace valivého odporu
Pohotovostní hmotnost	Pohotová hmotnost 1
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Bez pomocného parkovacího zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Bez potahu podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodejní program zemí	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provozní návod	Provozní návod ČESKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Sít v zavazadlovém prostoru
Přední sedadla	Komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převis	Převis zadní, střední
Převodovka – popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přívod vzduchu / ofukovače	Ofukovače
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Rezervní kolo, neplnohodnotné
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu –2Z0–
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	Rozvor
Řízení	Řízení s posilovačem
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Sloupek řízení	Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená na straně spolujezdce
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek česko-slovensky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů, provedení vozů-ČESKÁ REPUBLIKA
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostříkovačem a cyklovačem
Stropní výplň	Stropní výplň nedělená
Střední konzola	Se střední konzolou
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče

Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Klimatizace s mechanickou regulací
Trhově specifické provedení vozidla	Standardní verze
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Sportback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Varianty	Varianta
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "MQ 200_GA"
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Záchytné/úchytné prvky v zavazadlovém prostoru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko
Volant	Kožený volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Třibodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní dveře / zadní kapota	Výklopná zád' s okenním otvorem
Zadní náprava	Zadní náprava standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládním, vnitřním ovládním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování rychlosti plus omezovač rychlosti
Zásuvka v kufru	Bez zásuvky
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení

Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-ČESKÁ REPUBLIKA
Ostatní	Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací
Ostatní	Batterie 320A (49Ah)
Ostatní	Bez dekorativní fólie/emblémů
Ostatní	bez přístroje hasičiho
Ostatní	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	Entry-level infotainment system Radio 2 (MIB3) 6.5-inch
Ostatní	Exhalační předpis, EU6 AP
Ostatní	Externí USB zdířka Typ-C a zdířka pro nabíjení
Ostatní	Filtr s aktivním uhlím
Ostatní	Chladivo R1234yf
Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení-standardní
Ostatní	Paket Interiér
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	Popis v základním provedení
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	Proaktivní servis
Ostatní	provedeni nekuracke
Ostatní	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém I-SIZE, 2x TOP TETHER a přídavné upevnění dětské sedačky přední BF strany
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	Radiovy příjem digitalni
Ostatní	Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola
Ostatní	Rozsirena a prediktivni ochrana chodcu/ cyklistu
Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	sedadlo komfortni
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Šrouby kol Standard
Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	Without electronic steering column lock
Ostatní	Zakrytí zavazadlového prostoru
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Stříbrná Brilliant metalíza – kód 8E
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19. 06. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	22.01.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	22.01.2021
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SCALA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DLA
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	81
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	199
Maximální hmotnost povolena (kg)	1640
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1640

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4362
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1499
Rozvor (mm)	2636
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	860/860
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	610/610
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2840/2840
Ráfky náprava 1	6.0JX16 ET40
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	6.0JX16 ET40
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE

Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	64
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,299999999999998

Další záznamy

Rozchod: 1521+1506, [Alternativní provedení vozidla; *42: (#16): TRÍDA A50-X], #V.7: CO2: 119 g/km, #14: ROZCHOD: 1 521/1 506, #D.2, #3, #4: NW, ABSDLAAX0, NFM6FM6AJ0214BISTNN3N1A1A, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla; #N: s přívěsem náprava 2:+74 kg, #N.1-N.2: , 195/65 R15 91H 6,OJX15 ET35, 205/45 R18 90V 7,OJX18 ET39, 205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40, 205/55 R16 91H 6,OJX16 ET40, 205/55 R16 91V 6,OJX16 ET40, 205/55 R16 91H 6,OJX16 ET38, 205/55 R16 91V 6,OJX16 ET38, 195/60 R16 89V M+S 6,OJX16 ET35, 205/55 R16 94V M+S 6,OJX16 ET40, 205/55 R16 94V M+S 6,OJX16 ET38, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2636

Emise CO2 (g/km)	119
------------------	-----

13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.