

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4932150183
Datum aktivace kuponu:	17. 09. 2025 13:28:34
Platnost do:	17. 10. 2025 23:59:59

## 1. Základní údaje o vozidle



<b>VIN</b> TMBER6NW6M3140506	✓ kontrolní číslice je v pořádku		
<b>Tovární značka</b> ŠKODA	<b>Model</b> SCALA	<b>Typ karoserie</b> hatchback	
<b>Druh vozidla</b> osobní	<b>Palivo</b> benzín	<b>Výkon</b> 81 kW	
<b>Objem</b> 999 ccm	<b>Datum výroby</b> 13. 05. 2021	<b>Datum 1. registrace</b> 02. 06. 2021	

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.


## Doporučení:



V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	05/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 13. 05. 2021 Stáří vozidla: 4 roky 4 měsíce Barva vozidla: Modrá Energy – kód K4 Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	06/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 02. 06. 2021 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 02. 06. 2021 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: MODRÁ			
	06/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu
	11/2021	16 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2022	04/2022		 Česko	Poškození
	04/2022	26 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2022	31 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2022	33 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2023	01/2023	34 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2023	49 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2023	49 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2023	63 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2023	84 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2023	89 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2024	02/2024	93 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	06/2024	100 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2024	106 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2024	107 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2025	01/2025		 Česko	Poškození

02/2025		 Česko	Poškození
04/2025	118 500 km	 Česko	Záznam tachometru
05/2025	119 500 km	 Česko	Záznam tachometru
06/2025	120 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	02. 06. 2025
Číslo protokolu:	CZ-3506-25-06-0024

06/2025	120 000 km	 Česko	Měření emisí
---------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	02. 06. 2025
Číslo protokolu:	CZ-450808-25-06-0015

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození převěřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Pojistná událost

1 / 3.

Datum	04/2022
Země	ČR
Výše pojistného plnění	13 875 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

## Pojistná událost

2 / 3.

Datum	01/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	36 052 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

## Pojistná událost

3 / 3.

Datum	02/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	18 094 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

### Není evidováno jako odcizené





v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj Ke dni 17. 09. 2025

 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

**Vůz je financován**

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 17. 09. 2025
------	----------------------

Česko	ANO – VWFS
-------	------------

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 09. 2025
----------------------------------	--------------

AGRO LEASING	NE
--------------	----

Ayvens (dříve ALD)	NE
--------------------	----

BMW_FS	NE
--------	----

CASH Partners s.r.o.	NE
----------------------	----

CASH4CAR	NE
----------	----

COFIDIS	NE
---------	----

ČSOB Leasing, a.s.	NE
--------------------	----

D.S. Leasing, a.s.	NE
--------------------	----

ESSOX LEASING	NE
---------------	----

FCE Credit, s.r.o.	NE
--------------------	----

GMAC	NE
------	----

Home Credit CZ	NE
----------------	----

Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA SCALA(NW14J5) 1.0 TSI 81kW Style
Motor	999 ccm; 1,00 L; 81 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

### Standardní vybavení

#### Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blikáčů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení, 999 a 999

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

#### Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, neomezeno, neomezeno a neomezeno

Konzole na podlaze

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, MQ200GA-6F, typ - manuální

Multifunkční displej 8,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: ročné predplatné - 0,00, počet mesačných poplatkov v cene - 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování a 0

Tempomat

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívané ostřikovače

Zábavný displej vpředu, 8,0 a 20,3

#### Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

#### Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 6,0 " šířka, 40,6 a 15,2

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

#### Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

## Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky a kůže

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a sedadlo sklopné do roviny

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

## Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

## Volitelná výbava

## Funkčnost

Parkovací kamera vzadu

Vyhřívané čelní sklo

## Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Dekor šedá Latice s měděným orámováním

## Sedadla/potahy sedadel

Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce

## Rezervy

Rezervní kolo ocelové neplnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola,bez sady na opravu pneumatik

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

### Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Modrá Energy – kód K4
Barva při první registraci v CZ	Modrá

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

### Informace o provedeném značení skel

17. 09. 2025

Značení skel	NE
--------------	----

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

### Země

### Databáze

Česko	Státní registr vozidel
-------	------------------------

### Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	02.06.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	02.06.2021
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SCALA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DLA
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	81

Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	199
Maximální hmotnost povolena (kg)	1640
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1640

## Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4362
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1499
Rozvor (mm)	2636
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	860/860
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	610/610
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2840/2840
Ráfky náprava 1	6.0JX16 ET38
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	6.0JX16 ET38
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	64
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3
Další záznamy	Rozchod: 1521+1506, [Alternativní provedení vozidla; *42: (#16): TŘÍDA A50-X], #V.7: CO2: 120 g/km, #14: ROZCHOD: 1 521/1 506, #D.2, #3, #4: NW, ABSDLAAX0, NFM6FM6AJ0214BISTNN3N1A2A, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla; #N: s přívěsem náprava 2:+74 kg, #N.1-N.2: , 195/65 R15 91H 6,0JX15 ET35, 205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39, 205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40, 205/55 R16 91H 6,0JX16 ET40, 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET40, 205/55 R16 91H 6,0JX16 ET38, 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38, 195/60 R16 89V M+S 6,0JX16 ET35, 205/55 R16 94V

M+S 6,0JX16 ET40, 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET38,  
Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2636

Emise CO2 (g/km)

120

### 13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.