

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9705652912
Datum aktivace kuponu:	04. 02. 2026 13:24:43
Platnost do:	06. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBLM7NS2L8043491

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
KODIAQ**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
176 kW**Objem**
1968 ccm**Datum výroby**
17. 01. 2020**Datum 1. registrace**
03. 02. 2020 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	01/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		17. 01. 2020	
	Stáří vozidla:		6 let	
	Barva vozidla:		Šedá Quartz metalíza – kód F6	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	02/2020		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		03. 02. 2020	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		03. 02. 2020	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		ŠEDÁ	
	02/2020		 Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2020	28 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2021	02/2021	44 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		17. 02. 2021	
	Číslo protokolu:		CZ-3717-21-02-0448	
	06/2021	53 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2021	59 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2022	05/2022	82 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	06/2022		 Česko	Poškození
	06/2022	86 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2022	98 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2022	104 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2023	03/2023	112 000 km	 Česko	Záznam tachometru

2024

02/2024

138 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

01. 02. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3766-24-02-0029

02/2024

138 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

01. 02. 2024

Číslo protokolu:

CZ-571313-24-02-0017

11/2024

161 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2025

02/2025

166 500 km

 Česko

Záznam tachometru

11/2025

181 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

2026

01/2026

181 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1

Datum	06/2022
Země	ČR
Výše pojistného plnění	12 134 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 04. 02. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 04. 02. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 02. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE

Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA KODIAQ(NS762Z) 2.0 Bi-TDI 176 kW RS 4x4 DSG
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 176 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 7
Protipokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Rekuperace brzdové energie motor
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu, včetně bezklíčového startování a včetně paměti nastavení sedadel

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 7-stupňová převodovka řadicí páka na volantu, sekvenční manuální, automatický režim, typ – DCT manuální sekvenční s auto modelem a včetně řadicích pádel

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,2, Přístrojový panel 1 a 25,9, multifunkční displej 8,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení pérování: volitelné řidičem, nastavitelný stabilizátor a elektronické

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Navigace přes mobilní telefon

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, paměťová karta, barevný displej, 8,0 " uhlopříčka, dopravní informace a 20,3

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, radar, parkovací senzor vzadu, radar a kamera

Počet reproduktorů: 9, značka: Canton a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení podvozku

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Telematika: roční předplatné - 0,00, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk

Vyhřívání ostřikovače

Zábavný displej vpředu, 8,0, dotyková obrazovka a 20,3

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční ochranné lišty

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva tónovaná, automatická clona, ukazatele směru

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 100, konvenční typ, průměr: 20 a samoopravovací pneumatiky

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 20 " průměr, 8,0 " šířka, 50,8 a 20,3

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: tónovaná

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, karbon na středové konzoli, karbon na dveřích, karbon na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – kůže

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku – paměť, vyhřívaná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Funkčnost

Sklopné tažné zařízení, elektronicky uzamykatelné včetně funkce TSA

Vyhřívané čelní sklo

Zabezpečení vozu

Virtuální pedál – bezdotykové otevírání a zavírání pátých dveří (včetně elektrického otevírání a zavírání)

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	07. 04. 2022	Více info
brzdy / havárie	20. 03. 2021	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Šedá Quartz metalíza – kód F6
Barva při první registraci v CZ	Šedá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	04. 02. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	03.02.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	03.02.2020
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KODIAQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CUA
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	176
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	221
Maximální hmotnost povolena (kg)	2430
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2430

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4699
Šířka celková (mm)	1882
Výška celková (mm)	1665
Rozvor (mm)	2789
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1230/1230
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1250/1250
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500/2500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4930/4930
Ráfky náprava 1	8.5JX20 ET38
Pneumatiky náprava 1	255/40 R20 101V
Ráfky náprava 2	8.5JX20 ET38
Pneumatiky náprava 2	255/40 R20 101V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	87

Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	7,2/5,7/5,7

Další záznamy

ROZCHOD KOL: 1575/1563 | VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:
*N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2: +97 KG | *ROZCHOD: NÁPRAVA 2:
MAX.1573, NÁPRAVA 1: MAX.1585 | *N.1/N.2: 215/65 R17
99V M+S; 6.5JX17 ET38 | 235/50 R19 99V; 7.0JX19 ET43 |
235/55R18 100V M+S; 7.0JX18 ET43 | 215/65 R17 99V
M+S; 7.0JX17 ET40 | 255/40 R20 101V; 8.5JX20 ET38 |
235/45 R20 100V; 8.0JX20 ET41 | *11: MAX. 4796 | *13:
MAX. 1686 | VOZIDLO PLNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 56/2001
SB.

Emise CO2 (g/km)	163
------------------	-----


13. Fotky a inzerce






Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2

Foto

Datum pořízení inzerátu	28. 11. 2025
Inzerovaný nájezd	181 416 km





Záznam 2/2

Foto







Datum pořízení inzerátu

17. 01. 2026

Inzerovaný nájezd

181 416 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.