

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7377026755
Datum aktivace kuponu:	04. 02. 2026 12:41:40
Platnost do:	06. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN TMBJH7NP8M7075523	✓ kontrolní číslice je v pořádku		
Tovární značka ŠKODA	Model SUPERB	Typ karoserie kombi	
Druh vozidla osobní	Palivo nafta	Výkon 110 kW	
Objem 1968 ccm	Datum výroby 21. 05. 2021	Datum 1. registrace 14. 07. 2021	

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.








Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	05/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:	21. 05. 2021		
	Stáří vozidla:	4 roky 8 měsíců		
	Barva vozidla:	Energy Blue – kód K4		
	Vyrobeno pro trh:	Německo		
	Strana řízení:	levostranné		
	07/2021			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:	14. 07. 2021		
	Doba od výroby po 1. registraci:	1 měsíc		
	12/2021	26 000 km	 Německo	Poškození
2022	11/2022	61 000 km	 Německo	Poškození
2023	09/2023		 Německo	Poškození
2025	08/2025	167 500 km	 Německo	Poškození
	11/2025	167 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:	Před registrací		
	Datum kontroly:	24. 11. 2025		
	Číslo protokolu:	CZ-3635-25-11-0757		
	11/2025	167 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly:	24. 11. 2025		
	Číslo protokolu:	CZ-461016-25-11-0636		
	11/2025		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:	26. 11. 2025		
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	14. 07. 2021		
	Přihlášeno jako:	Ojeté		
	Barva vozu při přihlášení:	MODRÁ		

11/2025

Česko

Vystavení technického průkazu

12/2025

167 500 km

Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 4


Datum	12/2021
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	4 000 – 5 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana, Levá strana, Levá zadní strana
Stav tachometru	26 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

2 / 4


Datum	11/2022
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Stav tachometru	61 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

3 / 4


Datum	09/2023
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

4 / 4

Datum	08/2025
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	2 000 – 3 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Stav tachometru	167 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 04. 02. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 04. 02. 2026
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 02. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Superb III
Označení modelu	SUP.COM AMB TD110/2.0A7F
Modelový rok	2021
Datum výroby	21.05.2021
Datum prodeje	21.07.2021
Kód barvy	K4
Barva	Energy Blue
Kód barvy střechy	K4
Barva střechy	Energy Blue
Kód převodovky	USA
Kód motoru	DTSB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3V534D

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Zásobování energií a signál TV pro individuální vestavbu
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	4-vál. zážehový motor 1,0L Agregát: 030.M
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat high
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Asistent při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 420A (70Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná

Boční a zadní okna	Boční a zadní okna
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Tandemový brzdový posilovač 7/8-palců
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení pro nejmenší sérii
Dělicí stěna	Síťová dělicí stěna
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák	S držákem
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Funkce volání	Ovládací přístroj pro volání o pomoc/ nouzové volání s eCall
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	LED- Hlavní světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 08
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "3" pro zadní nápravu
Hodiny	Bez hodin
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční sensor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládním zamykání vozu

Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 6 1/2J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pasů	S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlometry a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál.turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát:TS1/TR1/TOP/TON/T13/T29/TM4
Mřížka chladiče	Mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Bez multifunkčního ukazatele/palubního počítače
Nabíjecí kabel	Bez nabíjecího kabelu
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí s SCR
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Nárazník standard
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nastavení spolujezdcevy sedačky zezadu	Bez nastavení sedačky spolujezce zezadu
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávání sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená a proaktivní ochrana chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Rozšířené opatření pro tlumení hluku v interiéru
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat

Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, elek. stavitelná a sklopná, odděleně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pohotovostní hmotnost	Pohotovostní hmotnost 1
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potahy sedadel	Potah sedadel – tkanina
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V a 230V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7–stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádía	Rádio "GAMMA" s odnímatelným panelem
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P–díly	Rozdělení tříd vozů –3V0–
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Rozvor	Rozvor
Řídicí kódy	Cenová podpora
Řídicí kódy	Region
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR–Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlené, logo airbag na cloně

Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek v němčině
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Startér	Startér motoru – standardní
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní výplň	Stropní výplň nedělená
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	Světlo na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým napájením
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu XX Hz
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Standardní odblokování zadního sedadla
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ381" — Díly pro motorová vozidla —
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko odcloněné
Volant	Sportovní multifunkční volant s Tiptronic (kůže+dřevo)

Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří – pěnová fólie a tkanina
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Třibodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Zadní spoiler	Střešní spojler
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru – rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Go" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	"FRONT ASSIST" – adaptive cruise controlto 210km/hour
Ostatní	"LIGHT ASSIST"
Ostatní	"TRAVEL ASSIST" – traffic signs recognition with multifunction camera
Ostatní	2 USB Typ-C vorne und 2 USB Typ-C rear
Ostatní	Alloy wheels "DRAKON" 6,5Jx17" anthracite, bright machining, inc. tireswith super-low rolling resistance
Ostatní	Ambiente+
Ostatní	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
Ostatní	Bez systémů pro přístup do vozidla
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Exhalační předpis, EU6 AP
Ostatní	Guide & Inform + Security & Service Plus, contract dur. 3 years incl. Security & Service Basic, contract 10 y.
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Small leather package (3 spoke sport multi-function leather steering wheel for radio and telephone), "MAXI DOT"
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Tires 215/55 R17 94V super-low rolling resistance, generation 2 (polymer coating)
Ostatní	With electronic steering column lock

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / požár	29. 04. 2022	Více info
motor / požár	07. 04. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Energy Blue – kód K4
Barva při první registraci v CZ	Modrá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	04. 02. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
------	----------

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Datum první registrace vozidla	14.07.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	26.11.2025
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DTS
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	3000
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	213
Maximální hmotnost povolena (kg)	2232
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2232

Technický popis – rozšířený





Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4862
Šířka celková (mm)	1864
Výška celková (mm)	1511
Rozvor (mm)	2836
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1140/1140
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1130/1130
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívesu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívesu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4232/4232
Ráfky náprava 1	6,5JX17 ET41
Pneumatiky náprava 1	215/55 R17 94V
Ráfky náprava 2	6,5JX17 ET41

Pneumatiky náprava 2	215/55 R17 94V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	3150
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5
Další záznamy	<p>Rozchod: 1578+1566[Alternativní provedení vozidla:]*42: (#16): TŘÍDA A50-X]#V.7: CO2: 132 g/km#14: ROZCHOD: 1 578/1 566#D.2; #3; #4: 3T; ACDTSBX01; NFD7FD7GC0044BISTN1A1A#V.9: 2018/1832AP; EURO 6 Variabilní provedení vozidla:#N: s přívěsem náprava 2:+98 kg#N.1-N.2: 215/55 R17 94V 7,0JX17 ET40; 215/55 R17 94W 7,0JX17 ET40; 215/55 R17 94V 6,5JX17 ET41; 215/55 R17 94W 6,5JX17 ET41; 215/60 R16 95V 6,5JX16 ET41; 235/40 R19 96W 8,0JX19 ET44; 235/45 R18 94W 8,0JX18 ET44; 215/55 R17 94V M+S 6,5JX17 ET41 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. M: 2836, Rozchod: 1578+1566[Alternativní provedení vozidla:*42: (#16): TŘÍDA A50-X]#V.7: CO2: 132 g/km#14: ROZCHOD: 1 578/1 566#D.2; #3; #4: 3T; ACDTSBX01; NFD7FD7GC0044BISTN1A1A#V.9: 2018/1832AP; EURO 6 Variabilní provedení vozidla:#N: s přívěsem náprava 2:+98 kg#N.1-N.2: 215/55 R17 94V 7,0JX17 ET40;215/55 R17 94W 7,0JX17 ET40;215/55 R17 94V 6,5JX17 ET41;215/55 R17 94W 6,5JX17 ET41;215/60 R16 95V 6,5JX16 ET41;235/40 R19 96W 8,0JX19 ET44;235/45 R18 94W 8,0JX18 ET44;215/55 R17 94V M+S 6,5JX17 ET41 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.M: 2836</p>
Emise CO2 (g/km)	131

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	22. 12. 2025
Inzerovaný nájezd	167 661 km








Záznam 2/2 Foto

Datum pořízení inzerátu 22. 12. 2025

Inzerovaný nájezd 167 661 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.