

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3306977270
Datum aktivace kuponu:	13. 11. 2025 09:17:39
Platnost do:	13. 12. 2025 23:59:59

## 1. Základní údaje o vozidle



<b>VIN</b> TMBEK6NW1S3009016	✓ kontrolní číslice je v pořádku		
<b>Tovární značka</b> ŠKODA	<b>Model</b> SCALA	<b>Typ karoserie</b> hatchback	
<b>Druh vozidla</b> osobní	<b>Palivo</b> benzín	<b>Výkon</b> 110 kW	
<b>Objem</b> 1498 ccm	<b>Datum výroby</b> 20. 09. 2024	<b>Datum 1. registrace</b> 03. 10. 2024	


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



### 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2024	09/2024	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 20. 09. 2024 Stáří vozidla: 1 rok 1 měsíc Barva vozidla: Black Magic Pearlescent – kód 1Z Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	10/2024		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 03. 10. 2024 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 03. 10. 2024 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
	10/2024		 Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2024	10 km	 Česko	Záznam tachometru

### 4. Kontrola poškození

#### Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

### 5. Kontrola odcizení

#### Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 13. 11. 2025
Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

**Financování nenalezeno**

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 13. 11. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 11. 2025

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA SCALA(NW1DP5 W6B) 1.5 TSI 110kW Top Selection
Motor	1 498 ccm; 1,50 L; 110 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

## Standardní vybavení

## Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech;, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech;, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil, aktivní pod 50kmh/30mil, včetně předcházení blížící se srážce, včetně odbočování a vyhýbání se předmětům

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

## Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM-rádio, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 999, 999, 999, bezdrátové připojení Apple, bezdrátové připojení Android a bezdrátové připojení Mirrorlink

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ – manuální

Multifunkční displej 8,00, Přístrojový panel 1, 20,3 a ovládání válečkem, multifunkční displej 8,25, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1, 21,0, pevný, ovládání válečkem a ne

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, senzor

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná spotřeba

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2, 0 a 0

Příprava pro prvky na objednávku

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: roční předplatné – 0,00, počet měsíčních poplatků v ceně – 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat

Vestavěné aplikace

Zábavný displej vpředu, 8,00 a 20,3

#### Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Make-up zrcátka ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí, ovládání dotyk obrazovkou a ohřev motorem

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

#### Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 6,0 " šířka, 40,6, 15,2 a P17

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

#### Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

#### Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Dveřní madla

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a sedadlo sklopné do roviny

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

#### Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

### Volitelná výbava

#### Pakety

Asistovaná jízda 1.5+

City plus

#### Funkčnost

Vyhřívané čelní sklo

#### Exteriér

Matrix-LED přední světlomety

#### Kola/Pneumatiky

Kola z lehké slitiny 6,5J x 17" Stratos

#### Rezervy

Rezervní kolo (neplnohodnotné)

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

### Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Black Magic Pearlescent – kód 1Z
Barva při první registraci v CZ	Černá

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	13. 11. 2025
Značení skel	NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

### Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK

Datum první registrace vozidla	03.10.2024
Datum první registrace vozidla v ČR	03.10.2024
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SCALA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DXD
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	221
Maximální hmotnost povolena (kg)	1723
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1723

#### Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4362
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1493
Rozvor (mm)	2636
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	910/910
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	850/850
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1250/1250
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	630/630
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2973/2973
Ráfky náprava 1	6.5JX17 ET40
Pneumatiky náprava 1	205/50 R17 89V
Ráfky náprava 2	6.5JX17 ET40
Pneumatiky náprava 2	205/50 R17 89V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	66

Spotřeba předpis

2023/443EA

Spotřeba paliva (l/100km)

5,7

Další záznamy

Rozchod: 1521+1506, [Alternativní provedení vozidla, \*42: (#16): TŘÍDA A], #V.7: CO2: 129 g/km, #14: ROZCHOD: 1 521/1 506, #D.2, #3, #4: NW, ABSDXDBX0, NFM6FM6C90164WESTNN4N1BA, #V.9: 2023/443EA, EURO 6, Variabilní provedení vozidla, #14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1534, #14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1517, #N: s přívěsem náprava 2:+80 kg, #N.1-N.2: 205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39, 205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40, 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET40, 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38, 195/60 R16 89H M+S 6,0JX16 ET35, 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET40, 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET38, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2636, ROZCHOD: 1521+1506\n, [ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:\n, \*42: (#16): TŘÍDA A]\n, #V.7: CO2: 129 G/KM\n, #14: ROZCHOD: 1 521/1 506\n, #D.2; #3; #4: NW; ABSDXDBX0; NFM6FM6C90164WESTNN4N1BA\n, #V.9: 2023/443EA; EURO 6\n, \n, VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:\n, #14: ROZCHOD: NÁPRAVA 1: MAX 1534\n, #14: ROZCHOD: NÁPRAVA 2: MAX 1517\n, #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2:+80 KG\n, #N.1-N.2: 205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39;\n, 205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40;\n, 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET40;\n, 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38;\n, 195/60 R16 89H M+S 6,0JX16 ET35;\n, 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET40;\n, 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET38\n, \n, VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.\n, M: 2636\n,

Emise CO2 (g/km)

129

### 13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.