

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9904896240
Datum aktivace kuponu:	16. 02. 2026 07:42:16
Platnost do:	18. 03. 2026 23:59:59

## 1. Základní údaje o vozidle



## VIN

TMBER6NW8S3028173

✓ kontrolní číslice je v pořádku

## Tovární značka

ŠKODA

## Model

SCALA

## Typ karoserie

hatchback

## Druh vozidla

osobní

## Palivo

benzín

## Výkon

85 kW

## Objem

999 ccm

## Datum výroby

29. 10. 2024

## Datum 1. registrace



31. 10. 2024

## 2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

### 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2024	10/2024	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 29. 10. 2024 Stáří vozidla: 1 rok 3 měsíce Barva vozidla: Brilliant Silver Metallic – kód 8E Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	10/2024		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 31. 10. 2024 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 31. 10. 2024 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	10/2024		 Česko	Vystavení technického průkazu

### 4. Kontrola poškození

#### Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

### 5. Kontrola odcizení

#### Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 16. 02. 2026
Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

**Financování nenalezeno**

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 16. 02. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	16. 02. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE

BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Scala
Označení modelu	SCALA SELECTS85/1.0 M6F
Datum výroby	29.10.2024
Kód barvy	8E
Barva	Brilliant Silver Metallic
Kód barvy střechy	8E

Barva střechy	Brilliant Silver Metallic
Kód převodovky	VGS
Kód motoru	DUSA
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	85
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NW1DM5

#### Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"FRONT ASSIST" – radar scan.of the spacein front of the car, incl.City ANB, without "ADAPTIVE CRUISE ASSISTANT"
Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	"Standard Plus" version
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l unit 05C.B
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l/85 kW TSI base engine is TJ4/T0R/T26/T0M/T1D
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Additional interior noise suppression
Ostatní	Advanced driver attention & drowsiness monitor
Ostatní	Alloy wheels 6J x 16" CORTADERO
Ostatní	Alloy wheels 6J x 16" CORTADERO AERO
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Ostatní	Anti-theft alarm system, interior monitoring, backup horn, and towing protection
Ostatní	Axial and vertical adjustable steering column
Ostatní	Basic equipment variant

Ostatní	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Brilliant Silver Metallic/Brilliant Silver Metallic
Ostatní	Care Connect 3 years
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats forRS)
Ostatní	CONVENIENCE (mit SAFE)
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB - Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes in rear (Geomet D)
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electronic cruise control + Speedlimiter
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Ostatní	Engine guard with underbody stone guard
Ostatní	Entry-level infotainment system radio upgrade (UNECE)
Ostatní	Equipment options subset for Czech Republic
Ostatní	Extended and proactive pedestrian and cyclist protection
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior rear view mirrors; glass el. adjusted-auto dimming (driver), heated, housing el. powerf., board.spot(w. KA6)
Ostatní	External, USB type C data socket(s) and charging socket(s) with increased charging performance
Ostatní	Freely programmable instrument cluster Basic
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine (tropicalized)

Ostatní	Gearshift knob/handle in plastic
Ostatní	Glove compartment door with light
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heat-reflecting windshield
Ostatní	Higher chassis
Ostatní	Hight-adjustable head restraints for front seats
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 200_GA — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interiorbars and air vents frame Black glossy
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Access with SAFELOCK
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamp, dynamic turn signal, special styling
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LIGHT and VIEW
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage net
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in Czech
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mounting fixture in luggage compartment
Ostatní	multifunction steering wheel pur
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Net under the luggage compartment cover
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set for Czech Republic
Ostatní	Power steering
Ostatní	Power windows with comfort operation andcircuit breaker
Ostatní	Radiator grille with chrome molding
Ostatní	Rear axle weight, type 1

Ostatní	Rear floor panel module, type 3
Ostatní	Rear overhang, medium
Ostatní	Rear shock absorption, chassis with increased ride height
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Pro-active service
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Selection
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable )
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulating glass
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Spaceback
Ostatní	Space-saving spare wheel
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Spurhalte assist
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard decorative trims
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard tailgate
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench
Ostatní	Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening
Ostatní	TECHNOLOGY
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 205/55 R16 91V super-low rolling resistance
Ostatní	Tires without specification of tire brand

Ostatní	Tool kit
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country Czech Republic
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest
Ostatní	Vehicle class differentiation -655-
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 13 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With trim panel
Ostatní	With umbrella
Ostatní	With UNECE CS (R155) without SU (R156)
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without decorative films/emoles
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without electronic steering column lock
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without navigation device
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without protective film for scuff plate

Ostatní	Without protective side molding
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without roof rails/roof load rack
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without two-sided floor surface
Ostatní	Without voice control
Ostatní	Without waste bin

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhledávána výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

### Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Brilliant Silver Metallic – kód 8E
Barva při první registraci v CZ	Šedá

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

16. 02. 2026

Značení skel

NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

### Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění HATCHBACK

Datum první registrace vozidla 31.10.2024

Datum první registrace vozidla v ČR 31.10.2024

Tovární značka ŠKODA

Obchodní označení SCALA

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla ŠKODA/AZNP

Výrobce motoru VOLKSWAGEN

Typ motoru DUS

Palivo Benzin

Maximální výkon (kW) 85

Při otáčkách (ot/min) 5500

Zdvihový objem (ccm) 999

Barva karoserie ŠEDÁ

Maximální rychlost (km/h) 202

Maximální hmotnost povolená (kg) 1650

Maximální hmotnost přípustná (kg) 1650

### Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem 5

Počet míst k sezení 5

Počet náprav – z toho poháněných 2 / 1 PŘEDNÍ

Délka celková (mm) 4362

Šířka celková (mm) 1793

Výška celková (mm) 1500

Rozvor (mm)	2636
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	870/870
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	820/820
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2850/2850
Ráfky náprava 1	6.0JX16 ET38
Pneumatiky náprava 1	205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	6.0JX16 ET38
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2023/443EA
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3
Další záznamy	Variabilní provedení vozidla:#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1534 #14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1517 #N: s přívěsem náprava 2:+67 kg#N.1-N.2: 195/65 R15 91H 6,0JX15 ET35; 205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39; 205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40; 205/55 R16 91H 6,0JX16 ET40; 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET40; 205/55 R16 91H 6,0JX16 ET38; 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38; 195/60 R16 89H M+S 6,0JX16 ET35; 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET40; 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET38 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., Variabilní provedení vozidla:#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1534#14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1517 #N: s přívěsem náprava 2:+67 kg#N.1-N.2: 195/65 R15 91H 6,0JX15 ET35;205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39;205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40;205/55 R16 91H 6,0JX16 ET40;205/55 R16 91V 6,0JX16 ET40;205/55 R16 91H 6,0JX16 ET38;205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38;195/60 R16 89H M+S 6,0JX16 ET35;205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET40;205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET38Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	119

### 13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.