

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9146292241
Datum aktivace kuponu:	24. 02. 2026 13:16:29
Platnost do:	26. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBJJ7NP1H7509940

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
SUPERB

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
140 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
02. 11. 2016

Datum 1. registrace
01. 12. 2016

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	11/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 02. 11. 2016 Stáří vozidla: 9 let 3 měsíce Barva vozidla: cervena – kód F3K Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	12/2016		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 01. 12. 2016 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 01. 12. 2016 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERVENÁ			
	12/2016		 Česko	Vystavení technického průkazu
2017	01/2017	11 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	02/2017	20 500 km		Záznam tachometru
	03/2017	29 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	06/2017	40 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2017	56 500 km	 Česko	Poškození
	08/2017	59 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2017	78 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2017	88 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2018	01/2018	91 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2018	100 500 km		Záznam tachometru
	04/2018	106 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	06/2018	111 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2018	120 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2018		 Česko	Poškození
	11/2018	125 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2018	125 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2019	01/2019		 Česko	Poškození

01/2019	126 500 km	 Česko	Záznam tachometru
04/2019	130 500 km	 Česko	Záznam tachometru
06/2019	136 000 km	 Česko	Záznam tachometru
09/2019	144 500 km	 Česko	Záznam tachometru
11/2019	151 000 km	 Česko	Záznam tachometru

2020

01/2020	152 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
---------	------------	---	--------------------

Datum kontroly: 30. 01. 2020
Číslo protokolu: CZ-3116-20-01-1001

06/2020	153 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
---------	------------	---	--------------------

Datum kontroly: 15. 06. 2020
Číslo protokolu: CZ-3836-20-06-0729

11/2020	179 500 km	 Česko	Poškození
12/2020	182 500 km	 Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 07. 12. 2020
Číslo protokolu: CZ-480517-20-12-0029

12/2020	183 000 km	 Česko	STK
---------	------------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 08. 12. 2020
Číslo protokolu: CZ-3742-20-12-0133

2021

12/2021	239 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
---------	------------	---	--------------------

Datum kontroly: 13. 12. 2021
Číslo protokolu: CZ-3836-21-12-0918

2022

11/2022	259 500 km	 Česko	STK
---------	------------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 08. 11. 2022
Číslo protokolu: CZ-3104-22-11-0476

	11/2022	259 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 08. 11. 2022 Číslo protokolu: CZ-110503-22-11-0201			
2023	08/2023	269 000 km	 Česko	Poškození
	09/2023	271 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2023	271 500 km		Servisní záznam
2024	05/2024	290 000 km	 Česko	Poškození
	10/2024	294 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 16. 10. 2024 Číslo protokolu: CZ-3104-24-10-0939			
	10/2024	294 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 16. 10. 2024 Číslo protokolu: CZ-110503-24-10-0463			
	12/2024	297 500 km		Servisní záznam
2025	08/2025	311 500 km	 Česko	Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.

- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 7

Datum	07/2017
Země	ČR
Výše pojistného plnění	8 374 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	56 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 7.

Datum	10/2018
Země	ČR
Výše pojistného plnění	31 309 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 7.

Datum	01/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	115 676 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

4 / 7

Datum	11/2020
Země	ČR
Výše pojistného plnění	16 133 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana
Stav tachometru	179 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

5 / 7


Datum	08/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	99 948 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Stav tachometru	269 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

6 / 7

Datum	05/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	89 291 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Pravá přední strana
Stav tachometru	290 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

7 / 7

Datum	08/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	7 921 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Stav tachometru	311 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	10/2023
Stav tachometru:	271 500 km
Práce (výčet)	Lakýrnické práce + spotřebovaný materiál

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	12/2024
Stav tachometru:	297 500 km
Materiál (výčet)	SADA CISTICI PRO CHLADICI SYST G 12E sudová Chladicí kapalina nadbodka vyrovnávací Destilovaná voda
Práce (výčet)	Mechanická práce Řízené vyhledávání závad Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 24. 02. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 27. 02. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 02. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE

Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA SUPERB(3V5385 W07) 2.0 TDI 140kW SportLine Combi
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 140 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,0 / 3,8 / 4,2
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blinkerů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 7
Protipokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Alternativní pérování sportovní

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ – manuální

Multifunkční displej 8,0 a dotykový obrazovka

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar

Počet reproduktorů: 12, značka: Canton a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

Zábavný displej vpředu a dotyková obrazovka

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce a ve středové konzoli

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 98, konvenční typ, průměr: 18, pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 94, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, karbonový efekt na dveřích, karbonový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – kůže

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku – paměť, vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 6, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – elektrické, nastavení výšky – elektrické, nastavení bederní opěrky – dvojsměrná elektrická a naklápění sedáku – elektrické

Vyhřívaná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápění sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	14. 04. 2017	Více info

karoserie / zranění

06. 05. 2016

[Více info](#)

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

cervena – kód F3K

Barva při první registraci v CZ

Červená

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

24. 02. 2026

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla

OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění

KOMBI

Datum první registrace vozidla

01.12.2016

Datum první registrace vozidla v ČR

01.12.2016

Továrni značka

ŠKODA

Obchodní označení

SUPERB

Kategorie vozidla

M1

Výrobce vozidla

ŠKODA/AZNP

Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DFC
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	235
Maximální hmotnost povolena (kg)	2115
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2115

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4856
Šířka celková (mm)	1864
Výška celková (mm)	1467
Rozvor (mm)	1578/1566
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1060/1060
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1080/1080
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4115/4115
Ráfky náprava 1	7JX17 ET40
Pneumatiky náprava 1	7JX17 ET40; 215/55 R17 94W
Ráfky náprava 2	7JX17 ET40
Pneumatiky náprava 2	215/55 R17 94W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	68
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5/3,8/3,8

Další záznamy

VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | #F.1/F.2: S PŘÍVĚSEM: 0 KG |
#N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2: 60 KG | #ROZCHOD: NÁPRAVA 2:
MAX.1574 MM | NÁPRAVA 1: MAX.1586 MM | #N.1-N.2:
215/55 R17 94W 6,5JX17 ET41; | 215/60 R16 95V 6,5JX16
ET41 | #11: MAX 4959 | #13: MAX 1511 | | VOZIDLO PLNÍ
POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. |

Emise CO2 (g/km)

109

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.