

## Výpis z historie vozidla

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 2686701938            |
| Datum aktivace kuponu:            | 07. 04. 2026 12:30:50 |
| Platnost do:                      | 07. 05. 2026 23:59:59 |

## 1. Základní údaje o vozidle



## VIN

TMBER6NW5S3083115

✓ kontrolní číslice je v pořádku

## Tovární značka

ŠKODA

## Model

SCALA

## Typ karoserie

hatchback

## Druh vozidla

osobní

## Palivo

benzín

## Výkon

85 kW

## Objem

999 ccm

## Datum výroby

21. 02. 2025

## Datum 1. registrace



11. 03. 2025

## 2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

### 3. Přehled historie

|      | Datum  | Stav tachometru | Země  | Popis                         |
|------|--|-----------------|---|-------------------------------|
| 2025 | 02/2025  | 0 km            |   | Vozidlo vyrobeno              |
|      | Datum výroby vozidla: 21. 02. 2025<br>Stáří vozidla: 1 rok 1 měsíc<br>Barva vozidla: Graphite Grey Metallic – kód 5X<br>Vyrobeno pro trh: Česko<br>Strana řízení: levostranné                                      |                 |   |                               |
|      | 03/2025  |                 |  Česko   | Přihlášení vozidla v ČR       |
|      | Datum přihlášení vozidla: 11. 03. 2025<br>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 11. 03. 2025<br>Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc<br>Přihlášeno jako: Nové<br>Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ |                 |   |                               |
|      | 03/2025  |                 |  Česko | Vystavení technického průkazu |

### 4. Kontrola poškození

#### Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

### 5. Kontrola odcizení

#### Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

| Zdroj                         | Ke dni 07. 04. 2026               |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Česko – Policie               | NE – není evidováno jako odcizené |
| Maďarsko – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
| Rumunsko – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
| Slovinsko – Policie           | NE – není evidováno jako odcizené |
| Ukrajina – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
| Kanada – Policie              | NE – není evidováno jako odcizené |
| Švédsko – Databáze pojišťoven | NE – není evidováno jako odcizené |
| Soukromé databáze*            | NE – není evidováno jako odcizené |

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

### Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země  | Ke dni: 07. 04. 2026 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE – není evidováno  |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 07. 04. 2026 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING                     | NE           |
| Ayvens (dříve ALD)               | NE           |
| BMW_FS                           | NE           |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| CASH Partners s.r.o.     | NE |
| CASH4CAR                 | NE |
| COFIDIS                  | NE |
| ČSOB Leasing, a.s.       | NE |
| D.S. Leasing, a.s.       | NE |
| ESSOX LEASING            | NE |
| GMAC                     | NE |
| Home Credit CZ           | NE |
| Home Credit SK           | NE |
| IMPULS-Leasing           | NE |
| Leasing České Spořitelny | NE |
| Mercedes-Benz            | NE |
| MONETA Auto              | NE |
| MONETA Leasing           | NE |
| Oberbank Leasing         | NE |
| Raiffeisen Leasing       | NE |
| Toyota FS Czech          | NE |
| UniCredit Leasing        | NE |
| UNILEASING a.s.          | NE |
| VEXCAR                   | NE |
| VWFS                     | NE |
| ZASTAV TO                | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava      | NE |

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Značka            | Škoda                   |
| Název modelu      | Scala                   |
| Označení modelu   | SCALA SELECTS85/1.0 M6F |
| Datum výroby      | 21.02.2025              |
| Kód barvy         | 5X                      |
| Barva             | Graphite Grey Metallic  |
| Kód barvy střechy | 5X                      |
| Barva střechy     | Graphite Grey Metallic  |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Kód převodovky           | VGS                              |
| Kód motoru               | DUSA                             |
| Objem ccm                | 999                              |
| Objem(l)                 | 1,00                             |
| Výkon(kW)                | 85                               |
| Země                     | Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA |
| Iso název země           | Česko                            |
| Převodovka               | 6-speed manual transmission      |
| Počet převodových stupňů | 6                                |
| Řazení                   | MAN                              |
| Kód řízení               | LHD                              |
| Prodejní typ             | NW1DM5                           |

#### Soupis výbavy vozidla

|         |   |
|---------|---|
| Ostatní | "FRONT ASSIST" – radar scan.of the spacein front of the car, incl.City ANB, without "ADAPTIVE CRUISE ASSISTANT" |
| Ostatní | "Standard Plus" version   |
| Ostatní | 12-volt socket in luggage boot  |
| Ostatní | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 05C.B   |
| Ostatní | 3-cylinder SI engine 1.0 l/85 kW TSI base engine is TJ4/T0R/T26/T0M/T1D   |
| Ostatní | 3-point seat belt for center rear seat  |
| Ostatní | 3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment   |
| Ostatní | 3-point seat belts, outer rear with ECE label   |
| Ostatní | 4 doors   |
| Ostatní | 4 speakers (passive)  |
| Ostatní | 6-speed manual transmission   |
| Ostatní | Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))  |
| Ostatní | Additional exterior noise suppression   |
| Ostatní | Additional front underbody guard  |
| Ostatní | Additional interior noise suppression   |
| Ostatní | Advanced driver attention & drowsiness monitor  |
| Ostatní | Alloy wheels 6J x 16" CORTADERO   |
| Ostatní | Alloy wheels 6J x 16" CORTADERO AERO  |
| Ostatní | Alternator 140 A  |
| Ostatní | Antenna for FM reception only, diversity  |
| Ostatní | Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C  |
| Ostatní | Axial and vertical adjustable steering column   |
| Ostatní | Basic equipment variant   |
| Ostatní | Basic LED rear lights   |
| Ostatní | Battery 320 A (49 Ah)   |
| Ostatní | Bluetooth   |

|         |   |
|---------|---|
| Ostatní | Body-colored bumpers  |
| Ostatní | Breakaway interior rearview mirror, dimming                     |
| Ostatní | Care Connect 3 years  |
| Ostatní | Carpet mats in front and rear                                   |
| Ostatní | Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz                         |
| Ostatní | Center armrest in front   |
| Ostatní | Center console  |
| Ostatní | Central locking system Keyless Go without SAFELOCK              |
| Ostatní | Comfort seats in front (sports seats forRS)                     |
| Ostatní | Curb weight range 1   |
| Ostatní | DAB - Digital radio reception                                   |
| Ostatní | Decorative inserts  |
| Ostatní | Diabase Gray Metallic/Diabase Gray Metallic                     |
| Ostatní | Disc brakes in front (Geomet D)                                 |
| Ostatní | Disc brakes in rear (Geomet D)                                  |
| Ostatní | Door panels with upholstery                                     |
| Ostatní | Driving on the right  |
| Ostatní | Electronic cruise control + Speedlimiter                        |
| Ostatní | Electronic immobilizer  |
| Ostatní | Electronic stability control (ESC)                              |
| Ostatní | Emergency call system eCall+                                    |
| Ostatní | Emission standard, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB                        |
| Ostatní | Entry-level infotainment system radio upgrade (UNECE)           |
| Ostatní | Equipment options subset for Czech Republic                     |
| Ostatní | Extended and proactive pedestrian and cyclist protection        |
| Ostatní | Exterior mirror housings and various add-on parts in body color |
| Ostatní | Exterior mirrors, power-adjustable/ heated                      |
| Ostatní | External, USB type C, only data socket(s)                       |
| Ostatní | Freely programmable instrument cluster Basic                    |
| Ostatní | Fresh air intake system with combinationfilter                  |
| Ostatní | Front fog lamps   |
| Ostatní | front passenger airbag deactivation                             |
| Ostatní | Front stabilizer bar  |
| Ostatní | Front-wheel drive   |
| Ostatní | Fuel filler cap   |
| Ostatní | Fuel system for fuel-injected SI engine (tropicalized)          |
| Ostatní | Gearshift knob/handle in leather                                |
| Ostatní | Glove compartment door with light                               |
| Ostatní | Headlight range control   |
| Ostatní | Heat-reflecting windshield                                      |

|         |   |
|---------|---|
| Ostatní | Hight-adjustable head restraints for front seats  |
| Ostatní | Hill hold control   |
| Ostatní | Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side |
| Ostatní | Initial standard fuel filling (6L)  |
| Ostatní | Installation differentiation for transmission MQ 200_GA — vehicle components —  |
| Ostatní | Instrument cluster, km/h speedometer  |
| Ostatní | Interiorbars and air vents frame Black glossy   |
| Ostatní | Key for locking system with remote control  |
| Ostatní | LED headlamps   |
| Ostatní | Left exterior mirror, convex  |
| Ostatní | Left-hand drive   |
| Ostatní | LongLife Service Regime   |
| Ostatní | Luggage net   |
| Ostatní | Manual height adjustment for front seats  |
| Ostatní | Manual in Czech   |
| Ostatní | Manually adjustable lumbar support in front seats   |
| Ostatní | Manually controlled air conditioning system   |
| Ostatní | Mounting fixture in luggage compartment   |
| Ostatní | Multi-function steering wheel   |
| Ostatní | Nameplate set in basic style  |
| Ostatní | Net under the luggage compartment cover   |
| Ostatní | No special edition  |
| Ostatní | No special purpose vehicle, standard equipment  |
| Ostatní | Non-smoker's package  |
| Ostatní | Not hot country   |
| Ostatní | Operating permit, alteration  |
| Ostatní | Part set for Czech Republic   |
| Ostatní | Power steering  |
| Ostatní | Power windows with comfort operation and circuit breaker  |
| Ostatní | Radiator grille with chrome molding   |
| Ostatní | Rear axle weight, type 1  |
| Ostatní | Rear floor panel module, type 3   |
| Ostatní | Rear overhang, medium   |
| Ostatní | Rear parking sensors  |
| Ostatní | Rear shock absorption, basic version 1  |
| Ostatní | Rear window wiper and washer system with intermittent control   |
| Ostatní | Refrigerant R1234yf   |
| Ostatní | Regional code " ECE " for radio   |
| Ostatní | Remote Access / Pro-active service  |
| Ostatní | Right exterior mirror, convex   |

|         |  |
|---------|--|
| Ostatní | Seat heater for front seats separately controlled  |
| Ostatní | Seat trim covers in fabric   |
| Ostatní | Selection  |
| Ostatní | Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature |
| Ostatní | Service indicator 30 000 km or 2 years ( variable )  |
| Ostatní | Shock absorption in front  |
| Ostatní | Side airbag in front with curtain airbag   |
| Ostatní | Side and rear windows in heat-insulatingglass  |
| Ostatní | Single-tone horn   |
| Ostatní | Spaceback  |
| Ostatní | Space-saving spare wheel   |
| Ostatní | Special identification label for EC for M1 passenger vehicles  |
| Ostatní | Spectacle storage compartment/bracket  |
| Ostatní | Spurhalte assist   |
| Ostatní | Standard climatic zones  |
| Ostatní | Standard decorative trims  |
| Ostatní | Standard manufacturing sequence  |
| Ostatní | Standard paint coating   |
| Ostatní | Standard pedal cluster   |
| Ostatní | Standard rear axle   |
| Ostatní | Standard tailgate  |
| Ostatní | Start-stop system with regenerative braking  |
| Ostatní | Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench  |
| Ostatní | Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side  |
| Ostatní | Suspension range 05 installation control only, no requirement forecast                                     |
| Ostatní | Tailgate without electrical opening  |
| Ostatní | Three rear head restraints   |
| Ostatní | Tire pressure monitoring system  |
| Ostatní | Tires 205/55 R16 91V super-low rolling resistance  |
| Ostatní | Tires without specification of tire brand  |
| Ostatní | Tool kit   |
| Ostatní | Trims for alloy wheels   |
| Ostatní | Type approval country Czech Republic   |
| Ostatní | Unsplit molded headliner   |
| Ostatní | Unsplit rear seat bench, split folding backrest  |
| Ostatní | Vehicle class differentiation -655-  |
| Ostatní | Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact   |
| Ostatní | Warranty prolongation for 5 years, until 100 000 km  |
| Ostatní | Washer fluid level indicator   |
| Ostatní | Weight range 13 installation control only, no requirement forecast   |

|         |   |
|---------|---|
| Ostatní | Wheel locks with extended theft protection              |
| Ostatní | Wheelbase   |
| Ostatní | Windshield wiper intermittent control with light sensor |
| Ostatní | With dynamic road sign display                          |
| Ostatní | With multifunction camera                               |
| Ostatní | With umbrella   |
| Ostatní | With UNECE CS (R155) without SU (R156)                  |
| Ostatní | Without "drive select"                                  |
| Ostatní | Without "Multimedia" in vehicle                         |
| Ostatní | Without adapter   |
| Ostatní | Without add. lights (interior lighting)                 |
| Ostatní | Without additional malfunction display                  |
| Ostatní | Without additional side body covers (stone guard)       |
| Ostatní | Without alternative drive system                        |
| Ostatní | Without auxiliary heater/parking heater                 |
| Ostatní | Without backrest release for front seats                |
| Ostatní | Without bracket   |
| Ostatní | Without camera systems/accident sensors                 |
| Ostatní | Without decorative films/emoles                         |
| Ostatní | Without delivery equipment                              |
| Ostatní | Without drawers under front seats                       |
| Ostatní | Without ECO function                                    |
| Ostatní | Without electronic steering column lock                 |
| Ostatní | Without extended safety system                          |
| Ostatní | Without fire extinguisher                               |
| Ostatní | Without folding table on front seat backrest            |
| Ostatní | Without headlamp washer system                          |
| Ostatní | Without heat accumulator/auxiliary heater               |
| Ostatní | Without heated washer nozzles                           |
| Ostatní | Without lane change assist                              |
| Ostatní | Without light control                                   |
| Ostatní | Without luggage/load compartment floor                  |
| Ostatní | Without navigation device                               |
| Ostatní | Without partition                                       |
| Ostatní | Without protective film for scuff plate                 |
| Ostatní | Without protective side molding                         |
| Ostatní | Without refrigerator/glove compartment cooling system   |
| Ostatní | Without roof insert (standard roof)                     |
| Ostatní | Without roof rails/roof load rack                       |
| Ostatní | Without second battery                                  |

|         |   |
|---------|---|
| Ostatní | Without storage compartment package/box                                   |
| Ostatní | Without surface protection, with additional transport protection measures |
| Ostatní | Without trailer hitch   |
| Ostatní | Without trim panel  |
| Ostatní | Without two-sided floor surface   |
| Ostatní | Without voice control   |
| Ostatní | Without waste bin   |

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhledávána výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

### Barva vozidla

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Barva dle výrobce vozidla       | Graphite Grey Metallic – kód 5X |
| Barva při první registraci v CZ | Šedá                            |

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Informace o provedeném značení skel | 07. 04. 2026 |
| Značení skel                        | NE           |

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

| Země  | Databáze               |
|-------|------------------------|
| Česko | Státní registr vozidel |

## Technický popis – základní

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Druh vozidla                        | OSOBNÍ AUTOMOBIL |
| Druh vozidla doplnění               | HATCHBACK        |
| Datum první registrace vozidla      | 11.03.2025       |
| Datum první registrace vozidla v ČR | 11.03.2025       |
| Tovární značka                      | ŠKODA            |
| Obchodní označení                   | SCALA            |
| Kategorie vozidla                   | M1               |
| Výrobce vozidla                     | ŠKODA/AZNP       |
| Výrobce motoru                      | VOLKSWAGEN       |
| Typ motoru                          | DUS              |
| Palivo                              | Benzin           |
| Maximální výkon (kW)                | 85               |
| Při otáčkách (ot/min)               | 5500             |
| Zdvihový objem (ccm)                | 999              |
| Barva karoserie                     | ŠEDÁ             |
| Maximální rychlost (km/h)           | 202              |
| Maximální hmotnost povolená (kg)    | 1650             |
| Maximální hmotnost přípustná (kg)   | 1650             |

## Technický popis – rozšířený

|  |              |
|--|--------------|
| Počet míst celkem                                    | 5            |
| Počet míst k sezení                                  | 5            |
| Počet náprav – z toho poháněných                     | 2 / 1 PŘEDNÍ |
| Délka celková (mm)                                   | 4362         |
| Šířka celková (mm)                                   | 1793         |
| Výška celková (mm)                                   | 1493         |
| Rozvor (mm)  | 2636         |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)           | 870/870      |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)           | 820/820      |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)   | 1200/1200    |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 600/600      |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg) | 2850/2850         |
| Ráfky náprava 1                           | 6.0JX16 ET38/A/C1 |
| Pneumatiky náprava 1                      | 205/55 R16 91V    |
| Ráfky náprava 2                           | 6.0JX16 ET38/A/C1 |
| Pneumatiky náprava 2                      | 205/55 R16 91V    |
| Brzdy provozní                            | NE                |
| Brzdy parkovací                           | NE                |
| Hluk stojícího vozidla (db)               | 70                |
| Při otáčkách (ot/min)                     | 3750              |
| Hluk za jízdy (db)                        | 66                |
| Spotřeba předpis                          | 2023/443EB        |
| Spotřeba paliva (l/100km)                 | 5,2               |

Další záznamy

Variabilní provedení vozidla:#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1534|#14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1517|#N: s přívěsem náprava 2:+67 kg|#N.1-N.2: 195/65 R15 91H 6,0JX15 ET35;|205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39;|205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40;|205/55 R16 91H 6,0JX16 ET40;|205/55 R16 91V 6,0JX16 ET40;|205/55 R16 91H 6,0JX16 ET38;|205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38;|195/60 R16 89H M+S 6,0JX16 ET35;|205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET40;|205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET38, Variabilní provedení vozidla:#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1534|#14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1517|#N: s přívěsem náprava 2:+67 kg|#N.1-N.2: 195/65 R15 91H 6,0JX15 ET35;205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39;205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40;205/55 R16 91H 6,0JX16 ET40;205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38;205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38;195/60 R16 89H M+S 6,0JX16 ET35;205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET40;205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET38

Emise CO2 (g/km) 117

### 13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.