

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9156078569
Datum aktivace kuponu:	09. 04. 2026 17:37:06
Platnost do:	09. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WV2ZZZSKZNX004186

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Objem
1498 ccm

Model
CADDY

Palivo
benzín

Datum výroby
16. 07. 2021

Typ karoserie
kombi

Výkon
84 kW

Datum 1. registrace
19. 08. 2021

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno, Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.





Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	07/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 16. 07. 2021 Stáří vozidla: 4 roky 8 měsíců Barva vozidla: Mojave Beige Metallic – kód 1B Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: levostranné			
	08/2021	5 km	 Česko	Zabezpečení vozidla
	08/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla: 19. 08. 2021 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 19. 08. 2021 Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ŽLUTÁ				
	08/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu
2022	03/2022	20 000 km		Záznam tachometru
	07/2022	29 500 km		Záznam tachometru
2023	03/2023	51 000 km		Záznam tachometru
	06/2023	59 500 km		Záznam tachometru
	09/2023	68 500 km		Záznam tachometru
2024	05/2024	89 000 km		Záznam tachometru
	06/2024	94 000 km		Záznam tachometru
2025	03/2025	119 000 km		Záznam tachometru
	07/2025	131 500 km	 Česko	STK
Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 30. 07. 2025 Číslo protokolu: CZ-3130-25-07-0681				

07/2025

131 500 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

30. 07. 2025

Číslo protokolu:

CZ-410303-25-07-0256

2026

02/2026

147 000 km

Česko

Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	02/2026
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	47 000 – 48 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	147 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 09. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 09. 04. 2026
Česko	ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	09. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLKSWAGEN CADDY(SBBHQ5W0) 1.5 TSI Style DSG
Motor	1 498 ccm; 1,50 L; 84 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,6 / 5,2 / 5,7
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Prostřední airbag vpředu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech:

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, digitální rádio a dotyková obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na volantu, DSG, sekvenční manuální, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem a včetně řadících pádel

Bluetooth

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,30, Přístrojový panel 1 a 26,2, multifunkční displej 8,30, dotyková obrazovka, Palubní deska střed 1 a 21,1

Nastavení světel: světelný senzor

Omezovač rychlosti

Parkovací senzor vpředu, vzadu, senzor

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná spotřeba

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování – tuhá náprava se stabilizátorem, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Tempomat

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace:

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva tónovaná

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 98, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 6,5 " šířka, dvoubarevná, 43,2 a 16,5

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – Alcantara a doplňkový materiál – syntetická kůže

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, stolek na zadní straně opěradel, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Úchyt na zavazadla

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – konvenční + lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko/kamera s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Asistenční systémy "Travel Assist"

Zimní paket

Funkčnost

12V elektrická zásuvka vpředu a zavazadlovém prostoru

Zesílená baterie a alternátor

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Koberečky v kabině řidiče a prostoru pro cestující

Exteriér

Zadní křídlové dveře prosklené

Kola/Pneumatiky

Bezpečnostní šrouby proti odcizení

Komfort

Vyhřívání čelního skla

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

App Connect / Wi-Fi pro Apple Car Play

Navigace "Discover Media"

Zabezpečení vozu

Alarm s ochranou vnitřního prostoru II

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
podvozek / řízení	10. 12. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Mojave Beige Metallic – kód 1B
Barva při první registraci v CZ	Žlutá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1	
Datum registrace:	08/2021
Typ zabezpečení vozidla:	leptání skel systémem SOZ OCIS

Kód značení:	WV2ZZZSKZNX004186
Barva vozidla:	běžová

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	19.08.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	19.08.2021
Tovární značka	VW
Obchodní označení	CADDY
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DPB
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	84
Při otáčkách (ot/min)	4500
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŽLUTÁ
Maximální rychlost (km/h)	182
Maximální hmotnost povolena (kg)	2150
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2150

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4500
Šířka celková (mm)	1855

Výška celková (mm)	1816
Rozvor (mm)	2755
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3650/3650
Ráfky náprava 1	6,5JX17 ET49
Pneumatiky náprava 1	215/55 R17 98H
Ráfky náprava 2	6,5JX17 ET49
Pneumatiky náprava 2	215/55 R17 98H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP/WLTP
Spotřeba paliva (l/100km)	6,8
Další záznamy	Rozchod: 1570+1604, [Alternativní provedení vozidla: #19 (*42): TŘÍDA A50-X], Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2: +100 kg #N1-N2: 205/60 R16 96H 6,5JX16 ET48 , 215/55 R17 98H 6,5JX17 ET49 , 225/45 R18 95H 7,0JX18 ET49 , 205/60 R16 96H M+S 6,5JX16 ET48 , 215/55 R17 98H M+S 6,5JX17 ET49 215/55 R17, 225/45 R18 , 215/55 R17, 225/45 R18 , 215/55 R17, 225/45 R18, M: 2755
Emise CO2 (g/km)	154

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.