

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8356163481
Datum aktivace kuponu:	07. 04. 2026 07:47:47
Platnost do:	07. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBAJ7NEXD0014136

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
OCTAVIA

Typ karoserie
sedan/limuzína

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
110 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
05. 03. 2013

Datum 1. registrace
11. 03. 2013

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	03/2013	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		05. 03. 2013	
	Stáří vozidla:		13 let 1 měsíc	
	Barva vozidla:		sříbrna reflex-metaliza – kód A7W	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	03/2013		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		11. 03. 2013	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		11. 03. 2013	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		ŠEDÁ	
	03/2013		 Česko	Vystavení technického průkazu
	06/2013	9 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		27. 06. 2013	
	Číslo protokolu:		CZ-3635-13-06-1042	
	06/2013	9 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		27. 06. 2013	
	Číslo protokolu:		CZ-3635-13-06-1044	
2014	06/2014		 Česko	Poškození
	06/2014	27 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2014	30 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2014	33 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2015	08/2015	51 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2016	10/2016	75 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2016	77 000 km	 Česko	Záznam tachometru

2017

10/2017

96 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

31. 10. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3635-17-10-1080

2018

07/2018

110 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2019

01/2019

100 000 km

 Česko

Poškození

03/2019

 Česko

Poškození

04/2019

123 500 km

 Česko

Záznam tachometru

04/2019

100 000 km

 Česko

Záznam tachometru

05/2019

124 500 km

 Česko

Záznam tachometru

07/2019

131 000 km

 Česko

Záznam tachometru

10/2019

138 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

23. 10. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3637-19-10-0693

10/2019

138 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

23. 10. 2019

Číslo protokolu:

CZ-460820-19-10-0405

2020

02/2020

147 500 km

 Česko

Záznam tachometru

10/2020

158 000 km

 Česko

Záznam tachometru

11/2020

159 500 km

 Česko

Záznam tachometru

2021

04/2021

163 500 km

 Česko

Záznam tachometru

2022

02/2022

175 000 km

 Česko

Záznam tachometru

05/2022

183 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

30. 05. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3635-22-05-1368

	05/2022	183 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 30. 05. 2022			
	Číslo protokolu: CZ-461011-22-05-0042			
	09/2022	187 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2023	04/2023		 Česko	Poškození
	05/2023	194 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2023	197 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2023	198 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2024	01/2024	201 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	06/2024	205 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 11. 06. 2024			
	Číslo protokolu: CZ-461011-24-06-0014			
	06/2024	205 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná			
	Datum kontroly: 12. 06. 2024			
	Číslo protokolu: CZ-3635-24-06-0461			
2025	01/2025	210 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2025	210 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2025	5 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2025	210 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2025	218 500 km	 Česko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 4

Datum	06/2014
Země	ČR
Výše pojistného plnění	7 597 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 4.

Datum	01/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	14 305 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	100 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 4.

Datum	03/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	73 056 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

4 / 4.

Datum	04/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	119 218 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 07. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 07. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE

Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA OCTAVIA(5E3485) 2.0 TDI CR DPF Elegance
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,0 / 3,6 / 4,1
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně řidiče, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně spolujezdce, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění uprostřed a 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce a vypínání

Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: umístění na sedadle řidiče, umístění na sedadle spolujezdce a napínače

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy včetně 2-ou chlazených disků

Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie

Audio AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS a CD včetně MP3

Aut.zapnutí světel při zapnutém motoru

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové ovl.víka zavazadlového prostoru

Dálkové ovládání audia – na volantu

Dynamické řízení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Hlavní přístrojové ukazatele:

Konsole na podlaze, částečná konsole nad předním oknem

LED světla: umístění – postranní blikáče a umístění – zadní světla

Manuální 6–stupňová převodovka řadicí páka na podlaze a typ – manuální

McPherson předné pérování stabilizátor, pružina, náprava se zkrutnou příčkou zadní pérování pružina

Nastavení světel: manuální

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači, zadní elektrické ovládání oken

Přední závěsné dveře na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: včetně AUX konektoru, včetně USB konektoru

Sada na opravu pneumatik

Stěrače:

Střešní anténa

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace klimatizovaných zón: 2

Lednička ve středové konzoli, lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Barva: nemetalická

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Nárazníky lakované, přední a zadní

Pneumatiky: přední, zadní, 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, konvenční typ a 16

Předné a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: halogenové žárovka

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 a v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky: textilní

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla:

Vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, umístění na straně řidiče, umístění na straně spolujezdce, manuální, manuální, manuální a manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený a nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pre 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení 0 a otvor pro lyže

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Bezpečnost

Asistent rozpoznání únavy řidiče

Funkčnost

Light Assistant

Start Stop a rekuperace brzdové energie

Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla

Exteriér

Bi-Xenonové světlomety s AFS a s LED denním svícením, automatická regulace sklonu světlometů a výsuvné integrované ostřikovače a přední mlhové světlomety černé

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klic na kola, bez sady na opravu pneumatik

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Infotainment navigační systém "AMUNDSEN" s integrovanými mapovými podklady – Evropa

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	09. 08. 2024	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	sříbrna reflex-metaliza – kód A7W
Barva při první registraci v CZ	Stříbrná metalíza

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	07. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	11.03.2013
Datum první registrace vozidla v ČR	11.03.2013
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CKFC
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	218
Maximální hmotnost povolena (kg)	1880
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1880

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5

Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4659
Šířka celková (mm)	1814
Výška celková (mm)	1481
Rozvor (mm)	2668
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	990/990
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	930/930
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	660/660
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3480/3480
Ráfky náprava 1	6.5J X 16 ET46
Pneumatiky náprava 1	6.5J X 16 ET46; 205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	6.5J X 16 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	68
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	630/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5/3,6/3,6
Další záznamy	Rozchod: 1549+1520, [Alternativní provedení vozidla; *16: TRÍDA A50–X, TMB PS 058], CO2: 131/95/106 g/km, Variabilní provedení vozidla; #D2 úplné znění verze: NFM6FM62Q025STVL7, #E: TMAJ75E???, #11: 4 781 – při vybavení tažným zařízením, #13: min 1 461, #N1–N2: 6J x 17 ET48, 205/50 R17 89V M+S, 6J x 16 ET48, 205/55 R16 91V, 7.5J x 18 ET51, 225/40 R18 92Y, 7J x 17 ET49, 225/45 R17 91V., Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2668, N: 990/990, 930/930
Emise CO2 (g/km)	0

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.