

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0798634228
Datum aktivace kuponu:	14. 04. 2026 10:24:50
Platnost do:	14. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN TMBJP6NJ9PZ016806	✓ kontrolní číslice je v pořádku		
Tovární značka ŠKODA	Model FABIA	Typ karoserie kombi	
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 70 kW	
Objem 999 ccm	Datum výroby 10/2022	Datum 1. registrace 27. 03. 2023	

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	10/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 10/2022 Stáří vozidla: 3 roky 6 měsíců Barva vozidla: Candy White – kód 9P Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
2023	03/2023		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 27. 03. 2023 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 27. 03. 2023 Doba od výroby po 1. přihlášení: 5 měsíců Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	03/2023		Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2023	15 000 km	Česko	Záznam tachometru
2024	02/2024	31 000 km	Česko	Poškození
	04/2024	36 500 km	Česko	Záznam tachometru
	05/2024	39 000 km	Česko	Záznam tachometru
2025	02/2025	61 000 km	Česko	Záznam tachometru
	04/2025	76 000 km	Česko	Poškození
	07/2025	76 000 km	Česko	Záznam tachometru
	08/2025	76 000 km		Servisní záznam
	09/2025	81 500 km	Česko	Záznam tachometru
2026	01/2026	93 000 km	Česko	Záznam tachometru
	02/2026	96 000 km	Česko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost


1 / 2

Datum	02/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	10 487 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	31 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 2

Datum	04/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	35 662 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana
Stav tachometru	76 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	08/2025
Stav tachometru:	76 000 km
Práce (výčet)	Lakýrnické práce + spotřebovaný materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení








Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 14. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Vůz je financován

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země

Ke dni: 14. 04. 2026

Česko

ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti

14. 04. 2026

AGRO LEASING NE

Ayvens (dříve ALD) NE

BMW_FS NE

CASH Partners s.r.o. NE

CASH4CAR NE

COFIDIS NE

ČSOB Leasing, a.s. NE

D.S. Leasing, a.s. NE

ESSOX LEASING NE

GMAC NE

Home Credit CZ NE

Home Credit SK NE

IMPULS-Leasing NE

Leasing České Spořitelny NE

Mercedes-Benz NE

MONETA Auto NE

MONETA Leasing NE

Oberbank Leasing NE

Raiffeisen Leasing NE

Toyota FS Czech NE

UniCredit Leasing NE

UNILEASING a.s. NE

VEXCAR NE

VWFS ANO

ZASTAV TO NE

Zástavy Aut-Ostrava NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Fabia Combi III
Označení modelu	FABIA COM ACT TS70/1.0 M5F
Datum výroby	23.10.2022
Kód barvy	9P
Barva	Candy White
Kód barvy střechy	9P
Barva střechy	Candy White
Kód převodovky	QTS
Kód motoru	DKLD
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	70
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Převodovka	5-speed manual transmission
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NJ52M4

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l TSI, 70 kW
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with pretensioner and electric height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4 speakers (passive)
Ostatní	4 steel wheels 6J x 15
Ostatní	5-speed manual transmission
Ostatní	Acoustics package "Standard"
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Ostatní	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, dimming
Ostatní	Candy White/Candy White
Ostatní	Carpet mats in front and rear

Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz–434.42 Mhz
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking w/ radio remote control,interior controls, without SAFELOCK
Ostatní	Comfort gearshift knob/handle
Ostatní	Comfort seats in front
Ostatní	Comfort telephony without external antenna connection with wireless charging
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Door and side trim panel (umbrella)
Ostatní	Driver seat with height adjustment
Ostatní	Drum brakes in rear
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic Stability Control with driversteering recommendation incl. ABS w/ brake assistant, ASR, EDL, EDTC
Ostatní	Emission standard EU6 AP
Ostatní	Equipment options subset for Czech Republic
Ostatní	Extended pedestrian protection measures
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable/ heated
Ostatní	Exterior pillar trim, type 2
Ostatní	External, USB type A, 1x USB socket
Ostatní	Filler neck module 1 with insert
Ostatní	Folding grab handles at roof frame
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front headlights H7 + LED daylight, left-hand drive vehicle
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for SI engine with direct injection (FSI)
Ostatní	Gearshift boot in leatherette
Ostatní	Glove compartment door without light
Ostatní	Gray bumper in front with painted trim panel in body color
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heat-reflecting windshield
Ostatní	Hight-adjustable head restraints for front seats
Ostatní	High-tone horn
Ostatní	Child seat anchors
Ostatní	Increase in initial standard fuel filling
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 200 — vehicle components —

Ostatní	Instrument cluster with tachometer, clock and km/h speedometer
Ostatní	Interior light (type 1)
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Manual in Czech
Ostatní	Manually controlled air conditioning system
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Part set for Czech Republic
Ostatní	Plastic hand brake lever handle
Ostatní	Platform group class 3
Ostatní	Power steering
Ostatní	Power windows in front, mechanical window regulators in rear
Ostatní	Radiator grille with chrome molding
Ostatní	Radio "Composition Colour"
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear combination lamp, standard design
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog lamp for driving on the right
Ostatní	Rear seat bench/backrest, split folding
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof antenna
Ostatní	Seat trim covers in fabric "Bricks"
Ostatní	Selection
Ostatní	Separate daytime running light
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulatingglass
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

Ostatní	Sport suspension
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard luggage compartment floor covering
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steering wheel (3-spoke)
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Suspension range 45 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Type approval country Czech Republic
Ostatní	Tyres 185/60 R15 84H super-optimized rolling resistance
Ostatní	Unsplit molded headliner
Ostatní	Vanity mirror left
Ostatní	Vanity mirror, right (type 2)
Ostatní	Vehicle class differentiation -6VA-
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Wagon
Ostatní	Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel trims
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
Ostatní	Without "Multimedia" in vehicle
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without additional exterior noise suppression
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without camera systems/accident sensors

Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without center armrest in front
Ostatní	Without controls
Ostatní	Without cruise control system (CCS)
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without decorative films/emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without Emergency call service
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without forward collision warning/ autonomous emergency braking
Ostatní	Without front fog lamps
Ostatní	Without headlamp washer system, without washer fluid level indicator
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist
Ostatní	Without chrome package
Ostatní	Without ignition/starter switch locking system
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without luggage nets/pockets on backrests
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without lumbar support in seat backrests
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without nameplates for model and engine designation on luggage compartment lid
Ostatní	Without navigation device
Ostatní	Without online service
Ostatní	Without overhead storage compartment
Ostatní	Without park distance control
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without protective side molding
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without socket

Ostatní	Without special color trim
Ostatní	Without special measures
Ostatní	Without storage compartment
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without tool kit and jack
Ostatní	Without top carrier
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without umbrella
Ostatní	Without voice control
Ostatní	Without waste bin

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhledávána výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	08. 08. 2025	Více info
airbag / zranění	30. 09. 2023	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla Candy White – kód 9P

Barva při první registraci v CZ

Bílá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	14. 04. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	27.03.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	27.03.2023
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	FABIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DKL
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	70
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	999
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	189
Maximální hmotnost povolena (kg)	1585
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1585

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4313
Šířka celková (mm)	1732
Výška celková (mm)	1478
Rozvor (mm)	2455
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	810/810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívesu (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívesu (kg)	560/560
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2585/2585
Ráfky náprava 1	6.0JX15 ET38
Pneumatiky náprava 1	185/60 R15 84H
Ráfky náprava 2	6.0JX15 ET38
Pneumatiky náprava 2	185/60 R15 84H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,3
Další záznamy	VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2:+44 KG #N.1-N.2: 185/60 R15 84H 6,0JX15 ET38; 215/40 R17 87V 7,0JX17 ET46; 215/45 R16 86H 7,0JX16 ET46; 185/60 R15 88H M+S 6,0JX15 ET38; 195/55 R15 85H M+S 6,0JX15 ET43; 195/55 R15 85H M+S 6,0JX15 ET38 VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	120

14. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.