

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2874756742
Datum aktivace kuponu:	28. 05. 2026 10:11:52
Platnost do:	27. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBER6PJ6S4065086

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
FABIA**Typ karoserie**
hatchback**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
85 kW**Objem**
999 ccm**Datum výroby**
10. 03. 2025**Datum 1. registrace**
01. 04. 2025 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2025	03/2025	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 10. 03. 2025 Stáří vozidla: 1 rok 2 měsíce Barva vozidla: Race Blue Metallic – kód 8X Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	04/2025		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 01. 04. 2025 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 01. 04. 2025 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: MODRÁ			
	04/2025		 Česko	Vystavení technického průkazu
2026	02/2026		 Česko	Poškození
	03/2026	18 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2026	20 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Pojistná událost

1 / 1.

Datum	02/2026
Země	ČR
Výše pojistného plnění	30 938 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 28. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoli vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 28. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE

Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Fabia IV
Označení modelu	FABIA SELECTS85/1.0 M6F
Datum výroby	10.03.2025
Kód barvy	8X
Barva	Race Blue Metallic
Kód barvy střechy	8X
Barva střechy	Race Blue Metallic
Kód převodovky	VGR
Kód motoru	DUSA
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	85
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	PJ3DL5

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"REAR VIEW"
Ostatní	"SMART LINK" (wired and wireless connect)
Ostatní	"Standard Plus" version
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l unit 05C.B
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l/85 kW TSI base engine is TJ4/T0R/T26/T0M/T1D
Ostatní	3-point seat belts in front, with pretensioner/lap belt pretensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	6 speakers (passive)
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Adaptive Cruise Control ACC incl. speed limiter
Ostatní	Additional front underbody guard
Ostatní	Additional interior noise suppression
Ostatní	Advanced driver attention & drowsiness monitor
Ostatní	Alloy wheels "ROTARE" silver 5,5J x 15" – 4 pcs
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only
Ostatní	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Ostatní	Anti-theft alarm system, interior monitoring, backup horn, and towing protection
Ostatní	Assisted drive 1.5+
Ostatní	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Ostatní	Axial and vertical adjustable steering column
Ostatní	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatní	Black Styling package plus
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Care Connect 3 years
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	City plus
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	CO2 variant
Ostatní	Comfort seats in front (sports seats for RS)
Ostatní	Comfort telephony without external antenna connection with wireless charging
Ostatní	Crossover
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception

Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes in rear (Geomet D)
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emergency call system eCall+
Ostatní	Emission standard, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB
Ostatní	Entry-level infotainment system radio upgrade (UNECE)
Ostatní	Equipment options subset for Czech Republic
Ostatní	Extended and proactive pedestrian and cyclist protection
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors: convex on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	Exterior rear view mirrors; glass el. adjusted-auto dimming (driver), heated, housing el. powerf., board.spot(w. KA6)
Ostatní	External, USB type C data socket(s) and charging socket(s) with increased charging performance
Ostatní	Fabric seat coverings "Garden"
Ostatní	Folding grab handles
Ostatní	Freely programmable instrument cluster Basic
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine (tropicalized)
Ostatní	Fuel tank
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heat-reflecting windshield
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 200_GA — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior ambient lighting, type 1

Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 reading lights in front and 2 in rear, ambient lighting
Ostatní	Interior bars and air vents frame Red
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Access with SAFELOCK
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel, heated
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamp
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Load protection system including shopping net
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Lower decorative inserts
Ostatní	Luggage compartment cover extractable and removable
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Luggage compartment mat (rubber/fabric)
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in Czech
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mounting fixture in luggage compartment
Ostatní	Mounting rails on the roof (preparation for movable roof rack)
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set for Czech Republic
Ostatní	Power steering
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Race Blue Metallic/Race Blue Metallic
Ostatní	Radiator grille
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 1
Ostatní	Rear fog lamp for driving on the right
Ostatní	Rear overhang, short
Ostatní	Rear shock absorption
Ostatní	Rear spoiler
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control

Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Remote Access / Pro-active service
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Selection
Ostatní	Semi-automated driving assistance TravelAssist and lane keeping system Lane Assist
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side Assist
Ostatní	Single-tone horn
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard glove compartment
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel spare wheel with original equipment tire
Ostatní	Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench
Ostatní	Sun visors with mirror, airbag label on front passenger sun visor
Ostatní	Suspension range 05 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 185/65 R15 88H super-low rolling resistance, generation 2
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Top Selection
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Type approval country Czech Republic
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest
Ostatní	Vehicle class differentiation -6VN-
Ostatní	Warning tone and warning lamp for front seat belts not fastened, warning lamp for rear seat belts not fastened
Ostatní	Warranty prolongation for 5 years, until 100 000 km
Ostatní	Washer fluid level indicator

Ostatní	Weight range 9 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With dynamic road sign display
Ostatní	With multifunction camera
Ostatní	With trim panel
Ostatní	With umbrella
Ostatní	With UNECE CS (R155) without SU (R156)
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional seals outside
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without bracket
Ostatní	Without decorative films/emoles
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without navigation device
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without socket
Ostatní	Without storage compartment
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without voice control

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	08. 08. 2025	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Race Blue Metallic – kód 8X
Barva při první registraci v CZ	Modrá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	28. 05. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Česko

Databáze

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	01.04.2025
Datum první registrace vozidla v ČR	01.04.2025
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	FABIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DUS
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	85
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	999
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	202
Maximální hmotnost povolena (kg)	1630
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1630

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4108
Šířka celková (mm)	1780
Výška celková (mm)	1463
Rozvor (mm)	2552
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	870/870
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	800/800
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	590/590
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2730/2730
Ráfky náprava 1	5.5JX15 ET40
Pneumatiky náprava 1	185/65 R15 88H

Ráfky náprava 2	5.5JX15 ET40
Pneumatiky náprava 2	185/65 R15 88H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2023/443EB
Spotřeba paliva (l/100km)	5

Další záznamy

Rozchod: 1510+1496[Alternativní provedení vozidla:]*42: (#16): TŘÍDA A|#V.7: CO2: 114 g/km|#14: ROZCHOD: 1 510/1 496|#D.2; #3; #4: PJ; ABDUSAX0; NFM6FM6AJ0264VN3N1A1A|#V.9: 2023/443EB; EURO 6|Variabilní provedení vozidla:|#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1527|#14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1509|#N: s přívěsem náprava 2:+67 kg|#N.1-N.2: 185/65 R15 88H 5,5JX15 ET40;195/55 R16 91V 6,0JX16 ET45;215/40 R18 89W 7,0JX18 ET51;215/45 R17 91V 7,0JX17 ET51;185/65 R15 92V M+S 5,5JX15 ET40|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.|M: 2552, Rozchod: 1510+1496[Alternativní provedení vozidla:*42: (#16): TŘÍDA A|#V.7: CO2: 114 g/km|#14: ROZCHOD: 1 510/1 496|#D.2; #3; #4: PJ; ABDUSAX0; NFM6FM6AJ0264VN3N1A1A|#V.9: 2023/443EB; EURO 6|Variabilní provedení vozidla:|#14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1527|#14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1509|#N: s přívěsem náprava 2:+67 kg|#N.1-N.2: 185/65 R15 88H 5,5JX15 ET40;195/55 R16 91V 6,0JX16 ET45;215/40 R18 89W 7,0JX18 ET51;215/45 R17 91V 7,0JX17 ET51;185/65 R15 92V M+S 5,5JX15 ET40|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.M: 2552

Emise CO2 (g/km)	114
------------------	-----

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	27. 05. 2026
Inzerovaný nájezd	19 804 km





Záznam 2/2


Foto

Datum pořízení inzerátu

27. 05. 2026

Inzerovaný nájezd

19 804 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.