

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9838478700
Datum aktivace kuponu:	28. 04. 2026 08:07:28
Platnost do:	28. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN TMBER6NW6S3105266	✓ kontrolní číslice je v pořádku		
Tovární značka ŠKODA	Model SCALA	Typ karoserie hatchback	
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 85 kW	
Objem 999 ccm	Datum výroby 03. 04. 2025	Datum 1. registrace 09. 04. 2025	

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.






Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2025	04/2025	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 03. 04. 2025</p> <p>Stáří vozidla: 1 rok</p> <p>Barva vozidla: Brilliant Silver Metallic – kód 8E</p> <p>Vyrobeno pro trh: Česko</p> <p>Strana řízení: levostranné</p>			
04/2025		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 09. 04. 2025</p> <p>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 09. 04. 2025</p> <p>Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc</p> <p>Přihlášeno jako: Nové</p> <p>Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ</p>			
04/2025		 Česko	Vystavení technického průkazu
04/2025	20 km	 Česko	Záznam tachometru
10/2025		 Česko	Poškození
12/2025	10 500 km	 Česko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1.

Datum	10/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	65 417 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo



Materiál	KRYT(KA) OKO TAŽNÉ PŘ.,MŘÍŽKA MŘÍŽKA CHLADIČE,PODPĚRA MŘÍŽKA CHLADIČE P.,LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE,VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. P.,LED SVĚTLOMET KPL. P.,SVĚTLOMET MLHOVÝ P.,NÁRAZNÍK PŘ.,VEDENÍ VZDUCHU KRYT NÁRAZNÍKU PŘ. P.,VLOŽKA OZD. PŘ. P.,MŘÍŽKA VĚTRACÍ STŘED.,KRYT MŘÍŽKA VĚTRACÍ PŘ. P.,DRŽÁK NÁRAZNÍK PŘ. P.,VODICÍ PROFIL PŘ. P.
----------	---

Lakování	KRYT OKO TAŽNÉ PŘ. *SDRUŽ. PRÁCE * DÍL VYMONTOVANÝ,KRYT NÁRAZNÍK PŘ. * DÍL VYMONTOVANÝ
----------	--

Zdroj dat	Pojišťovna
-----------	------------

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 28. 04. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené

Soukromé databáze*

NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 28. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE

Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA SCALA(NW1DM5 W6B) 1.0 TSI 85kW Top Selection
Motor	999 ccm; 1,00 L; 85 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blikáčů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil, aktivní pod 50kmh/30mil, včetně předcházení blížící se srážce, včetně odbočování, vyhýbání se předmětům a monitoring stylu jízdy

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

FM-rádio, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 999, 999, 999, bezdrátové připojení Apple, bezdrátové připojení Android a bezdrátové připojení Mirrorlink

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, MQ200GA-6F, typ – manuální a 0

Multifunkční displej 8,00, Přístrojový panel 1, 20,3 a ovládání válečkem, multifunkční displej 8,25, dotyková obrazovka, Palubní deska střed 1, 21,0, pevný, ovládání válečkem a ne

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, senzor

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná spotřeba

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2, 0 a 0

Příprava pro prvky na objednávku

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: ročné predplatné – 0,00, počet mesačných poplatkov v cene – 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Vestavěné aplikace

Zábavný displej vpředu, 8,00 a 20,3

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Make-up zrcátka ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí, ovládání dotyk obrazovkou a ohřev motorem

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 6,0 " šířka, 40,6, 15,2 a P17

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Dveřní madla

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a sedadlo sklopné do roviny

Zpětné zrcátko/kamera s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Kola/Pneumatiky

Kola z lehké slitiny 6,5J x 17" Stratos

Rezervy

Rezervní kolo (neplnohodnotné)

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Brilliant Silver Metallic – kód 8E
Barva při první registraci v CZ	Šedá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	28. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	09.04.2025
Datum první registrace vozidla v ČR	09.04.2025
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SCALA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DUS
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	85
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	999
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	202
Maximální hmotnost povolená (kg)	1650
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1650

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4362
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1493
Rozvor (mm)	2636
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	870/870
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	820/820
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívesu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívesu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2850/2850
Ráfky náprava 1	6.5JX17 ET40
Pneumatiky náprava 1	205/50 R17 89V
Ráfky náprava 2	6.5JX17 ET40
Pneumatiky náprava 2	205/50 R17 89V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2023/443EB
Spotřeba paliva (l/100km)	5,4

Rozchod: 1521+1506, [Alternativní provedení vozidla; *42: (#16): TŘÍDA A], #V.7: CO2: 122 g/km, #14: ROZCHOD: 1 521/1 506, #D.2, #3, #4: NW, ABSDUSAXO, NFM6FM6AJ0284VNSTNN3N1B1A, #V.9: 2023/443EB, EURO 6, Variabilní provedení vozidla; #14: ROZCHOD: Náprava 1: max 1534, #14: ROZCHOD: Náprava 2: max 1517, #N: s přívěsem náprava 2:+67 kg, #N.1–N.2: 195/65 R15 91H 6,0JX15 ET35, 205/45 R18 90V 7,0JX18 ET39, 205/50 R17 89V 6,5JX17 ET40, 205/55 R16 91H 6,0JX16 ET40, 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET40, 205/55 R16 91H 6,0JX16 ET38, 205/55 R16 91V 6,0JX16 ET38, 195/60 R16 89H M+S 6,0JX16 ET35, 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET40, 205/55 R16 94V M+S 6,0JX16 ET38, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2636

Další záznamy

Emise CO2 (g/km)	122
------------------	-----

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.