

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1968926963
Datum aktivace kuponu:	27. 04. 2026 08:51:49
Platnost do:	27. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WV1ZZZSK2PX051183

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
užitkový

Objem
1968 ccm

Model
CADDY

Palivo
nafta

Datum výroby
20. 12. 2022

Typ karoserie
skříň

Výkon
75 kW

Datum 1. registrace
20. 03. 2023

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno, Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.





Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	12/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 20. 12. 2022 Stáří vozidla: 3 roky 4 měsíce Barva vozidla: Candy White – kód B4 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: levostranné			
2023	03/2023		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 20. 03. 2023 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 20. 03. 2023 Doba od výroby po 1. přihlášení: 3 měsíce Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	03/2023		 Česko	Vystavení technického průkazu
2024	01/2024	25 000 km		Záznam tachometru
	03/2024	31 000 km		Záznam tachometru
	03/2024		 Česko	Poškození
	08/2024		 Česko	Poškození
	09/2024	45 000 km		Záznam tachometru
	11/2024	47 500 km		Záznam tachometru
2025	04/2025	58 000 km		Záznam tachometru
	07/2025	61 500 km		Záznam tachometru
	10/2025	72 000 km		Záznam tachometru
2026	01/2026	77 000 km		Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2


Datum	03/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	30 914 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 2

Datum	08/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	21 601 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 27. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).


Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 27. 04. 2026
 Česko	ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	VOLKSWAGEN CADDY(SBAA24W0) 2.0 TDI 75kW
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 75 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,9 / 3,8 / 4,6

Převodovka manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blikáčů
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 2
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Rekuperace brzdové energie
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2
Systém řízení stability ESP
Systém varování před nehodou: monitorování řidiče
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
AM/FM-rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka
Asistent rozjezdu do kopce
Bluetooth
Centrální zamykání: dálkové
Denní svícení
Elektronická ruční brzda
Filtr pevných částic
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50
Konzole na podlaze
Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ – manuální
Multifunkční displej 6,50, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1, 16,5, pevný a ne
Nastavení světel: manuální nastavení výšky
Palivový systém: diesel common rail
Počet reproduktorů: 2
Počítač: průměrná spotřeba
Posilovač řízení
Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači
Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování – tuhá náprava se stabilizátorem, listové pero
Přední závěsné na straně řidiče a na straně spolujezdce
Připojení externích zařízení: USB, 1 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: volitelný cyklovač

Zadní náprava: 1

Komfort

Lednička ve schránce u spolujezdce

Poloautomatická klimatizace

Ventilace: pylový filtr a ohřev motorem

Exteriér

Černé přední a zadní nárazníky

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče a na straně spolujezdce

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 99, konvenční typ, extra load, nízký valivý odpor, průměr: 15

Posuvné nákladové dveře spolujezdce, : šířka (mm) 695, výška (mm) 1 096 a úhel otevření (°) 0, zadní dvoukřídlé nákladové dveře : šířka (mm) 1 234, výška (mm) 1 122 a úhel otevření (°) 90

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr, 6,0 " šířka, 38,1, 15,2 a COV

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 2 v konfiguraci 2+0

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle

Obložení bočních stěn náklad.prostoru: částečně odkrytý plech, plast/pryž

Odkládací schránka před spolujezdcem:

Pevná vnitřní přepážka: plná šířka a plná výška

Podlahová krytina:

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální, přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Úchyt na zavazadla typ: háčky

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Volitelná výbava

Funkčnost

12V elektrická zásuvka na palubní desce

Multifunkční ukazatel "Plus" – černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřicí přístroje)

Odkládací přihrádka pod stropem vozu

Parkpilot vzadu

Tažné zařízení – pevné:– včetně stabilizace přívěsu

Tempomat s omezovačem

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Gumová podlaha v nákladovém prostoru

Exteriér

Nárazníky lakované v barvě vozu

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Multifunkční volant

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / pneumatiky	29. 05. 2023	Více info
podvozek / řízení	10. 12. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Candy White – kód B4
Barva při první registraci v CZ	Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SKŘÍŇOVÝ
Datum první registrace vozidla	20.03.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	20.03.2023
Tovární značka	VW
Obchodní označení	CADDY
Kategorie vozidla	N1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DTR
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	75
Při otáčkách (ot/min)	2750
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	173
Maximální hmotnost povolená (kg)	2220
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2220

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	2
Počet míst k sezení	2

Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4500
Šířka celková (mm)	1855
Výška celková (mm)	1838
Rozvor (mm)	2755
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1130/1130
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1240/1240
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívesu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívesu (kg)	740/740
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3720/3720
Ráfky náprava 1	6,0JX15 ET47
Pneumatiky náprava 1	205/65 R15 99H
Ráfky náprava 2	6,0JX15 ET47
Pneumatiky náprava 2	205/65 R15 99H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AQ
Spotřeba paliva (l/100km)	4,9
Další záznamy	Rozchod: 1565+1603, [Alternativní provedení vozidla: #19 (*42): TŘÍDA A50-X], Variabilní provedení vozidla: #N1-N2: 205/60 R16 96H 6,5JX16 ET48 , 205/65 R15 99H 6,0JX15 ET47 , 215/55 R17 98H 6,5JX17 ET49 , 205/60 R16 96H M+S 6,5JX16 ET48 , 205/65 R15 99H M+S 6,0JX15 ET47 , 215/55 R17 98H M+S 6,5JX17 ET49 jenom s rozšířením podběhu 215/55 R17, M: 2755
Emise CO2 (g/km)	128

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.