

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2206377860
Datum aktivace kuponu:	27. 04. 2026 09:48:00
Platnost do:	27. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN WVWZZZ3CZME067781	Tovární značka VOLKSWAGEN	Model PASSAT	Typ karoserie kombi
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 110 kW	Datum 1. registrace 07. 05. 2021
Objem 1498 ccm	Datum výroby 04. 02. 2021		

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno, Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.









Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	02/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 04. 02. 2021 Stáří vozidla: 5 let 2 měsíce Barva vozidla: Pyrite Silver Metallic – kód K2 Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	05/2021		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 07. 05. 2021 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 07. 05. 2021 Doba od výroby po 1. přihlášení: 3 měsíce Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	05/2021		 Česko	Vystavení technického průkazu
	05/2021	20 km		Záznam tachometru
2024	07/2024		 Česko	Poškození
	09/2024		 Česko	Poškození
2025	04/2025	111 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 15. 04. 2025 Číslo protokolu: CZ-3106-25-04-1117			
	04/2025	101 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 15. 04. 2025 Číslo protokolu: CZ-410533-25-04-0391			
	04/2025		 Česko	Poškození
	06/2025		 Česko	Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 4.

Datum	07/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	55 812 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 4.

Datum	09/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	56 289 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 4.

Datum	04/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	22 424 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

4 / 4.

Datum	06/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	14 358 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 27. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 27. 04. 2026
Česko	ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE

UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Passat
Označení modelu	PASSAT Wa 1.5ElegaGT110 TSID7F
Modelový rok	2021
Datum výroby	04.02.2021
Datum prodeje	13.05.2021
Kód barvy	K2
Barva	Pyrite Silver Metallic
Kód barvy střechy	K2
Kód převodovky	URK
Kód motoru	DPCA
Objem ccm	1495
Objem(l)	1,50
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	CB54DZ

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	16-vál. zážehový motor 8,0L Agregát: 07E.2
Airbag	Airbag řidiče (dvoustupňový)
Akční provedení	Žádné akční provedení

Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat high
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 320A (59Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní podložka opěradel pro přední, levou sedačku, elektricky nastavitelná a masážní funkcí
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem
Brzdový systém	Tandemový brzdový posilovač 7/8-palců
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení – hliníkový dekor
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák nápojů	Držák nápojů
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasícího přístroje
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlometry	LED- Hlavní světlometry
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 31
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 85
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "3" pro zadní nápravu
Hodiny	Bez hodin
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1

Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční sensor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Kategorisierung Reifen	Kategorie 0
Kennzeichenträger	Nosič SPZ vpředu a vzadu (ECE)
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Kontrola bezpečnostních pásů	Kontrola bezp.pásů,E-control Rozšířené bezpečnostní vybavení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení–standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlometry a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. zážeh.motor 1,5 L/110KW TSI MV Agregát: TJ7
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour"
Nabíjecí kabel	Bez nabíjecího kabelu
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobkou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Komfortní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Výškové nastavení, manuální pro přední sedadlo plus nastavení sklonu a hloubky vlevo, plus el.nastavení opěradla vlevo
Nastavení spolujezdcovy sedačky zezadu	Bez nastavení sedačky spolujezce zezadu
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty – kovové
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávání sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená a proaktivní ochrana chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami
Ochranný kryt nakládací hrany	S plastovým ochranným krytem nakládací hrany
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu

Online služby	S online službami(NAR)
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Otočné sedačky vpředu	Bez otočných sedadel vpředu
Ovládání řeči / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s automat. stmíváním, elektricky nastavitelná, odděleně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Palivová nádrž – obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Benzínový palivový systém (FSI)
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pomoc při rozjezdu	Pomoc při rozjezdu
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru "Dilur"
Potahy sedadel	Potah sedadel
Prodejní program zemí	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V a 230V
Provozní návod	Provozní návod ČESKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Sport-komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7–stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Varovná LED–světla v předních dveřích
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroj na placení mýtného	Bez přístroje na placení mýtného (elektronicky)
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádía	Rádio "GAMMA" s odnímatelným panelem
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Rezervní disk z lehkých slitin s jízdním obutím

Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu -3G0-
Rozpínací řetěz pro palubní stěny	Bez napínacího řetězu na bočnicích
Rozšířený bezpečnostní systém	S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash Basic předek)
Rozvor	Rozvor
Řídící kódy	Modelová péče KW 45
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clony s make-up zrcátka, osvětlené, vytažitelné, Airbag-Label na cloně a B-S{ule
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek česko-slovensky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů, provedení vozů-ČESKÁ REPUBLIKA
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Startér	Startér motoru - standardní
Stropní výplň	Stropní výplň nedělená
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič - lesklý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu 31Hz
Topení a klimatizace	Climatronic (3-zóny) s ovladačem vzadu
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Sportovní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uzávěrka diferenciálu	Bez uzávěrky diferenciálu
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ 200"

Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Dřevěný multifunční volant pro Tiptronic
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Třibodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo vcelku, opěradlo rozdělené sklopné (trojdílné) se středovou opěrou ruky
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru – rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Go" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-ČESKÁ REPUBLIKA
Ostatní	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Ostatní	Asistent změny stopy, Asistent v koloně a Emergency asistent
Ostatní	Audi Sport cast aluminium alloy wheels, 7-twin-spoke design, gloss anthracite black, 8.5J x 19, with 255/35 R 19 tyres
Ostatní	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Ostatní	bez dodatečného obutí
Ostatní	bez přístroje hasičiho
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Ostatní	bez rolety protisluneční
Ostatní	Bez systémů pro uzamčení a nastartování vozu
Ostatní	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Ostatní	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ostatní	bez zvláštních opatření na karoserii
Ostatní	Dodatek k homologačnímu osvědčení
Ostatní	Exhalační předpis, EU6 AP
Ostatní	Externí USB zdířka Typ-C a zdířka pro nabíjení
Ostatní	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Ostatní	Chladivo R1234yf

Ostatní	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Ostatní	LED osvětlení SBRR
Ostatní	LED-hlavní světlomety
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Místo dokončení-standardní
Ostatní	Multifunkční kamera
Ostatní	Naradí a zvedak vozu
Ostatní	Navigation system "Discover Media" incl. Streaming & Internet
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	Popis v základním provedení
Ostatní	prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	Preparation for We Connect and We Connect Plus
Ostatní	provedeni nekuracke
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	Radiovy příjem digitalni
Ostatní	Rear seat area package "Plus" with air conditioning and power system
Ostatní	Ruční parkovací brzda
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S imobilisérem
Ostatní	s rozpoznáním dopravní značky
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	Soukromé nouzové volání
Ostatní	Souprava první pomoci s výstražným trojúhelníkem a bezpečnostní vestou
Ostatní	Standardní klimatické oblasti
Ostatní	Standardní navigační systém s paketem Media a Internet
Ostatní	Střešní nosič - lesklý
Ostatní	Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prřfzyklus)
Ostatní	Varianta základní výbava
Ostatní	VE: rear view camera system, Lane Assist, Side Assist, Winter package, LED Matrix, forces PF1,WW1,PXD
Ostatní	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Ostatní	Vnější zpětná zrcátka, automat. zatmavená, elektr. sklopná, s funkcí paměti, vnitřní zpětné zrcátko s automat. zatmavením
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	With electronic steering column lock
Ostatní	Zadní díl výfuku standard
Ostatní	Zadní mlhová světla na jedné straně, obrysová světla na obou stranách

Ostatní

Žádné zvláštní vozidlo, standardní

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolařací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolařací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolařací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolařací akce podstoupilo.

Svolařací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / požár	06. 02. 2024	Více info
motor / požár	16. 04. 2022	Více info
EV/Hybrid / požár	09. 04. 2022	Více info
brzdy / havárie	02. 10. 2021	Více info
EV/Hybrid / požár	14. 06. 2021	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Pyrite Silver Metallic – kód K2
Barva při první registraci v CZ	Šedá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 04. 2026
-------------------------------------	--------------

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země**Databáze**

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	07.05.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	07.05.2021
Tovární značka	VW
Obchodní označení	PASSAT
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DPC
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1498
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	214
Maximální hmotnost povolena (kg)	2070
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2070

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4773
Šířka celková (mm)	1832
Výška celková (mm)	1462

Rozvor (mm)	2786
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1030/1030
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730/730
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3725/3725
Ráfky náprava 1	7,0JX17 ET40
Pneumatiky náprava 1	215/55 R17 94V
Ráfky náprava 2	7,0JX17 ET40
Pneumatiky náprava 2	215/55 R17 94V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	6,5
Další záznamy	Rozchod: 1578+1564, [Alternativní provedení vozidla; #19 (*42): TŘÍDA A50-X], CO2: / /148 g/km, ROZCHOD: 1 578/1 564, #D.2 (*5, *6, *7): 3C, ACDPCAX0, FD7FD7CW002SV4BIVR21AA00, #V.9b (*17): 2018/1832AP, EURO 6 AP, Variabilní provedení vozidla; #14 (*31): 1 516, #F.1/F.2 (*36): s přívěsem:+55 kg, #N (*37): s přívěsem náprava 2:+75 kg, #20-21(*44-45): 215/55 R17 94V 7,0JX17 ET40, 215/55 R17 94W 7,0JX17 ET40, 215/55 R17 94V 6,5JX17 ET41, 215/55 R17 94W 6,5JX17 ET41, 215/60 R16 95V 6,5JX16 ET42, 215/60 R16 95V 6,5JX16 ET41, 235/40 R19 96W XL 8,0JX19 ET44, 235/45 R18 94W 8,0JX18 ET44, 215/55 R17 94H M+S 7,0JX17 ET40, 215/55 R17 94H M+S 6,5JX17 ET41, 215/60 R16 95H M+S 6,5JX16 ET42, 215/60 R16 95H M+S 6,5JX16 ET41, 235/45 R18 94V M+S 8,0JX18 ET44, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2786
Emise CO2 (g/km)	148

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.