

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1514328403
Datum aktivace kuponu:	13. 05. 2026 08:53:34
Platnost do:	12. 06. 2026 23:59:59

## 1. Základní údaje o vozidle



## VIN

TMBAG7NX8MY044513

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka  
ŠKODAModel  
OCTAVIATyp karoserie  
sedan/limuzínaDruh vozidla  
osobníPalivo  
naftaVýkon  
85 kWObjem  
1968 ccmDatum výroby  
25. 09. 2020Datum 1. registrace  
15. 10. 2020

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

## Doporučení:







V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	09/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		25. 09. 2020	
	Stáří vozidla:		5 let 7 měsíců	
	Barva vozidla:		Race Blue Metallic – kód 8X	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	10/2020		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		15. 10. 2020	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		15. 10. 2020	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
Přihlášeno jako:		Nové		
Barva vozu při přihlášení:		MODRÁ		
10/2020		 Česko	Vystavení technického průkazu	
11/2020	10 km	 Česko	Záznam tachometru	
2021	04/2021	11 000 km		Záznam tachometru
	09/2021	22 500 km		Záznam tachometru
	10/2021	22 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2022	01/2022	28 000 km		Záznam tachometru
	04/2022	35 000 km		Záznam tachometru
	06/2022	40 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2022	50 000 km		Záznam tachometru
	10/2022	53 000 km		Záznam tachometru
	11/2022	57 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2023	01/2023	60 500 km		Záznam tachometru
	01/2023		 Česko	Poškození
	03/2023	67 500 km		Záznam tachometru
	04/2023		 Česko	Poškození
	04/2023	72 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2023	74 500 km		Záznam tachometru
	10/2023	89 500 km		Záznam tachometru

	11/2023	92 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2024	01/2024	97 500 km		Záznam tachometru
	02/2024	102 500 km		Záznam tachometru
	03/2024	103 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2024	105 000 km		Záznam tachometru
	06/2024	115 000 km		Záznam tachometru
	10/2024	126 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly:		09. 10. 2024	
Číslo protokolu:		CZ-450907-24-10-0006		
	10/2024	126 000 km	 Česko	STK
Typ kontroly:		Pravidelná		
Datum kontroly:		10. 10. 2024		
Číslo protokolu:		CZ-3531-24-10-0456		
2025	03/2025	140 500 km		Záznam tachometru
	04/2025	249 500 km		Záznam tachometru
	04/2025	143 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2025	150 000 km		Záznam tachometru
	09/2025	154 500 km		Záznam tachometru
	10/2025	157 000 km		Záznam tachometru
	12/2025		 Česko	Poškození
2026	02/2026	164 500 km		Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.

- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

## Pojistná událost


1 / 3.

Datum	01/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	12 951 CZK
Materiál	BLATNÍK P.
Lakování	BLATNÍK PŘ. P.
Zdroj dat	Pojišťovna

## Pojistná událost

2 / 3.

Datum	04/2023
Země	ČR
Výše pojistného plnění	68 966 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Materiál	KONDENSÁTOR KLIMATIZ. VČETNĚ VYSOUŠEČ,MŘÍŽKA CHLADIČE,LIŠTA OZD. MŘÍŽKA CHLADIČE,KRYT,TLUMIČ NÁRAZU NÁRAZNÍK PŘ.,PODLOŽKA POD REGISTR. ZNAČKU PŘ.
Zdroj dat	Pojišťovna



## Pojistná událost

3 / 3.

Datum	12/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	101 929 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

### ⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 13. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

## 7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

### ▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 13. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA OCTAVIA(NX3445) 2.0 TDI 85kW Style
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 85 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,2 / 3,1 / 3,5
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

### Standardní vybavení

#### Bezpečnost

ABS

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Program stabilizace přívěsu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech:

#### Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, digitální rádio, internetové rádio a dotyková obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth

Centrální zamykání: card key

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6–stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ – manuální

Multifunkční displej 10,20, Přístrojový panel 1 a 25,9, multifunkční displej 8,30, dotyková obrazovka, Palubní deska střed 1 a 21,1

Nastavení světel: světelný senzor

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, zdroj dat – internet, 10,00 " uhlopříčka, dopravní informace a 25,4

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Parkovací senzor vzadu, senzor

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná spotřeba

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání

Telematika: Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk 64,00

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

#### Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace:

#### Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,0 " šířka, 43,2 a 17,8

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

#### Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

#### Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko/kamera s automatickou clonou

#### Ostatní

Pevné zadní okno

#### Volitelná výbava

#### Pakety

Asistovaná jízda 2.0

Paket Style PLUS

#### Funkčnost

Tažné zařízení sklopné, el. odjistitelné

## Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Multifunkční kožený vyhřívaný volant

## Rezervy

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné) s příslušenstvím

## Ostatní

Zadní stěrač „AERO“

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolavačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / požár	29. 04. 2022	<a href="#">Více info</a>
motor / požár	07. 04. 2022	<a href="#">Více info</a>
elektronika / výbava	07. 08. 2020	<a href="#">Více info</a>

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Race Blue Metallic – kód 8X
Barva při první registraci v CZ	Modrá

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	13. 05. 2026
Značení skel	NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

### Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	15.10.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	15.10.2020
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DSU
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	85
Při otáčkách (ot/min)	2750
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	211
Maximální hmotnost povolená (kg)	1960
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1960

### Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5

Počet náprav – z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4689
Šířka celková (mm)	1829
Výška celková (mm)	1486
Rozvor (mm)	2669
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1020/1020
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	710/710
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3460/3460
Ráfky náprava 1	7.0JX17 ET46
Pneumatiky náprava 1	205/55 R17 91V
Ráfky náprava 2	7.0JX17 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/55 R17 91V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	4,2/3,1/3,1
Další záznamy	VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:   #N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2:+77 KG   #20–21:   205/55 R17 95V M+S 6,5JX17 ET46;   205/55 R17 91V 6,5JX17 ET46;   205/60 R16 92V 6,5JX16 ET46;   225/45 R18 91Y 7,5JX18 ET48;   205/55 R17 95V M+S 7,0JX17 ET46;   205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46;   205/60 R16 92V 7,0JX16 ET46     VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	91

### 13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.