

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2670881784
Datum aktivace kuponu:	12. 05. 2026 09:16:55
Platnost do:	11. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN
U5YH6G17GPL068670



Tovární značka KIA	Model PROCEED	Typ karoserie hatchback
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 150 kW
Objem 1591 ccm	Datum výroby 22. 03. 2023	Datum 1. registrace 17. 04. 2023

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	03/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 22. 03. 2023 Stáří vozidla: 3 roky 1 měsíc Barva vozidla: kód H8G Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	04/2023		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 17. 04. 2023 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 17. 04. 2023 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	04/2023		 Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2023	15 000 km		Záznam tachometru
2024	04/2024	29 500 km		Záznam tachometru
	10/2024	44 500 km		Záznam tachometru
2025	02/2025	59 000 km		Záznam tachometru
	06/2025	69 500 km		Servisní záznam
	07/2025	73 000 km		Servisní záznam
2026	01/2026	100 500 km	 Česko	Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.

- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	01/2026
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	110 000 – 120 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	100 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	06/2025
Stav tachometru:	69 500 km
Materiál (výčet)	Drobný materiál PAD KIT-FRONT DISC BRAKE
Práce (výčet)	BRZDOVÉ DESTIČKY (PŘEDNÍ), OPR./VÝM., OBĚ STRANY

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	07/2025
Stav tachometru:	73 000 km
Materiál (výčet)	Drobný materiál TESNENI OLEJOVE ZATKY SVICKA ZAPALOVACI

Práce (výčet)

Olej originální KIA-5W30 A5/B5

FILTER ASSY-ENGINE OIL

Prohlídka 75 tis. km / 60 měsíců

ZAPALOVACÍ SVÍČKA – OPR.&VÝM.

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 12. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 12. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE

UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	KIA PROCEED() 1.6 T-GDI GPF GT DCT
Motor	1 591 ccm; 1,60 L; 150 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blikáčů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách senzor na ráfku
Isofix příprava
Počet airbagů: 6
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Rekuperace brzdové energie motor
Senzor upozorňující na předjíždějící vůz aktivní bez směrovky a vč vyhnutí se kolizi
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 10, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, programovatelná vzdálenost, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Upozornění na provoz vzadu radar

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení, 153 a 95

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků) a lakované brzdové třmeny

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka a 320

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na volantu, sekvenční manuální, typ – DCT manuální sekvenční s auto modem a včetně řadicích pádel

Autonomní řízení 2 – částečná automatizace a aktivní kontrola jízdního pruhu

Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth

Centrální zamykání: card key

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0 a 0

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 12,30, Přístrojový panel 1 a 31,2, multifunkční displej 10,30, dotyková obrazovka, Palubní deska střed 1, 26,2, pevný a ne

Nastavení světel: světelný senzor, automatické přepínání dálk. světel, manuální nastavení výšky a funkce mlhových světel

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, paměťová karta, barevný displej, 10,30 " uhlopříčka, dopravní informace, 26,2 a 84

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Paměť

Parkovací senzor vpředu, senzor, parkovací senzor vzadu, senzor a kamera, parkovací senzor boční

Počet reproduktorů: 8, značka: JBL a subwoofer

Počítač: průměrná spotřeba

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 1 a 0

Příprava pro mobilní telefon držák a nabíječka

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru a včetně nastavení řízení

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

System hlasového ovládání

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Text na hlas / hlas na text

Vestavěné aplikace

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Informace o parkovacím prostoru

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátka ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vzadu, polauto parkování, kolmé a výjezd a automatické brzdění při parkování

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr a ohřev motorem

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva tónovaná, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na bocích vozu

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 40 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 92, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr, 7,5 " šířka, 45,7 a 19,0

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Sportovní výfuk

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Dveřní madla

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – kůže a doplňkový materiál – semiš

Sít za zadními sedadly

System vstupního osvětlení

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení 4, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť a nastavení bederní opěrky – elektrické, vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení 1, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – elektrické

Vyhřívaná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, dálkové sklápění

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

kód H8G

Barva při první registraci v CZ

Šedá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	12. 05. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	17.04.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	17.04.2023
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	PROCEED
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	KIA
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	G4FJ
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	150
Při otáčkách (ot/min)	6000
Zdvihový objem (ccm)	1591
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	225
Maximální hmotnost povolená (kg)	1900
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1900

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4605
Šířka celková (mm)	1800
Výška celková (mm)	1422
Rozvor (mm)	2650
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívesu (kg)	1410/1410
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívesu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3310/3310
Ráfky náprava 1	225/40ZR18 92Y
Pneumatiky náprava 1	7.5JX18/ET55
Ráfky náprava 2	225/40ZR18 92Y
Pneumatiky náprava 2	7.5Jx18/ET55
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	90
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	6,8
Další záznamy	ROZCHOD: 1555+1563 VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: *N.1–N.2:225/40ZR18 92Y,7.5JX18/ET55 *N.1–N.2: 15" KOLA NELZE POUŽÍT V PŘÍPADĚ, ŽE JE VOZIDLO VYBAVENO ELEKTRICKOU PARKOVACÍ BRZDOU NEBO V KOMBINACI S VĚTŠÍMI NEŽ 300MM BRZDOVÝMI KOTOUČI NA PŘEDNÍ NÁPRAVĚ. M: 2650
Emise CO2 (g/km)	154

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.