

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6503932900
Datum aktivace kuponu:	20. 05. 2026 09:28:46
Platnost do:	19. 06. 2026 23:59:59

## 1. Základní údaje o vozidle



<b>VIN</b> TMBLK7NSXL8068841	✓ kontrolní číslice je v pořádku		
<b>Tovární značka</b> ŠKODA	<b>Model</b> KODIAQ	<b>Typ karoserie</b> kombi	
<b>Druh vozidla</b> osobní	<b>Palivo</b> nafta	<b>Výkon</b> 140 kW	
<b>Objem</b> 1968 ccm	<b>Datum výroby</b> 17. 07. 2020	<b>Datum 1. registrace</b> 23. 11. 2020	

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.














## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	07/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 17. 07. 2020 Stáří vozidla: 5 let 10 měsíců Barva vozidla: Červená Velvet metalíza – kód K1 Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	11/2020		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 23. 11. 2020 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 23. 11. 2020 Doba od výroby po 1. přihlášení: 4 měsíce Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERVENÁ			
	11/2020		 Česko	Vystavení technického průkazu
	11/2020	5 km	 Česko	Záznam tachometru
2021	01/2021	1 400 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2021	12 000 km	 Česko	Poškození
	10/2021	12 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2022	05/2022	23 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2022	30 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2023	11/2023	46 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2024	04/2024		 Česko	Poškození
	05/2024	53 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2024	58 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2024	60 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 18. 11. 2024 Číslo protokolu: CZ-3106-24-11-1373			

11/2024

60 500 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

18. 11. 2024

Číslo protokolu:

CZ-510504-24-11-0023

2025

02/2025

Česko

Poškození

05/2025

Česko

Poškození

08/2025

Česko

Poškození

09/2025

73 500 km

Česko

Záznam tachometru

11/2025

73 500 km

Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

10. 11. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3116-25-11-0292

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Pojistná událost

1 / 5

Datum	07/2021
Země	ČR
Výše pojistného plnění	48 228 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana
Stav tachometru	12 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



## Pojistná událost

2 / 5.

Datum	04/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	87 748 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Materiál	MŘÍŽKA CHLADIČE,RÁMEČEK MŘÍŽKA CHLADIČE,SVĚTLOMET KPL. P.,NÁRAZNÍK PŘ.,DRŽÁK SNÍMAČ PARK. ASISTENT PŘ. L. VNĚ.,DRŽÁK SNÍMAČ PARK. ASISTENT PŘ. P. VNĚ.,OPRAVÁRENSKÁ SADA; SESTÁVÁ Z:;PLAST – LEPIDLO,POJIVO,ČISTICÍ PROSTŘEDEK,MŘÍŽKA VĚTRACÍ PŘ. STŘ.,DRŽÁK SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ L. VNI.,DRŽÁK SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ P. VNI.,KRYT PŘ. P.,DRŽÁK SENZOR PARK. ZAŘÍZENÍ P. VNĚ.
Lakování	BLATNÍK PŘ. P.,KRYT NÁRAZNÍK PŘ. * DÍL VYMONTOVANÝ
Zdroj dat	Pojišťovna



## Pojistná událost

3 / 5.

Datum	02/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	26 222 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

## Pojistná událost

4 / 5.

Datum	05/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	8 601 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

5 / 5.

Datum	08/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	25 500 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

### Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 20. 05. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

## 7. Kontrola financování

### Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 26. 05. 2026
Česko	ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE

UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA KODIAQ(NS758Z) 2.0 TDI 140 kW L&K 4x4 DSG
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 140 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

### Standardní vybavení

#### Bezpečnost

ABS
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 7
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Rekuperace brzdové energie motor
Senzor upozorňující na předjíždějí vůz
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

## Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

## Funkčnost

110V zásuvka

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu, včetně bezklíčového startování a včetně paměti nastavení sedadel

Autonomní řízení semi

Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikače, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 7-stupňová převodovka řadící páka na volantu, 3,562:1 první převodový stupeň (poměr), 2,526:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,586:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,938:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,722:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,688:1 šestý převodový stupeň (poměr), 2,788:1 zpětný převodový stupeň (poměr), DQ500-7A, sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem, 0,574 :1 sedmý převodový stupeň (poměr) a včetně řadicích pádel

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,2, Přístrojový panel 1 a 25,9, multifunkční displej 8,0, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 20,3

Nastavení pérování: volitelné řidičem, nastavitelný stabilizátor a elektronické

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Navigace přes mobilní telefon

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání - dotykem na obrazovku, paměťová karta, barevný displej, 8,0 " uhlopříčka, dopravní informace a 20,3

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, radar, parkovací senzor vzadu, radar a kamera, parkovací senzor boční

Počet reproduktorů: 10, značka: Canton a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB a USB vzadu

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Telematika: ročné predplatné – 0,00, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle a systém sledování

Tempomat se senzory vzdálenosti

Text na hlas / hlas na text

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

#### Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Informace o parkovacím prostoru

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vpředu, vzadu, automatické parkování a kolmé a výjezd

Parkovací kamera zobrazující 360 stupňů

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

#### Exteriér

Boční ochranné lišty

Boční před.světla pro odbočování

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na náraznících

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 99, konvenční typ, průměr: 19 a samoopravovací pneumatiky

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 19 " průměr, 7,0 " šířka, 48,3 a 17,8

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: metalická

Zadní dveře – výklopné hands-free

#### Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

#### Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, dřevo/textura dřeva na dveřích, dřevo/textura dřeva na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – kůže a doplňkový materiál – kůže

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku – paměť, vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – elektrické, nastavení výšky – elektrické a nastavení bederní opěrky – elektrické

Vyhřívaná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

#### Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

#### Volitelná výbava

#### Funkčnost

Asistenční paket

Auto Light Assist – automatické přepínání dálkových a potkávacích světel

Sklopné tažné zařízení, elektronicky uzamykatelné včetně funkce TSA

#### Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Interiér kůže, ventilace předních sedadel LK

#### Kola/Pneumatiky

Kola z lehké slitiny – 20" Vega leštěná, antracitová

#### Komfort

Travel Assist – rozpoznání dopravních značek (pouze s navigačním systémem)

#### Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

DAB – digitální radiopřijem

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhledávána výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolavačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	07. 04. 2022	<a href="#">Více info</a>
brzdy / havárie	20. 03. 2021	<a href="#">Více info</a>

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Červená Velvet metalíza – kód K1
Barva při první registraci v CZ	Červená

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	20. 05. 2026
Značení skel	NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

### Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	23.11.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	23.11.2020
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	KODIAQ
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DFH
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	210
Maximální hmotnost povolená (kg)	2390
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2390

### Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
-------------------	---

Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4699
Šířka celková (mm)	1882
Výška celková (mm)	1666
Rozvor (mm)	2 788
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1 230/1 230
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1 210/1 210
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500/2500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4890/4890
Ráfky náprava 1	8.0JX20 ET41
Pneumatiky náprava 1	235/45 R20 100V
Ráfky náprava 2	8.0JX20 ET41
Pneumatiky náprava 2	235/45 R20 100V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2018/1832DG
Spotřeba paliva (l/100km)	6,4/5/5
Další záznamy	Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2:+100 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1575 mm Náprava 1: max.1585 mm #20–21:  215/65 R17 99V 6,5JX17 ET38; 235/50 R19 99V 7,0JX19 ET43; 235/55 R18 100V 7,0JX18 ET43; 235/55 R18 100V M+S 7,0JX18 ET43; 215/65 R17 99V 7,0JX17 ET40; 255/40 R20 101V 8,5JX20 ET38; 235/45 R20 100V 8,0JX20 ET41 #12: max 4798 #14: max 1686 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	145

### 13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.