

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5297904523
Datum aktivace kuponu:	01. 06. 2026 10:40:08
Platnost do:	01. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WV2ZZZSKZNX044453

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Objem
1968 ccm

Model
CADDY

Palivo
nafta

Datum výroby
23. 02. 2022

Typ karoserie
kombi

Výkon
75 kW

Datum 1. registrace
15. 03. 2022

VAROVÁNÍ: Financované vozidlo

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.





Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	02/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 23. 02. 2022 Stáří vozidla: 4 roky 3 měsíce Barva vozidla: Candy White – kód B4 Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: levostranné			
	03/2022		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 15. 03. 2022 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 15. 03. 2022 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	03/2022		 Česko	Vystavení technického průkazu
	03/2022	10 km		Záznam tachometru
2026	03/2026	111 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 11. 03. 2026 Číslo protokolu: CZ-3106-26-03-0992			
	03/2026	111 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 11. 03. 2026 Číslo protokolu: CZ-410533-26-03-0385			

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 01. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 01. 06. 2026
Česko	ANO – VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLKSWAGEN CADDY(SBBK24W0) 2.0 TDI 75kW Life
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 75 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,0 / 3,9 / 4,7
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Automatické spuštění všech blikáčů
- Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
- Boční airbagy vpředu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
- Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
- Isofix příprava
- Multikolizní brzdění
- Počet airbagů: 7
- Prostřední airbag vpředu
- Protiprokluzový systém ETC
- Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
- Rekuperace brzdové energie
- Systém řízení stability ESP
- Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil
- Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení
- Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech:

Funkčnost

- 12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
- 4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
- AM/FM-rádio, digitální rádio a dotyková obrazovka
- Asistent rozjezdu do kopce
- Bluetooth
- Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Manuální 6–stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ – manuální

Multifunkční displej 8,30, dotykový obrazovka, Palubní deska střed 1 a 21,1

Nastavení světel: světelný senzor

Omezovač rychlosti

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná spotřeba

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování – tuhá náprava se stabilizátorem, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače:

Tempomat

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátka ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Ventilace:

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva tónovaná

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 96, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 6,5 " šířka, 40,6 a 16,5

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení:

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, stolek na zadní straně opěradel, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Úchyt na zavazadla

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – konvenční + lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Výškově nastavitelný multifunkční volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko/kamera

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Funkčnost

Parkpilot vzadu

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Multifunkční kožený volant

Komfort

Klimatizace "Climatronic"

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

App Connect

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce

Datum vyhlášení

Detail

havárie / pneumatiky

29. 05. 2023

[Více info](#)

podvozek / řízení

10. 12. 2022

[Více info](#)

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Candy White – kód B4
Barva při první registraci v CZ	Bílá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	01. 06. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	15.03.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	15.03.2022
Tovární značka	VW
Obchodní označení	CADDY
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN

Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DTR
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	75
Při otáčkách (ot/min)	2750
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	175
Maximální hmotnost povolená (kg)	2220
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2220

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4500
Šířka celková (mm)	1855
Výška celková (mm)	1816
Rozvor (mm)	2 755
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1 130/1 130
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1 130/1 130
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívesu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívesu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3720/3720
Ráfky náprava 1	6,5JX16 ET48
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 96H
Ráfky náprava 2	6,5JX16 ET48
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 96H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	4,9
Další záznamy	Rozchod: 1568+1603, [Alternativní provedení vozidla: #19 (*42): TŘÍDA A50-X], Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2: +100 kg #N1-N2: 205/60 R16 96H 6,5JX16 ET48 , 205/65 R15 99H 6,0JX15 ET47 , 215/55 R17 98H 6,5JX17 ET49 , 225/45 R18 95H 7,0JX18 ET49 , 205/60

R16 96H M+S 6,5JX16 ET48 , 205/65 R15 99H M+S 6,0JX15
ET47 , 215/55 R17 98H M+S 6,5JX17 ET49 215/55 R17,
225/45 R18, M: 2755

Emise CO2 (g/km)

129

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.