

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6171316172
Datum aktivace kuponu:	06. 06. 2026 08:31:27
Platnost do:	06. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

VR7ECYHT2NJ683649

Tovární značka
CITROEN**Palivo**
nafta**Datum výroby**
22. 06. 2022**Model**
BERLINGO**Výkon**
75 kW**Datum 1. registrace**
12. 09. 2022**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1499 ccm**Platnost STK (CZ)**
12. 09. 2026 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	06/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		22. 06. 2022	
	Stáří vozidla:		3 roky 11 měsíců	
	Barva vozidla:		Lak černá perla nera – kód KTV	
	Vyrobeno pro trh:		Není k dispozici	
	Strana řízení:		levostranné	
	09/2022		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		12. 09. 2022	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		12. 09. 2022	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		2 měsíce	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		ČERNÁ	
	09/2022		 Česko	Změna majitele
	09/2022		 Česko	Změna provozovatele
	09/2022		 Česko	Vystavení technického průkazu
2023	10/2023	15 000 km		Servisní záznam
	10/2023	15 000 km		Servisní záznam
	10/2023	15 500 km		Servisní záznam
2024	01/2024	45 500 km		Servisní záznam
	04/2024	23 000 km		Servisní záznam
	04/2024		 Česko	Poškození
	04/2024	23 500 km		Servisní záznam
	04/2024			Servisní záznam
	05/2024			Servisní záznam
	10/2024	29 500 km		Servisní záznam
2025	03/2025		 Česko	Poškození
	03/2025	45 500 km		Servisní záznam
	03/2025	45 500 km		Servisní záznam
	04/2025	45 500 km		Servisní záznam
	04/2025	5 km		Záznam tachometru

	05/2025	40 000 km		Servisní záznam
	06/2025	46 000 km		Servisní záznam
	06/2025	46 000 km		Servisní záznam
	07/2025	46 000 km		Servisní záznam
2026	03/2026	50 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly:

16. 03. 2026

Číslo protokolu:

CZ-3106-26-03-1363

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Vyšší škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2.

Datum	04/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	75 865 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 2.

Datum	03/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	119 243 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
12.09.2022	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ano
12.09.2022	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ano

6. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 16

Datum	10/2023
Stav tachometru:	15 000 km
Práce (výčet)	99T1 CA10 PROGRAM ŘJ MOTORU

Číslo záznamu 2 / 16

Datum	10/2023
Stav tachometru:	15 000 km
Materiál (výčet)	Těsnění TOZ / RP 16828 01480
	GLYSANTIN / 20 litrů / RMP 9735J9
	Filtr Olejový
	Total Quartz Ineo Xtra First 0W20 208L
Práce (výčet)	SERVISNÍ PROHLÍDKA DIESEL

Číslo záznamu 3 / 16

Datum	10/2023
Stav tachometru:	15 500 km
Materiál (výčet)	Ovl Autorádia
Práce (výčet)	510J 0910 VÝMĚNA OVLÁDÁNÍ AUTORADIA

Číslo záznamu 4 / 16

Datum	01/2024
Stav tachometru:	45 500 km
Materiál (výčet)	Filtr Premium
Práce (výčet)	DEZINFEKCE A/C
	VYMEŇA PYLOVÝ FILTR NA VOZIDLE

Číslo záznamu 5 / 16

Datum	04/2024
Stav tachometru:	23 000 km
Materiál (výčet)	Lepící knot
	Závaží vyvažovací
Práce (výčet)	OPRAVA DEFektu PP PNEUMATIKY

Číslo záznamu 6 / 16

Datum	04/2024
Stav tachometru:	23 500 km
Materiál (výčet)	Krytka Univerz.
	Příchytka
	Nýt univers. / 6,4 x 12,5
	Spona
	Štítek Výrobce
	Sada Samolep

	Blatník Prední
	MAMUT GLUE
	Prvek Těsnění
	Kryt Prahu
	Sp Prip. Díly B
	Mastic Etanche
	Vložka Nafuk
	3M cubitron kotouč reloc 36+ 50mm
	3M Roloc Clean Pro kotouč 76,2mm
	Teroson 9320 SuperFast okový 300ml
	Konzervace dutin 500ml transp.
	Ochrana podvozku čer. 500ml
	Speciální adhezní primer 400ml
	Brusný pás 10x330 ZK P60
	Roloc brus. kotouč 50mm P60
	Řk-metal TOP 75x1,2x6
	Řk-INOX TOP 125x0,8x22
	3M CUBITRON BRUSNÝ PÁS 10X330
	VRTÁK BOD SVAR 8X80
	ŘK-INOX 125x1,0X22
	Kotouč čistící 75mm fialový
	Čistící kotouč 115 fialový
	LAKÝRNICKÝ MATERIÁL
	Žádost o atestaci – štítek VIN
	Vyhledání výrobních čísel pro štítek VIN
	karosářské práce
	Lakýrnické práce
	Mytí vozu
	DJM
Práce (výčet)	

Číslo záznamu 7 / 16	
Datum	04/2024
Materiál (výčet)	SILIKONENTFERNER 5L
	MIRKA ABRALON P1000
	ŘEDIDLO 15-30 1L
	SX VOC hardener 10-20 1L
	STANDOCRYL VOC 2K CLEAR 5L
	Barva
	standocryl VOC 2K additiv 1L
	SX VOC thinner slow 1L

MIRKA SOFTFLEX 115x125mm 240

MIRKA SOFTFLEX 115x125mm 500

VISC. ADJUSTER 3,5L (8510)

MIRKA mirlon total 115mmX10m very fine 360

TESA-MASKOVACÍ FOLIE

SATA RPS 0,6L 125

MIRKA ABRANET P320

VOC NONSTOP U7580S

VOCsyst.fillerU7540S 3,5l

IRIDIUM 150mm P400

IRIDIUM 150mm P240

IRIDIUM 150mm P120

IRIDIUM 150mm P180

IRIDIUM 150mm 320,

Standex Reiniger 6800 5L

COLAD Míchací Tyčinka Turbomix

Pěnové brusivo P800 150mm

Číslo záznamu 8 / 16

Datum	05/2024
Práce (výčet)	Náhradní vozidlo – 16 x 690

Číslo záznamu 9 / 16

Datum	10/2024
Stav tachometru:	29 500 km
Materiál (výčet)	Žárovka 12V/16W celoskl. Pylový Filtr FP ENS + JK C4 P Brzdová kapalina DOT 4+ GLYSANTIN / 20 litrů / RMP 9735J9 Filtr Olejový 5W30 Q.INEO RCP / FPW9.55535/03
Práce (výčet)	SERVISNÍ PROHLÍDKA DIESEL VÝMĚNA PYLOVÉHO FILTRU VÝMĚNA BRZDOVÉ KAPALINY VÝMĚNA ŽÁROVKY 3.BRZDOVÉHO SVĚTLA

Číslo záznamu 10 / 16

Datum	03/2025
Stav tachometru:	45 500 km

Materiál (výčet)

Krytka Univerz.

Přichytka univerzální

Sada Samolep

Chránic Dverí

Panel Tesnicí

Dvere Posuvné

Blatník Zadní

Sp Prip. Díly D

ŠROUB

Krytka

Konzervace dutin 500ml transp.

Roloc brus. kotouč 50mm P60

Řk-INOX TOP 125x0,8x22

3M CUBITRON BRUSNÝ PÁS 10X330

Lepicí a těsnicí tmel černý

Kotouč čistící 75mm fialový

LAKÝRNICKÝ MATERIÁL

Práce (výčet)

karosářské práce

Lakýrnické práce

Mytí vozu

DJM

Číslo záznamu 11 / 16

Datum

03/2025

Stav tachometru:

45 500 km

Materiál (výčet)

SILIKONENTFERNER 5L

Colad zakrývací papír Premium

MIRKA ABRALON P1000

ŘEDIDLO 15-30 1L

SX VOC hardener 10-20 1L

STANDOCRYL VOC 2K CLEAR 5L

Barva

SÍTKO JEMNÉ

ředidlo přístř. 0,4l spray

standocryl VOC 2K additiv 1L

SX VOC thinner slow 1L

MIRKA SOFTFLEX 115x125mm 240

MIRKA SOFTFLEX 115x125mm 500

3M TRIZACT 150mm, P3000

MIRKA ABRANET P120

3M SOFT TAPE molitan. p. 13mmx50m

VISC. ADJUSTER 3,5L (8510)

NITROŘED. 30L C6000

3M TRIZACT 150mm P6000

MIRKA ABRANET P320

MIRKA ABRANET P 180

SATA RPS 0,9L 125

VOC NONSTOP U7580S

VOCsyst.fillerU7540S 3,5l

IRIDIUM 150mm P400

Standex Reiniger 6800 5L

COLAD Míchací Tyčinka Turbomix

Pěnové brusivo P800 150mm

MIRKA ABRANET P240

Mirka Softflex 115x125mm P320

Teroson 9320 SuperFast okrový 300ml

Mirka Softflex 115x125mm P400

SATA RPS 0,3L

Číslo záznamu 12 / 16

Datum 04/2025

Stav tachometru: 45 500 km

Práce (výčet) Náhradní vozidlo – 500 x 23 Dní

Číslo záznamu 13 / 16

Datum 05/2025

Stav tachometru: 40 000 km

Materiál (výčet) Žárovka 12V/21W dvouvlák.

Práce (výčet) PŘEČTENÍ PAMĚTI POČÍTAČE – CELKOVÝ TEST

VÝMĚNA ŽÁROVEK KRAJNÍCH BRZDOVÝCH SVĚTEL

Číslo záznamu 14 / 16

Datum 06/2025

Stav tachometru: 46 000 km

Materiál (výčet) Nýt 7,5 x 24 BE 1 + VD

Barva Zákl.pro Svařov.

Sada Upevnení

Roh Díl Zad Nár

Logo

Dvere Křídlové

Logotyp

Nárazník Zadní

Panel Zadní

Sp Prip. Díly N

Sp Prip. Díly D

Mastic Etanche

Traverse

3M cubitron brusný pás 10x330mm

Konzervace dutin 500ml transp.

Roloc brus. kotouč 50mm P60

Vrták HSS E5D6 SPEC D 10mm

Řk-INOX TOP 125x0,8x22

Sada lepidel PREM 310ml

Kotouč čistící 75mm fialový

LAKÝRNICKÝ MATERIÁL

karosářské práce

Lakýrnické práce

Mytí vozu

Práce (výčet)

Číslo záznamu 15 / 16

Datum 06/2025

Stav tachometru: 46 000 km

Materiál (výčet) Tmel

ŘEDIDLO 15-30 1L

SX VOC hardener 10-20 1L

STANDOCRYL VOC 2K CLEAR 5L

Barva

standocryl VOC 2K additiv 1L

SX VOC thinner slow 1L

CROMATEC MASK.PÁSKA PREMIUM 48MMx50M

3M SOFT TAPE molitan. p. 13mmx50m

VISC. ADJUSTER 3,5L (8510)

VOC NONSTOP U7580S

VOCsyst.fillerU7540S 3,5l

IRIDIUM 150mm P400

IRIDIUM 150mm P240

IRIDIUM 150mm P120

IRIDIUM 150mm P180

IRIDIUM 150mm 320,

Standex Reiniger 6800 5L

IRIDIUM 150mm P500

COLAD Míchací Tyčinka Turbomix

SATA RPS 0,6l

Číslo záznamu 16 / 16

Datum	07/2025
Stav tachometru:	46 000 km
Práce (výčet)	Náhradní vozidlo – 650 x 12 Dní

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

7. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 06. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

8. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

9. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 06. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	06. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE

IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

10. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	CITROEN BERLINGO(1CK9AFPM5B0A012) 1.5 BlueHDi 100 Live Pack
Motor	1 499 ccm; 1,50 L; 75 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blinkerů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdové síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění a vizuální/akustická výstraha

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Manuální 6-stupňová převodovka typ – manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 1 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače:

Tempomat

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Rozpoznávání dopravních značek

Ventilace: pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 92, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, minimální standardní rychlostní index S, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr, 6,5 " šířka, 40,6 a 16,5

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Typ barvy: černá

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: není

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na zadním sedadle

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální, přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, sklopná, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

11. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / havárie	12. 04. 2025	Více info
emise / motor	06. 01. 2024	Více info
emise / motor	28. 08. 2023	Více info
havárie / pneumatiky	01. 08. 2023	Více info

12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Lak černá perla nera – kód KTV
Barva při první registraci v CZ	Černá

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	06. 06. 2026
Značení skel	NE

14. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	12.09.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	12.09.2022
Tovární značka	CITROËN
Obchodní označení	BERLINGO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	PSA AUTOMOBILES SA
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	YH01
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Zdvihový objem (ccm)	1499
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	172
Maximální hmotnost povolena (kg)	2120
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2120

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4403
Šířka celková (mm)	1848
Výška celková (mm)	1880
Rozvor (mm)	2785
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3420/3420
Ráfky náprava 1	6.50J16 ET47
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 90U
Ráfky náprava 2	6.50J16 ET47
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 90U
Brzdy provozní	NE

Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	2813
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,2
Další záznamy	Rozchod: 1563+1567, [Alternativní provedení vozidla; *42: (#16): TŘÍDA A50-X], #V.7: CO2: 136 g/km, #14: ROZCHOD: 1 563/1 567, #D.2, #3, #4: E, C, YHT2-A2P300, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla; #N.1: 7.00J17 ET50, 205/55 R17 90U, #N.2: 7.00J17 ET50, 205/55 R17 90U, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2785
Emise CO2 (g/km)	136

15. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.