

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5484681916
Datum aktivace kuponu:	07. 07. 2026 15:29:46
Platnost do:	06. 08. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

TMBAF73T899039168

 kontrolní číslice je v pořádku**Tovární značka**
ŠKODA**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1968 ccm**Platnost STK (CZ)**
22. 05. 2027**Model**
SUPERB**Palivo**
nafta**Datum výroby**
22. 05. 2009**Typ karoserie**
sedan/limuzína**Výkon**
125 kW**Datum 1. registrace**
01. 07. 2009 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2009	05/2009	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 22. 05. 2009			
	Stáří vozidla: 17 let 1 měsíc			
	Barva vozidla: hneda mocca – kód F8M			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	05/2009	5 km		Záznam tachometru
	07/2009		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 01. 07. 2009			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 01. 07. 2009			
2010	Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: HNĚDÁ			
	07/2009		 Česko	Změna provozovatele
	07/2009		 Česko	Změna majitele
2011	07/2009		 Česko	Vystavení technického průkazu
	02/2011	63 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2012	04/2010	27 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2011		 Česko	Poškození
	03/2012	113 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2012	132 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2012		 Česko	Změna provozovatele
2012	11/2012		 Česko	Změna majitele
	11/2012		 Česko	Změna provozovatele

2013

06/2013

139 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

26. 06. 2013

Číslo protokolu:

CZ-3635-13-06-0941

06/2013

139 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Opakovaná

Datum kontroly:

26. 06. 2013

Číslo protokolu:

CZ-3635-13-06-0972

2015

06/2015

158 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

17. 06. 2015

Číslo protokolu:

CZ-3635-15-06-0768

2017

02/2017

174 000 km

 Česko

Záznam tachometru

06/2017

176 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

05. 06. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3637-17-06-0144

2019

06/2019

193 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

04. 06. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3635-19-06-0111

06/2019

193 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

04. 06. 2019

Číslo protokolu:

CZ-461016-19-06-0062

2020

04/2020

199 000 km

 Česko

Poškození

2021

05/2021

205 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

26. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3635-21-05-1120

05/2021

205 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

26. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-461016-21-05-0655

2023

05/2023

220 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

25. 05. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3635-23-05-1020

05/2023

220 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

25. 05. 2023

Číslo protokolu:

CZ-461016-23-05-0657

2025

05/2025

234 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

22. 05. 2025

Datum příští STK:

22. 05. 2027

Číslo protokolu:

CZ-3635-25-05-0833

05/2025

234 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

22. 05. 2025

Číslo protokolu:

CZ-461016-25-05-0591

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Vyšší škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2

Datum	11/2011
Země	ČR
Výše pojistného plnění	6 487 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 2

Datum	04/2020
Země	ČR
Výše pojistného plnění	17 099 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá zadní strana
Stav tachometru	199 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
01.07.2009	29.10.2012	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Credium, a.s., v likvidaci Bucharova 2657/12, Stodůlky, 15800 Praha IČ: 25139886	Ne
01.07.2009	14.11.2012	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Credium, a.s., v likvidaci Bucharova 2657/12, Stodůlky, 15800 Praha IČ: 25139886	Ne
29.10.2012	14.11.2012	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	KARBIN, a.s. Průmyslová 909/, 29306 Kosmonosy IČ: 27730778	Ne
14.11.2012	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
14.11.2012	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

6. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 07. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 07. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE

IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA SUPERB(3T4375) 2.0 TDI CR DPF 125kW Elegance
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 125 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	7,8 / 4,6 / 6,0
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

2 opěrky hlavy pro přední sedadla výškově nastavitelné , 3 opěrky hlavy pro zadní sedadla výškově nastavitelné

ABS

Bezpečnostní pásy na před.sedadlech u řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné, 3-bodové, samonavíjecí s napínači

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech na straně řidiče, straně spolujezdce a uprostřed 3-bodové, samonavíjecí

Boční airbagy přední

Brzdový asistent BAS

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolení airbag

Protipokluzový systém ETC řízený ABS a motorem

Přední airbag řidiče , přední airbag spolujezdce s vypínáním

Střešní airbagy pro přední a zadní sedadla

Systém řízení stability ESP

Funkčnost

12v zásuvka

4 kotoučové brzdy z toho 2 chlazené

Anténa kombinovaná

Atnikorozní ochrana částečná – galvanizovaná karoserie

Audio systém s CD měničem na 6 CD CD včetně MP3

Aut.zapnutí světel při zapnutí motoru

CD měnič v palubní desce a 6:počet CD

Dálkové centrální zamykání včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové ovládání audia s ovládáním na volantu

Dveře řidič, spolujezdec, zadní na straně řidiče a zadní na straně spolujezdce a přední závěsné

Elektrické ovládání oken vpředu s dotekovým ovládáním pro dvě okna , elektrické ovládání oken vzadu

Elektrický systém

Hodiny

Imobilizér

Katalyzátor dieselový

Konsole úplná na palubní desce , konsole úplná na podlaze s odkládacím prostorem s krytem , konsole částečná, nad předním oknem s odkládacím prostorem s krytem

Manuální 6–rychlostní převodovka s řadicí pákou na podlaze manuální

Nastavení světel z místa řidiče, se zpožděným zhasnutím světel a aktivní

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivová nádrž: obsah (l): 60, typ nádrže:hlavní, typ paliva:nafta

Palivový systém:diesel common rail

Paměť s nastavením vnějších zpětných zrcátek

Parkovací senzor vpředu a vzadu, radar

Pérování vpředu McPherson, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina , pérování vzadu multi-link, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Posilovač řízení s progresivním účinkem, typ

Připojení externích zařízení

Recirkulace výfukových plynů

Reproduktory–počet:8

Stěrače s dešťovým senzorem

Tempomat

Tlak oleje

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace 2

Lednička ve schránce u spolujezdce a ventilovaná

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně u řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem

Středová loketní opěrka vzadu s vakem na lyže a odkládacím prostorem

Ventilace s digitálním displayem, pylovým filtrem a filtrem na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Barva nemetalická

Bi-Xenonové přední světlomety elipsoidní

Boční před.světla pro odbočování

Chromované lišty okolo bočních oken a na bocích vozu

Kola vpředu a vzadu, z lehké slitiny, 7 x 17

Pneumatiky vpředu a vzadu, 225 / 45 index: W, konvenční

Přední a zadní nárazníky v barvě vozu

Přední mlhová světla

Rezervní kolo plnohodnotné, ocelové, uvnitř vozu

Sklopná zrcátka elektrická

Třetí brzdové světlo

Zadní dveře výklopné

Zpětná zrcátka u řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná, vyhřívání, v barvě vozu s automatickým ovládáním ukazatele směru

Sedadla/potahy sedadel

Sedadla 5

Interiér

Automatické zpětné zrcátko

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků pro přední sedadla pevný, držák pohárků pro zadní sedadla výklopný

Kapsy na zadní straně sedadel vpředu

Kapsy ve dveřích na straně řidiče, na straně spolujezdce a vzadu

Konvenční přední sedadla výškově nastavitelná s bederní opěrkou vyhřívání, el. nastavitelná pro řidiče a spolujezdce

Kožený multifunkční volant výškově nastavitelný a nastavitelný v ose

Kryt zavazadlového prostoru pevný

Luxusní obložení na dveřích: dřevo/textura dřeva, na přístrojové desce: dřevo/textura dřeva

Odkládací prostor pod sedadly spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní potahový materiál: látka, doplňkový potahový materiál: látka

Roletky na oknech pro zadní okna , manuální ovládání

Úchyt na zavazadla:háčky

Zadní sedadla 3-místná lavice, s děleným opěradlem 60:40, vyhřívaná, počet el. nastavení: 0

Ostatní

Zadní okno pevné

Volitelná výbava

Funkčnost

Bez oznaceni motorizace

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Stinici rola pro zadni sklo a bocni skla

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Ctyřramenny multifunkcni volant

Navigacni system Columbus s dyn. modulem

Připrava pro telefon s Bluetooth GSM II

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
palivo / požár	23. 12. 2011	Více info
havárie / převodovka	20. 11. 2009	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	hneda mocca – kód F8M
Barva při první registraci v CZ	Hnědá metalíza

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	07. 07. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	01.07.2009
Datum první registrace vozidla v ČR	01.07.2009
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CBBB
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	125
Při otáčkách (ot/min)	4200
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 4
Barva karoserie	HNĚDÁ
Maximální rychlost (km/h)	222

Maximální hmotnost povolena (kg)	2118
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2118

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4838
Šířka celková (mm)	1817
Výška celková (mm)	1482
Rozvor (mm)	2761
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1250/1250
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3918/3918
Ráfky náprava 1	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 1	7J X 16 ET 45; 205/55 R16 94 V
Ráfky náprava 2	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 94 V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3150
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	ES 2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7,7/4,8/4,8

Další záznamy

[Alternativní provedení vozidla:|#19: TŘÍDA A50-X]]* Číslo homologace typu ES e11*2001/116*0326*04]*23: 5]*36: 2 118/2 118]*37: 1 200/1 200; 1 250/1 250]*39: 1 800/1 800]*40: 750/750]*41: 3 918/3 918]*57: MAN|CO2: 203/127/153 g/km|Variabilní provedení vozidla:|#12: 4 937 – při vybavení tažným zařízením,|#14: 1 462 – při standardní výšce pérování,|#20–21: 7J x 16 ET45; 205/55 R16 94V, též se sněhovými řetězy,|6J x 16 ET50; 205/55 R16 94H M+S, též se sněhovými řetězy,|6J x 17 ET45; 205/50 R17 93H M+S, též se sněhovými řetězy,|7J x 17 ET49; 225/45 R17 94W,|7,5J x 17 ET49; 225/45 R17 94W,|7,5J x 18 ET46; 225/40 R18 92Y.|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

Emise CO2 (g/km)	153
------------------	-----

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.