

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9121411521
Datum aktivace kuponu:	17. 06. 2026 15:54:50
Platnost do:	17. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

WVWZZZAUZHW127002

**Tovární značka**
VOLKSWAGEN**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1984 ccm**Platnost STK (CZ)**
03. 02. 2027**Model**
GOLF**Palivo**
benzín**Datum výroby**
11. 11. 2016**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
162 kW**Datum 1. registrace**
02. 12. 2016 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	11/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		11. 11. 2016	
	Stáří vozidla:		9 let 7 měsíců	
	Barva vozidla:		metaliza-carbon steel grey – kód A9W	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	12/2016		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		02. 12. 2016	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		02. 12. 2016	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		Menší než měsíc	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		ČERNÁ	
	12/2016		 Česko	Změna majitele
	12/2016		 Česko	Změna provozovatele
	12/2016		 Česko	Vystavení technického průkazu
	12/2016	5 km		Záznam tachometru
2017	12/2017		 Česko	Poškození
2018	01/2018	14 500 km		Záznam tachometru
	03/2018	14 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2018	26 500 km		Záznam tachometru
2019	05/2019	31 000 km		Záznam tachometru
	10/2019	34 500 km	 Česko	Poškození
2020	01/2020	37 000 km		Záznam tachometru
	05/2020	40 500 km		Záznam tachometru
	06/2020		 Česko	Poškození
	07/2020	41 500 km		Záznam tachometru
	09/2020	43 500 km		Záznam tachometru
	11/2020	45 500 km		Záznam tachometru

2021

02/2021

46 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

01. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3624-21-02-0003

02/2021

46 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

01. 02. 2021

Číslo protokolu:

CZ-461021-21-02-0001

07/2021

51 500 km

Záznam tachometru

11/2021

55 500 km

Záznam tachometru

2022

07/2022

65 500 km

Záznam tachometru

11/2022

Servisní záznam

11/2022

68 500 km

Záznam tachometru

2023

02/2023

70 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

02. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3624-23-02-0058

02/2023

70 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

02. 02. 2023

Číslo protokolu:

CZ-461021-23-02-0025

05/2023

74 500 km

Záznam tachometru

06/2023

Servisní záznam

09/2023

77 500 km

Záznam tachometru

2025

02/2025

90 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

03. 02. 2025

Datum příští STK:

03. 02. 2027

Číslo protokolu:

CZ-3624-25-02-0004

02/2025

90 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

03. 02. 2025

Číslo protokolu:

CZ-461021-25-02-0003

2026

04/2026

 Česko

Změna majitele

04/2026

 Česko

Změna provozovatele

04/2026

 Česko

Prohlídka vozidla

06/2026

101 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost


1 / 3.

Datum	12/2017
Země	ČR
Výše pojistného plnění	39 031 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 3


Datum	10/2019
Země	ČR
Výše pojistného plnění	41 779 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Pravá přední strana, Pravá strana
Stav tachometru	34 500 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 3

Datum	06/2020
Země	ČR
Výše pojistného plnění	42 143 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana, Levá strana, Levá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
02.12.2016	27.04.2026	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	Martin Baše Antonína Wagnera 599/, 54401 Dvůr Králové nad Labem IČ: 65701275	Ne
02.12.2016	27.04.2026	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Martin Baše Antonína Wagnera 599/, 54401 Dvůr Králové nad Labem	Ne

IČ: 65701275

27.04.2026	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano
27.04.2026	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

6. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	11/2022
Práce (výčet)	Karosářská práce
	Lakýrnická práce
	Lakýrnická práce

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	06/2023
Práce (výčet)	Karosářská práce
	Lakýrnická práce

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

7. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 17. 06. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

8. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

9. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 17. 06. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 06. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE

COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

10. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLKSWAGEN GOLF(5G19TX/W4B) 2.0 TSI 162kW GTI 5dv.
Motor	1 984 ccm; 2,00 L; 162 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	7,5 / 5,1 / 6,0
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blinkerů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Program stabilizace přívěsu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: monitorování řidiče

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Alternativní pérování sportovní

AM/FM-rádio 1 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu

CD přehrávač ve schránce u spolujezdce, počet CD 1, typ média – CD

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, typ – manuální

Multifunkční displej 6,5, dotyková obrazovka a 1

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Závěr diferenciálu přední

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfem

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 91, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: elipsoidní čočka, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní spoiler

Typ barvy: černá

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, karbonový efekt na středové konzoli, karbonový efekt na dveřích, karbonový efekt na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket Zrcátka

Parkpilot

Zimní paket

Funkčnost

Bí-xenonové světlomety s LED diodami

Komfort

Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

11. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	Více info
havárie / pneumatiky	07. 07. 2017	Více info
airbag / zranění	01. 04. 2017	Více info
airbag / zranění	01. 04. 2017	Více info
pneumatiky / podvozek	03. 03. 2017	Více info
zámek dveří / zranění	15. 07. 2016	Více info

12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	metaliza-carbon steel grey – kód A9W
Barva při první registraci v CZ	Černá

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 06. 2026
Značení skel	NE

14. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	02.12.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	02.12.2016
Tovární značka	VW
Obchodní označení	GOLF
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CHH
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	162
Při otáčkách (ot/min)	4500
Zdvihový objem (ccm)	1984
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	246
Maximální hmotnost povolena (kg)	1860
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1860

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4268
Šířka celková (mm)	1790
Výška celková (mm)	1442
Rozvor (mm)	2626
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1010/1010
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	900/900
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	680/680
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3485/3485
Ráfky náprava 1	7,5JX19 ET51
Pneumatiky náprava 1	7,5JX19 ET51; 225/35 R19 88Y XL
Ráfky náprava 2	7,5JX19 ET51
Pneumatiky náprava 2	225/35 R19 88Y XL
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE

Hluk stojícího vozidla (db)	78
Při otáčkách (ot/min)	3610
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	7,8/5,5/5,5
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19 (*42): TŘÍDA A50-X] * Číslo homologace typu ES e1*2007/46*0623*13 *23: 5 *36: 1 860/1 860 *37: 1 040/1 040; 870/870 *39: 1 600/1 600 *40: 690/690 *41: 3 485/3 485 CO2: 134/97/109 g/km ROZCHOD: 1 527/1 496 #D.2 (*5; *6; *7): AU; GAC4CUNAXO; FM6FM6FB001S7MMON1ML00VR2 #V.9b (*17): 136/2014W; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: #F.1/F.2 (*36): s přívěsem:+25 kg #N (*37): s přívěsem náprava 2:+50 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1522 mm Náprava 1: max.1550 mm #20-21 (*44-45): 205/55 R16 91V 6,5Jx16 ET46; 205/55 R16 91V 6Jx16 ET48; 225/35 R19 88Y 7,5Jx19 ET51; 225/40 R18 92V 7,5Jx18 ET51; 225/40 R18 92V 7,5Jx18 ET49; 225/45 R17 91V 7,5Jx17 ET49; 225/45 R17 91V 7Jx17 ET49 #12 (*29): max 4361 #13 (*30): max 1799 #14 (*31): max 1481 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	148

15. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/5		Prohlídka vozidla	
Datum provedení služby:		28. 04. 2026	
Stav vozidla		Bez viditelného poškození	
			
			
Záznam 2/5		Foto	
Datum pořízení inzerátu		24. 05. 2026	
Inzerovaný nájezd		127 002 km	





Záznam 3/5

Foto

Datum pořízení inzerátu

16. 06. 2026

Inzerovaný nájezd

101 432 km







Záznam 4/5

Foto

Datum pořízení inzerátu

16. 06. 2026

Inzerovaný nájezd

101 432 km







Záznam 5/5

Foto

Datum pořízení inzerátu

17. 06. 2026

Inzerovaný nájezd

101 432 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.