

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6091538044
Datum aktivace kuponu:	01. 07. 2026 15:13:15
Platnost do:	31. 07. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle

VIN

TMBJG7NE6E0083325

 kontrolní číslice je v pořádku**Tovární značka**
ŠKODA**Druh vozidla**
osobní**Objem**
1598 ccm**Platnost STK (CZ)**
03. 02. 2028**Model**
OCTAVIA**Palivo**
nafta**Datum výroby**
11. 10. 2013**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
77 kW**Datum 1. registrace**
05. 11. 2013 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	10/2013	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 11. 10. 2013			
	Stáří vozidla: 12 let 8 měsíců			
	Barva vozidla: topas hneda-metaliza – kód F8Z			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	11/2013		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 05. 11. 2013			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 05. 11. 2013			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: HNĚDÁ			
	11/2013		 Česko	Změna majitele
	11/2013		 Česko	Změna provozovatele
	11/2013		 Česko	Vystavení technického průkazu
	11/2013	1 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	11/2014		 Česko	Změna majitele
2014	11/2014		 Česko	Změna provozovatele
	12/2014	27 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	02/2015	28 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
2015	Datum kontroly: 27. 02. 2015			
	Číslo protokolu: CZ-3640-15-02-0837			
	03/2015		 Česko	Změna majitele
	03/2015		 Česko	Změna provozovatele
	03/2015	27 500 km		Záznam tachometru
	03/2016	36 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2016	03/2017	47 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2017				

10/2017

50 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

23. 10. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3635-17-10-0787

2018

03/2018

55 500 km

 Česko

Záznam tachometru

06/2018

58 000 km

 Česko

Záznam tachometru

08/2018

 Česko

Poškození

08/2018

62 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2019

03/2019

70 500 km

 Česko

Záznam tachometru

10/2019

77 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

02. 10. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3635-19-10-0076

10/2019

77 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

02. 10. 2019

Číslo protokolu:

CZ-461011-19-10-0006

12/2019

81 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

16. 12. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3635-19-12-0532

12/2019

 Česko

Změna majitele

12/2019

 Česko

Změna provozovatele

2021

10/2021

102 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

11. 10. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3635-21-10-0422

10/2021

102 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

11. 10. 2021

Číslo protokolu:

CZ-461016-21-10-0286

2024

02/2024

128 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

08. 02. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3637-24-02-0152

02/2024

128 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

08. 02. 2024

Číslo protokolu:

CZ-460820-24-02-0105

2026

02/2026

156 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

03. 02. 2026

Datum příští STK:

03. 02. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3635-26-02-0058

02/2026

156 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

03. 02. 2026

Číslo protokolu:

CZ-461011-26-02-0005

02/2026

 Česko

Změna majitele

02/2026

 Česko

Změna provozovatele

06/2026

160 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:

- Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1.

Datum	08/2018
Země	ČR
Výše pojistného plnění	51 129 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
05.11.2013	03.11.2014	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ne
05.11.2013	03.11.2014	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ne
03.11.2014	02.03.2015	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	tibiQ Automotive Holding s.r.o. Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 17000 Praha IČ: 24243876	Ne
03.11.2014	02.03.2015	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	tibiQ Automotive Holding s.r.o. Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 17000 Praha IČ: 24243876	Ne
02.03.2015	18.12.2019	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne

02.03.2015	18.12.2019	Provozovatel	Fyzická osoba	-	Ne
18.12.2019	17.02.2026	Vlastník	Fyzická osoba	-	Ne
18.12.2019	17.02.2026	Provozovatel	Fyzická osoba	-	Ne
17.02.2026	-	Vlastník	Fyzická osoba	-	Ano
17.02.2026	-	Provozovatel	Fyzická osoba	-	Ano

6. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 01. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 01. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	01. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA OCTAVIA(5E5334) 1.6 TDI CR DPF Ambition Combi
Motor	1 598 ccm; 1,60 L; 77 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,0 / 3,7 / 4,2
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blinkačů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Protipokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Systém řízení stability ESP
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3, digitální mediální karta
Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie
Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken, včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Konzole na podlaze

LED světla: postranní blikáče

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,780:1 první převodový stupeň (poměr), 1,940:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,190:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,820:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,630:1 pátý převodový stupeň (poměr), 3,600:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ250-5F, typ – manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Okenní anténa

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 4

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogové

Sada na opravu pneumatik

Stěrače:

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Luxusní obložení: hliníkový efekt na středové konzoli a hliníkový efekt na dveřích

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – manuální a nastavení bederní opěrky – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Paket Ambition Plus

Bezpečnost

Isofix na sedadle spolujezdce

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Odkládací schránka v kufru vpravo i vlevo, Cargoelement vpravo

Rezervy

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedak vozu, klic na kola, bez sady na opravu pneumatik

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace

jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	09. 08. 2024	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	topas hneda-metaliza – kód F8Z
Barva při první registraci v CZ	Hnědá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	01. 07. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	05.11.2013
Datum první registrace vozidla v ČR	05.11.2013
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CLHA
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	77
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	HNĚDÁ
Maximální rychlost (km/h)	191
Maximální hmotnost povolena (kg)	1887
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1887

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4659
Šířka celková (mm)	1814
Výška celková (mm)	1495
Rozvor (mm)	2668
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	970/970
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	960/960
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	650/650
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3387/3387
Ráfky náprava 1	6J X 15 ET43
Pneumatiky náprava 1	6J X 15 ET43; 195/65 R15 91H
Ráfky náprava 2	6J X 15 ET43
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 91 H
Brzdy provozní	NE

Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	68
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	630/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	5/3,7/3,7
Další záznamy	02.03.2015 ZAPSÁNÍ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ A50-X.[Alternativní provedení vozidla: *42: TŘÍDA A50-X; TMB PS 058] * Číslo homologace typu ES e11*2007/46*0243*04 *23: 5 *36: 1 887/1 887 *37: 970/970; 960/960 *39: 1 500/1 500 *40: 650/650 *41: 3 387/3 387 CO2: 131/96/109 g/km ROZCHOD: 1 549/1 520 Variabilní provedení vozidla: #D2 úplné znění verze: NFM5FM5A4051STVLO, #E: TMBJG?5E??? #12: 4 781 – při vybavení tažným zařízením, #14: min 1 465, #20–21: 6J x 17 ET48; 205/50 R17 89H, 6.5J x 16 ET46; 205/55 R16 91H, 6J x 16 ET48; 205/55 R16 91H, 7.5J x 18 ET51; 225/40 R18 92Y, 7J x 17 ET49; 225/45 R17 91H. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	109

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	30. 06. 2026
Inzerovaný nájezd	160 200 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.