

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4929010739
Datum aktivace kuponu:	10. 07. 2026 09:02:55
Platnost do:	09. 08. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

JTMY53FV10D005872

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
TOYOTA**Model**
RAV 4**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
131 kW**Objem**
2487 ccm**Datum výroby**
05. 10. 2020**Datum 1. registrace**
09. 12. 2020**Platnost STK (CZ)**
25. 10. 2026 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	10/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 05. 10. 2020			
	Stáří vozidla: 5 let 9 měsíců			
	Barva vozidla: SUPER WHITE 2 – kód 040			
	Vyrobeno pro trh: Maďarsko			
	Strana řízení: levostranné			
	12/2020	10 km		Servisní záznam
	12/2020			Servisní záznam
	12/2020		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 09. 12. 2020			
2021	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 09. 12. 2020			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	12/2020		Česko	Změna majitele
	12/2020		Česko	Změna provozovatele
2022	12/2020		Česko	Vystavení technického průkazu
	12/2020			Servisní záznam
	04/2021	7 000 km	Česko	Záznam tachometru
	08/2021	17 000 km	Česko	Záznam tachometru
2023	02/2022	30 500 km	Česko	Záznam tachometru
	08/2022	49 500 km		Servisní záznam
	12/2022	62 500 km		Servisní záznam
2024	01/2023	62 500 km	Česko	Poškození
	01/2023	64 500 km		Servisní záznam
	08/2023	73 500 km	Česko	Záznam tachometru
2024	06/2024	85 000 km		Záznam tachometru

10/2024	98 500 km	 Česko	STK
Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 25. 10. 2024 Datum příští STK: 25. 10. 2026 Číslo protokolu: CZ-3727-24-10-1535			
10/2024	98 500 km	 Česko	Měření emisí
Datum kontroly: 25. 10. 2024 Číslo protokolu: CZ-471117-24-10-0866			
10/2024	98 500 km		Servisní záznam
10/2024	98 500 km		Servisní záznam
2025	09/2025	120 000 km	 Česko Poškození

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 2

Datum	01/2023
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	24 000 – 25 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Stav tachometru	62 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	09/2025
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	31 000 – 32 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Stav tachometru	120 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
----------	----------	-----	--------------	----------------	--------

09.12.2020	-	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ARVAL CZ s.r.o. Milevská 2095/5, Krč, 14000 Praha IČ: 26726998	Ano
09.12.2020	-	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	ARVAL CZ s.r.o. Milevská 2095/5, Krč, 14000 Praha IČ: 26726998	Ano

6. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 8

Datum	12/2020
Stav tachometru:	10 km
Materiál (výčet)	MYCI PROGRAM
Práce (výčet)	PDS GEFCO – HILUX,LC,PRIUS,PRIUS PHV,PRIUS+,RAV4

Číslo záznamu 2 / 8

Datum	12/2020
Materiál (výčet)	ADAPTER Z 13 NA 7 POL INFORMACNI NALEPKA KLIKA ZVEDAKU ELEKTROINSTALACE 13 POL ZVEDAK OBAL NA NARADI KLIC NA KOLA DISK KOLA, REZERVA GUMOVA PODLOZKA KRYT NA REZERVNI KOLO KRYT REZERVY VENTIL SROUB UPEVNUJICI REZERVU TAZNE ZARIZENI CON 165/80R17 104M sConta
Práce (výčet)	MONTÁŽ DOPLNKŮ

Číslo záznamu 3 / 8

Datum	12/2020
Materiál (výčet)	VYVAZOVACI ZAVAZI

Práce (výčet)

Záměna kol vč. vyvážení

Číslo záznamu 4 / 8

Datum

08/2022

Stav tachometru:

49 500 km

Materiál (výčet)

Olejový filtr

Přední stěrače – sada

CASTROL EDGE PROFESIONAL LL III. 5W/30

Těsnění zátky olejové vany ORIGINAL

Práce (výčet)

Rozpis práce dle schválené kalkulace

Rozpis práce dle schválené kalkulace

Dezinfekce klimatizace – dezinfekční sprej

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 5 / 8

Datum

12/2022

Stav tachometru:

62 500 km

Materiál (výčet)

Těsnící kroužek, olejová vypouštěcí zátk

Kabinový filtr s aktivním uhlím

Olejový filtr

Vzduchový filtr

CASTROL

Práce (výčet)

Rozpis práce dle schválené kalkulace

Brzdová kapalina

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 6 / 8

Datum

01/2023

Stav tachometru:

64 500 km

Materiál (výčet)

NÁRAZNÍK Z RAV 4

KRYT Z. NÁRAZNÍKU

PŘÍCHYTKA

Práce (výčet)

ZAD-KOLO/KOLA V-Z

KOLO/KOLA V-Z PŘÍD-PR

VZPĚRU MEZIPODLAHY V-Z

SEADLO Z KPL V-Z

BOČ-PANEL D Z P V-Z

BOČ-PANEL D Z L V-Z

PODBĚH Z L V-Z

KONC-SVĚTLO VNĚ P V-Z

KONC-SVĚTLO VNĚ L V-Z

PODBĚH Z P V-Z

Z-NÁRAZNÍK VYMĚNIT

PANEL Z-ČELA V-Z

Spojler Z nárazníku V-Z/NOVÉ DÍLY

Pro tažné zařízení Úprava nárazník

Odstranění nečistot Odstranění vosk

Čtení a mazání chyb Diagnostika

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 7 / 8

Datum	10/2024
Stav tachometru:	98 500 km
Materiál (výčet)	TECHNICKÁ KONTROLA VOZIDLA MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDLA
Práce (výčet)	Přístavení vozu na STK

Číslo záznamu 8 / 8

Datum	10/2024
Stav tachometru:	98 500 km
Práce (výčet)	Kontrola a přeprogramování DCM

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

7. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj

Ke dni 10. 07. 2026

 Česko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené

 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

8. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

9. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 10. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	10. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE

CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

10. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	TOYOTA RAV4() 2.5 Hybrid Executive JBL e-CVT
Motor	2 487 ccm; 2,50 L; 160 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická;

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách senzor na ráfku

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Počet airbagů: 7

Program stabilizace přívěsu

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Senzor upozorňující na předjíždějí vůz

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdy při nízké rychlosti, 10, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Systém zvukového varování před chodci

Upozornění na provoz vzadu radar

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická variabilní převodovka manuální mód, řadicí páka na volantu, typ – plynule proměn.převod s manuál.režimem a včetně řadicích pádel

Autonomní řízení 2 – částečná automatizace a aktivní kontrola jízdního pruhu

Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth

Centrální zamykání: card key

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický motor 1, 119,7, 88,0, 202 a ac synchronní perm magnet

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay a Android Auto

JBL, AM/FM-rádio, digitální rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Multifunkční displej 7,00, Přístrojový panel 1 a 17,8, multifunkční displej 8,00, dotyková obrazovka, Palubní deska střed 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor, automatické přepínání dálk. světel, automatické nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Ovládání aplikací

Palivový systém: přímé a vícebodové vstřikování benzin

Paměť

Parkovací senzor vpředu, senzor, parkovací senzor vzadu, senzor a kamera, parkovací senzor boční, senzor a kamera

Počet reproduktorů: 9, značka: JBL a subwoofer

Počítač: průměrná spotřeba

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování dvojité lichoběžníkový závěs se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB a USB vzadu

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: Výstraha před kolizí a přes SIM ve vozidle

Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Text na hlas / hlas na text

Typ hybridu: aktivní

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

Zábavný displej vpředu, 8,00, dotyková obrazovka a 20,3

Zdroj elektrického proudu: nikl-metal-hydridová baterie, 650,0, 6,5 a 1,60

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vzadu, navigační displej

Parkovací kamera zobrazující 360 stupňů

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display a pylový filtr

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 255 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, konvenční typ, průměr: 19

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 19 " průměr a 48,3

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: černé

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, hliník na středové konzoli, hliník a syntetická kůže na přístrojové desce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – syntetická kůže a doplňkový materiál – syntetická kůže

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 5, na straně řidiče, ventilovaná, klimatizovaná, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – elektrické a naklápění sedáku – paměť, vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, ventilovaná, klimatizovaná, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Vyhřívaná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný a nastavení sklonu opěradla – manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

11. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / havárie	31. 03. 2024	Více info
EV/Hybrid / požár	24. 07. 2023	Více info
elektronika / EV/Hybrid	11. 02. 2023	Více info

12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	SUPER WHITE 2 – kód 040
Barva při první registraci v CZ	Bílá

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	10. 07. 2026
Značení skel	NE

14. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	09.12.2020
Datum první registrace vozidla v ČR	09.12.2020
Tovární značka	TOYOTA
Obchodní označení	RAV4
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	TOYOTA
Výrobce motoru	TOYOTA
Typ motoru	A25A
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	131
Při otáčkách (ot/min)	5700
Zdvihový objem (ccm)	2487
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	180
Maximální hmotnost povolena (kg)	2135
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2135

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4600
Šířka celková (mm)	1855
Výška celková (mm)	1685
Rozvor (mm)	2690
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	800/800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2935/2935
Ráfky náprava 1	19X7 1/2J ET40 C1 C
Pneumatiky náprava 1	225/55R19 99V
Ráfky náprava 2	19X7 1/2J ET40 C1 C
Pneumatiky náprava 2	225/55R19 99V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE

Hluk stojícího vozidla (db)	69
Při otáčkách (ot/min)	2500
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	4,6/5,1/5,1
Další záznamy	ROZCHOD: 1600+1630 [*42: TŘÍDA A50-X 2018/1832AP] #V.9: EURO 6 AP # P.2: 88 KW – MAX. VÝKON ELEKTROMOTORU VOZIDLA S PLNĚ HYBRIDNÍM POHONEM FHEV (NOVC-HEV) UMOŽŇUJÍCÍ SAMOSTATNOU JÍZDU V REŽIMU ELEKTRICKÉHO POHONU M: 2690 09.12.2020 ZÁPIS ALT.PNEU.A RÁFKŮ: N1/N2: 7J X 18 ET 35; 225/60R18 100H
Emise CO2 (g/km)	108

15. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.