

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4353902059
Datum aktivace kuponu:	02. 07. 2026 13:53:00
Platnost do:	01. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

	VIN TMBJH0NZ4RC004178  kontrolní číslice je v pořádku	
	Tovární značka ŠKODA	Model SUPERB
	Druh vozidla osobní	Palivo nafta
	Objem 1968 ccm	Datum výroby 02. 03. 2024
	Platnost STK (CZ) 22. 05. 2028	Typ karoserie kombi
		Výkon 110 kW
		Datum 1. registrace 22. 05. 2024

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2024	03/2024	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 02. 03. 2024			
	Stáří vozidla: 2 roky 4 měsíce			
	Barva vozidla: Ebony Black Metallic – kód OE			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	05/2024	10 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2024		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 22. 05. 2024			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 22. 05. 2024			
2025	Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
	05/2024		 Česko	Změna majitele
	05/2024		 Česko	Změna provozovatele
2026	05/2024		 Česko	Vystavení technického průkazu
	04/2025	20 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	10/2025	37 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2026	05/2026		 Česko	Poškození
	05/2026	49 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2026	49 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 01. 07. 2026			
	Číslo protokolu: CZ-3250-26-07-0041			

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození


Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1

Datum	05/2026
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	21 264 CZK
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana, Pravá strana, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
22.05.2024	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ano

22.05.2024

-

Provozovatel

Právnícká osoba /
OSVČ

ŠkoFIN s.r.o.

Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha
IČ: 45805369

Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 02. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 21. 07. 2026
Česko	ANO - VWFS

Leasingové a úvěrové společnosti	21. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	ANO
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA SUPERB(NZ554D) 2.0 TDI 110kW L&K Combi DSG
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

- ABS
- Automatické spuštění všech blinkerů
- Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
- Boční airbagy vpředu a vzadu
- Brzdový asistent BAS
- Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
- Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
- Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
- Isofix příprava
- Kolenní airbag na straně řidiče
- Multikolizní brzdění
- Počet airbagů: 10
- Program stabilizace přívěsu
- Prostřední airbag vpředu
- Protiprokluzový systém ETC
- Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
- Rekuperace brzdové energie
- Senzor upozorňující na předjíždějící vůz
- Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
- Systém řízení stability ESP
- Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, vpředu a vzadu, 2, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil, aktivní pod 50kmh/30mil, včetně předcházení blížící se srážce, včetně odbočování a vyhybání se předmětům
- Upozornění na provoz vzadu radar a kamera
- Upozornění na příčný provoz vpředu kamera
- Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení
- Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Alarm+

AM/FM-rádio, digitální rádio, internetové rádio, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 7–stupňová převodovka manuální mód, řadicí páka na volantu, sekvenční manuální, typ – DCT manuální sekvenční s auto modelem a včetně řadicích pádel

Automatické zavírání dveří jen kufr

Autonomní řízení 2 – částečná automatizace, aktivní kontrola jízdního pruhu a asistent v dopravní zácpě

Bezdotykové uvolnění krytu zav.prostoru

Bluetooth

Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, 999, 999, 999, bezdrátové připojení Apple, bezdrátové připojení Android a bezdrátové připojení Mirrorlink

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu, včetně bezklíčového startování a včetně paměti nastavení sedadel

LED světla: brzdová světla, přední mlhová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 10,00, Přístrojový panel 1, 25,4 a ovládání válečkem, multifunkční displej 13,00, dotyková obrazovka, Palubní deska střed 1, 33,0, pevný, ovládání válečkem a ne

Nastavení pérování: volitelné řidičem a elektronické

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti, aktivní dálková světla a matrix

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, zdroj dat – internet, barevný displej, 13,00 " uhlopříčka, dopravní informace, 33,0, 36 a 999

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vpředu, senzor, parkovací senzor vzadu, senzor a kamera, parkovací senzor boční, senzor

Parkování s pamětí

Počet reproduktorů: 14, značka: Canton a subwoofer

Počítač: průměrná spotřeba

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Příprava pro prvky na objednávku

Příprava pro tažné zařízení

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně nastavení podvozku a včetně řízení stability

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání jiná

Telematika: ročné predplatné – 0,00, počet mesačných poplatkov v cene – 36, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování a 0

Tempomat se senzory vzdálenosti, funkce stop & go a adaptivní tempomat spojený s mapováním

Text na hlas / hlas na text

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk 64,00

Vyhřívání ostřikovače

Vyhřívání přední sklo

Wifi síť 0 a zabudovaná SIM karta

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 3

Informace o parkovacím prostoru

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce, pro zadní sedadla s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vpředu, vzadu, plně automatické parkování a výjezd

Parkovací kamera zobrazující 360 stupňů

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí, ovládání dotyk obrazovkou a ohřev motorem

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Dojezdové rezervní kolo

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva lakované, automaticky sklápění při couvání, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken, na bocích vozu a na náraznících

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 94, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr, 8,0 " šířka, 45,7 a 20,3

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Dveřní madla

Koberečky:

Luxusní obložení: chrom a kůže na hlavici řadící páky, kůže na středové konzoli, piano černá na dveřích, piano černá na přístrojové desce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – kůže a doplňkový materiál – syntetická kůže

Roletky na oknech: boční okna – manuální ovládání

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, na straně spolujezdce, aktivní/masážní, ventilovaná, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku – paměť

Vyhřívaná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose, vyhřívaný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Funkčnost

Tažné zařízení sklopné, el. odjistitelné s asistencí pro jízdu s přívěsem

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

interiér L&K hnědý Cognac

Kola/Pneumatiky

Kola z lehké slitiny Veritate antracitová leštěná 8Jx19"

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	08. 08. 2025	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Ebony Black Metallic – kód OE
Barva při první registraci v CZ	Černá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	02. 07. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI

Datum první registrace vozidla	22.05.2024
Datum první registrace vozidla v ČR	22.05.2024
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DXP
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	3000
Zdvihový objem (ccm)	1968
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	222
Maximální hmotnost povolená (kg)	2241
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2241

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4902
Šířka celková (mm)	1849
Výška celková (mm)	1484
Rozvor (mm)	2837
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1120/1120
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4241/4241
Ráfky náprava 1	8.0JX19 ET44
Pneumatiky náprava 1	235/40 R19 96W
Ráfky náprava 2	8.0JX19 ET44
Pneumatiky náprava 2	235/40 R19 96W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	3150
Hluk za jízdy (db)	66
Spotřeba předpis	2023/443EA
Spotřeba paliva (l/100km)	5,2

ROZCHOD: 1577+1560 | [ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: |
*42: (#16): TŘÍDA A] | #V.7: CO2: 138 G/KM | #14: ROZCHOD:
1 577/1 560 | #D.2; #3; #4: NZ; ACDXPAXO;
NFD7FD7GC0044WEN1BA | #V.9: 2023/443EA; EURO 6 | |
VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | #14: ROZCHOD: NÁPRAVA 1:
MAX 1585 | #14: ROZCHOD: NÁPRAVA 2: MAX 1574 | #N: S
PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2:+100 KG | #N.1-N.2: 215/55 R17 94W
7,5JX17 ET41; | 215/55 R17 94W 7,0JX17 ET43; | 215/60
R16 95V 7,0JX16 ET43; | 235/40 R19 96W 8,0JX19 ET44; |
235/45 R18 94W 8,0JX18 ET44; | 215/55 R17 94V M+S
7,5JX17 ET41; | 215/55 R17 94V M+S 7,0JX17 ET43 | |
VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. | M:
2837 |, ROZCHOD: 1577+1560 , [ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ
VOZIDLA: , *42: (#16): TŘÍDA A] , #V.7: CO2: 138 G/KM , #14:
ROZCHOD: 1 577/1 560 , #D.2; #3; #4: NZ; ACDXPAXO;
NFD7FD7GC0044WEN1BA , #V.9: 2023/443EA; EURO 6 , ,
VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: , #14: ROZCHOD: NÁPRAVA 1:
MAX 1585 , #14: ROZCHOD: NÁPRAVA 2: MAX 1574 , #N: S
PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2:+100 KG , #N.1-N.2: 215/55 R17 94W
7,5JX17 ET41; , 215/55 R17 94W 7,0JX17 ET43; , 215/60
R16 95V 7,0JX16 ET43; , 235/40 R19 96W 8,0JX19 ET44; ,
235/45 R18 94W 8,0JX18 ET44; , 215/55 R17 94V M+S
7,5JX17 ET41; , 215/55 R17 94V M+S 7,0JX17 ET43 , ,
VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. , M: 2837 ,

Další záznamy

Emise CO2 (g/km)

138

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.