

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0704856185
Datum aktivace kuponu:	16. 07. 2026 09:05:49
Platnost do:	15. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBER6NJ3KZ007961

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

FABIA

Typ karoserie

hatchback

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

81 kW

Objem

999 ccm

Datum výroby

01. 08. 2018

Datum 1. registrace

20. 11. 2018

Platnost STK (CZ)

18. 10. 2026

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	08/2018	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		01. 08. 2018	
	Stáří vozidla:		7 let 11 měsíců	
	Barva vozidla:		Vnější barva	
	Vyrobeno pro trh:		Česko	
	Strana řízení:		levostranné	
	11/2018		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		20. 11. 2018	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		20. 11. 2018	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		3 měsíce	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	11/2018		 Česko	Změna majitele
	11/2018		 Česko	Změna provozovatele
	11/2018		 Česko	Vystavení technického průkazu
2019	06/2019		 Česko	Poškození
	06/2019	19 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2019	21 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	09/2019	21 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	11/2019	21 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	12/2019	21 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
2020	01/2020	21 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	02/2020	21 500 km		Záznam tachometru
	04/2020	21 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	05/2020	21 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	06/2020	21 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		04. 06. 2020	
	Číslo protokolu:		CZ-3308-20-06-0265	
	06/2020		 Česko	Změna majitele

	06/2020		 Česko	Změna provozovatele
	08/2020	22 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 06. 08. 2020 Číslo protokolu: CZ-3234-20-08-0365			
	08/2020		 Česko	Změna majitele
	08/2020		 Česko	Změna provozovatele
2021	11/2020	28 500 km		Záznam tachometru
	05/2021	40 500 km		Záznam tachometru
	12/2021	56 000 km		Záznam tachometru
2022	11/2022	68 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 23. 11. 2022 Číslo protokolu: CZ-3244-22-11-0436			
	11/2022	68 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 23. 11. 2022 Číslo protokolu: CZ-420725-22-11-0317			
2024	10/2024	135 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 18. 10. 2024 Datum příští STK: 18. 10. 2026 Číslo protokolu: CZ-3247-24-10-0630			
2026	06/2026		 Česko	Poškození
	06/2026	170 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2026	170 000 km	 Česko	Záznam tachometru

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 2


Datum	06/2019
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	6 448 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 2

Datum	06/2026
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	11 208 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
20.11.2018	23.06.2020	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ne
20.11.2018	23.06.2020	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	AR PARTNER s.r.o. Jarošovská 869/, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec IČ: 25151355	Ne
23.06.2020	06.08.2020	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
23.06.2020	06.08.2020	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 18400 Praha IČ: 1759299	Ne
06.08.2020	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	František Vágner Pod Lesem 1066/, Mladá, 28924 Milovice IČ: 66418348	Ano
06.08.2020	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 16. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 27. 07. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA FABIA(NJ34N5) 1.0 TSI 81kW Style
Motor	999 ccm; 1,00 L; 81 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 6

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5 a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 3,620:1 první převodový stupeň (poměr), 1,950:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,280:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,930:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,740:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,610:1 šestý převodový stupeň (poměr), 3,180:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ 200 6F, typ – manuální

Multifunkční displej 6,5, dotyková obrazovka, Přístrojová deska 1 a 16,5

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Tempomat

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a spalovací

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Plnohodnotné rezervní kolo

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 15

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 15 " průměr, 6,0 " šířka, 38,1 a 15,2

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky a kůže

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Dynamic Paket II (s lištou Dark Brusher 5MJ)

Style PLUS

Funkčnost

Rear View Camera – zadní parkovací kamera s ostřikovačem

Vyhřívání trysky ostřikovačů čelního skla

Exteriér

ColourConcept

Kola/Pneumatiky

Kola z lehké slitiny Vigo 7Jx16" černá pro CC

Rezervy

Rezervní kolo (neplohodnotné), sada nářadí a zvedák vozu

Komfort

Loketní opěrka prošívaná + 2x USB port vzadu

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Funkce "SmartLink"

Zabezpečení vozu

KESY bezklíčové odemykání, zamykání a startování

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce

Datum vyhlášení

Detail

airbag / zranění

22. 11. 2019

[Více info](#)

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Vnější barva

Barva při první registraci v CZ

Zelená

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

16. 07. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění HATCHBACK

Datum první registrace vozidla 20.11.2018

Datum první registrace vozidla v ČR 20.11.2018

Tovární značka ŠKODA

Obchodní označení FABIA

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla ŠKODA/AZNP

Výrobce motoru VOLKSWAGEN

Typ motoru DKR

Palivo Benzin

Maximální výkon (kW) 81

Při otáčkách (ot/min) 5000

Zdvihový objem (ccm) 999

Emisní třída EURO 6D

Barva karoserie ZELENÁ

Maximální rychlost (km/h)	195
Maximální hmotnost povolená (kg)	1587
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1587

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	3997
Šířka celková (mm)	1732
Výška celková (mm)	1452
Rozvor (mm)	2455
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	830/830
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	780/780
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	560/560
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2687/2687
Ráfky náprava 1	7JX16 ET46
Pneumatiky náprava 1	7JX16 ET46; 215/45 R16 86H
Ráfky náprava 2	7JX16 ET46
Pneumatiky náprava 2	215/45 R16 86H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2017/1347AG
Spotřeba paliva (l/100km)	5,6/4,2/4,2
Další záznamy	ROZCHOD: 1 441/1 435 #D.2: 5J; ABDKRCX01; NFM6FM6DQ0027CPN1C8B #V.9b: 2017/1347AG; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: #N: s přívěsem náprava 2: +11 kg #ROZCHOD: Náprava 2: max.1457 mm Náprava 1: max.1463 mm #20–21: 185/60 R15 84H 6Jx15 ET38; 215/35 R18 84Y 7,5Jx18 ET46; 215/40 R17 87V 7Jx17 ET46; 215/45 R16 86H 7Jx16 ET46; 185/60 R15 88H M+S 6Jx15 ET38; 195/55 R15 85H M+S 6Jx15 ET43; 195/55 R15 85H M+S 6Jx15 ET38 #12: max 4113 #14: max 1482 Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	107


Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/13	Foto
Datum pořízení inzerátu	15. 08. 2019
Inzerovaný nájezd	21 484 km



Záznam 2/13	Foto
Datum pořízení inzerátu	23. 09. 2019
Inzerovaný nájezd	21 484 km



Záznam 3/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

17. 11. 2019

Inzerovaný nájezd

21 484 km



Záznam 4/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

17. 12. 2019

Inzerovaný nájezd

21 484 km







Záznam 5/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 01. 2020

Inzerovaný nájezd

21 484 km



Záznam 6/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

29. 01. 2020

Inzerovaný nájezd

21 484 km



Záznam 7/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

29. 01. 2020

Inzerovaný nájezd

21 484 km







Záznam 8/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 04. 2020

Inzerovaný nájezd

21 484 km





Záznam 9/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

16. 04. 2020

Inzerovaný nájezd

21 484 km



Záznam 10/13

Foto


Datum pořízení inzerátu

23. 04. 2020

Inzerovaný nájezd

21 484 km





Záznam 11/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

23. 04. 2020

Inzerovaný nájezd

21 484 km





Záznam 12/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 05. 2020

Inzerovaný nájezd

21 484 km





Záznam 13/13

Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 05. 2020

Inzerovaný nájezd

21 484 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.