

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0666636321
Datum aktivace kuponu:	03. 08. 2026 14:26:54
Platnost do:	02. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBJG7NX3NY049958

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

OCTAVIA

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

85 kW

Objem

1968 ccm

Datum výroby

26. 11. 2021

Datum 1. registrace

12. 01. 2022

Platnost STK (CZ)

06. 01. 2028

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	11/2021	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 26. 11. 2021 Stáří vozidla: 4 roky 8 měsíců Barva vozidla: Stříbrná Brilliant metalíza – kód 8E Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
2022	01/2022		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 12. 01. 2022 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 12. 01. 2022 Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	01/2022		 Česko	Změna majitele
	01/2022		 Česko	Změna provozovatele
	01/2022		 Česko	Vystavení technického průkazu
	04/2022		 Česko	Poškození
	10/2022	31 000 km		Servisní záznam
2023	02/2023	46 000 km		Servisní záznam
	04/2023	55 500 km		Servisní záznam
	07/2023	62 500 km		Servisní záznam
	11/2023	77 000 km		Servisní záznam
2024	03/2024		 Česko	Poškození
	04/2024	92 500 km		Servisní záznam
	10/2024	109 500 km		Servisní záznam
2025	02/2025	125 500 km		Servisní záznam
	06/2025	137 000 km		Servisní záznam
	07/2025	142 000 km		Servisní záznam
	12/2025		 Česko	Poškození

2026

01/2026

160 500 km



Česko

STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	06. 01. 2026
Datum příští STK:	06. 01. 2028
Číslo protokolu:	CZ-3760-26-01-0011

01/2026

160 500 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:	06. 01. 2026
Číslo protokolu:	CZ-470325-26-01-0010

03/2026

162 500 km



Česko

Záznam tachometru

05/2026

162 500 km



Česko

Inzerce vozidla

06/2026

162 500 km



Česko

Inzerce vozidla

07/2026

162 500 km



Česko

Inzerce vozidla

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 3

Datum	04/2022
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	24 294 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 3

Datum	03/2024
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	24 367 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 3

Datum	12/2025
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	3 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
12.01.2022	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	UniCredit Fleet Management, s.r.o. Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha IČ: 62582836	Ano
12.01.2022	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	UniCredit Fleet Management, s.r.o. Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha IČ: 62582836	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 10

Datum	10/2022
Stav tachometru:	31 000 km
Materiál (výčet)	Kapalina do ostříkovačů – zimní Odmašťovač Sprej Filtr olejový Olej motorový 0W20
Práce (výčet)	PNEUSERVIS – USKLADNĚNÍ PNEU/ sezona SERVISNÍ PROHLÍDKA OPRAVA Z OSTŘIKOVAČE /DEM + MONT ČALOUNĚNÍ/ ZKUŠEBNÍ JÍZDA DIAGNOSTIKA – NAČTENÍ PAMĚTI ZÁVAD ŘJ ZÁPŮJČKA VOZIDLA Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 2 / 10

Datum	02/2023
Stav tachometru:	46 000 km
Materiál (výčet)	Kapalina do ostříkovačů – zimní Odmašťovač Sprej Filtr olejový Olej motorový 0W20
Práce (výčet)	SERVISNÍ PROHLÍDKA DIAGNOSTIKA – NAČTENÍ PAMĚTI ZÁVAD ŘJ KO A DOLITÍ PROVOZNÍCH KAPALIN

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

ZÁPŮJČKA VOZIDLA

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 3 / 10

Datum	04/2023
Stav tachometru:	55 500 km
Materiál (výčet)	Závaží nalepovací 60GR
Práce (výčet)	PNEUSERVIS – přez.+vyv.AI disky do 16“ Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 4 / 10

Datum	07/2023
Stav tachometru:	62 500 km
Materiál (výčet)	KAPALINA DO OSTRÍK.LETNI Odmašťovač Sprej Filtr kabinový Filtr olejový Olej motorový 0W20 Kryt zaslepení
Práce (výčet)	SERVISNÍ PROHLÍDKA DIAGNOSTIKA – NAČTENÍ PAMĚTI ZÁVAD ŘJ KO A DOLITÍ PROVOZNÍCH KAPALIN FILTR KABINOVÝ VYMĚNIT ZKUŠEBNÍ JÍZDA Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 5 / 10

Datum	11/2023
Stav tachometru:	77 000 km
Materiál (výčet)	Kapalina do ostříkovačů – zimní Odmašťovač Závaží nalepovací 60GR Sprej Filtr olejový Olej motorový 0W20
Práce (výčet)	SERVISNÍ PROHLÍDKA DIAGNOSTIKA – NAČTENÍ PAMĚTI ZÁVAD ŘJ KO A DOLITÍ PROVOZNÍCH KAPALIN /ZIMNÍ PROVOZ/

PNEUSERVIS – přez.+vyv.AI disky do 16“;

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

ZÁPŮJČKA VOZIDLA

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 6 / 10

Datum 04/2024

Stav tachometru: 92 500 km

Materiál (výčet) KAPALINA DO OSTRIK.LETNI

Odmašťovač

Závaží nalepovací 60GR

Sprej

Vzduchový filtr

Filtr kabinový

Filtr palivový

Filtr olejový

Olej motorový 0W20

Práce (výčet) SERVISNÍ PROHLÍDKA

DIAGNOSTIKA – NAČTENÍ PAMĚTI ZÁVAD ŘJ

KO A DOLITÍ PROVOZNÍCH KAPALIN

PNEUSERVIS – přez.+vyv.AI disky do 16“;

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

ZÁPŮJČKA VOZIDLA

USKLADNĚNÍ PNEU

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 7 / 10

Datum 10/2024

Stav tachometru: 109 500 km

Materiál (výčet) BATERIE DO DALKOVEHO OVLAD.

KAPALINA DO OSTRIK.LETNI

Odmašťovač

Závaží nalepovací 60GR

Sprej

Filtr olejový

Olej motorový 0W20

Destičky brzdové sada

Práce (výčet) SERVISNÍ PROHLÍDKA

KO A DOLITÍ PROVOZNÍCH KAPALIN

KO BRZD, VYČISTĚNÍ, PROMAZÁNÍ,

PNEUSERVIS – přez.+vyv.AI disky do 16"

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

ZÁPŮJČKA VOZIDLA

DIAGNOSTIKA

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 8 / 10

Datum 02/2025

Stav tachometru: 125 500 km

Materiál (výčet) Kapalina do ostřikovačů – zimní

Odmašťovač

Sprej

Kapalina chladicí

Filtr kabinový

Filtr olejový

Olej motorový 0W20

Opravná sada

Destičky brzdové sada

Kotouč brzdový

Ochrana podvozku nepřelak sprej

Práce (výčet)

SERVISNÍ PROHLÍDKA

KO A DOLITÍ PROVOZNÍCH KAPALIN

KO BRZD, VYČISTĚNÍ, PROMAZÁNÍ,

DIAGNOSTIKA – NAČTENÍ PAMĚTI ZÁVAD ŘJ

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

ZÁPŮJČKA VOZIDLA

MYTÍ VOZIDLA

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 9 / 10

Datum 06/2025

Stav tachometru: 137 000 km

Materiál (výčet) Závaží nalepovací 60GR

Práce (výčet) PNEUSERVIS – přez.+vyv.AI disky do 16"

USKLADNĚNÍ PNEU

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 10 / 10

Datum 07/2025

Stav tachometru: 142 000 km

Materiál (výčet)

KAPALINA DO OSTRIK.LETNI

Odmašťovač

Sprej

Matice plechová pružná

Filtr olejový

Olej motorový 0W20

Pneu 205/60 R16 92H

Práce (výčet)

SERVISNÍ PROHLÍDKA

DIAGNOSTIKA – NAČTENÍ PAMĚTI ZÁVAD ŘJ

KO A DOLITÍ PROVOZNÍCH KAPALIN

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

ZÁPŮJČKA VOZIDLA

Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj

Ke dni 03. 08. 2026

 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 03. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA OCTAVIA(NX5345) 2.0 TDI 85kW Ambition Combi
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 85 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Automatické spuštění všech blinkerů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Program stabilizace přívěsu

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, vpředu a vzadu, 5, systém vyhnutí chodců, vizuální/akustická výstraha, programovatelná vzdálenost, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech:

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth

Centrální zamykání: NFC

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

FM-rádio, digitální rádio a dotyková obrazovka

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, neomezeno, neomezeno, neomezeno, bezdrátové připojení Apple a bezdrátové připojení Android

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ – manuální

Multifunkční displej 10,20, Přístrojový panel 1 a 25,9, multifunkční displej 8,00, dotyková obrazovka, Palubní deska střed 1 a 20,3

Nastavení světel: světelný senzor

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná spotřeba

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Telematika: počet mesačných poplatkov v cene – 120, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování a 0

Tempomat

Vyhřívané ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: filtr na bázi aktivního uhlí a ovládání dotyk obrazovkou

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 92, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr, 7,0 " šířka, 40,6 a 17,8

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: černé

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: hliník a kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální, přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální a nastavení posuvu – manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko/kamera

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

Navi paket

Paket Ambition PLUS

Komfort

SunSet

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Bezdrátový SmartLink

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
EV/Hybrid / požár	29. 04. 2022	Více info
motor / požár	07. 04. 2022	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Stříbrná Brilliant metalíza – kód 8E
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

03. 08. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KOMBI

Datum první registrace vozidla 12.01.2022

Datum první registrace vozidla v ČR 12.01.2022

Tovární značka ŠKODA

Obchodní označení OCTAVIA

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla ŠKODA/AZNP

Výrobce motoru VOLKSWAGEN

Typ motoru DTR

Palivo Nafta

Maximální výkon (kW) 85

Při otáčkách (ot/min) 2750

Zdvihový objem (ccm) 1968

Emisní třída EURO 6D

Barva karoserie ŠEDÁ

Maximální rychlost (km/h) 206

Maximální hmotnost povolená (kg) 1940

Maximální hmotnost přípustná (kg) 1940

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem 5

Počet míst k sezení 5

Počet náprav – z toho poháněných 2 / 1 PŘEDNÍ

Délka celková (mm) 4689

Šířka celková (mm) 1829

Výška celková (mm) 1505

Rozvor (mm) 2667

Připustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1020/1020
Připustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	970/970
Připustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Připustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	710/710
Připustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3440/3440
Ráfky náprava 1	7.0JX16 ET46
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 92V
Ráfky náprava 2	7.0JX16 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 92V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	4,2
Další záznamy	Rozchod: 1535+1531, [Alternativní provedení vozidla; *42: (#16): TŘÍDA A50-X], #V.7: CO2: 111 g/km, #14: ROZCHOD: 1 535/1 531, #D.2, #3, #4: NX, ACDTRDX0, NFM6FM6C90044BIVLON1A0A, #V.9: 2018/1832AP, EURO 6, Variabilní provedení vozidla; #N: s přívěsem náprava 2:+75 kg, #N.1-N.2: , 205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46, 205/55 R17 91V 6,5JX17 ET46, 205/60 R16 92V 7,0JX16 ET46, 205/60 R16 92V 6,5JX16 ET46, 225/45 R18 91Y 7,5JX18 ET48, 205/55 R17 95V M+S 7,0JX17 ET46, 205/55 R17 95V M+S 6,5JX17 ET46, Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., M: 2667
Emise CO2 (g/km)	111

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/4	Foto
Datum pořízení inzerátu	15. 05. 2026
Inzerovaný nájezd	162 710 km







Záznam 2/4

Foto

Datum pořízení inzerátu

20. 05. 2026

Inzerovaný nájezd

162 710 km





Záznam 3/4	Foto
Datum pořízení inzerátu	11. 06. 2026
Inzerovaný nájezd	162 710 km





Záznam 4/4

Foto

Datum pořízení inzerátu

07. 07. 2026

Inzerovaný nájezd

162 710 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.